



EDL XV
EDLOPES TRANSPORTES LTDA
Relatório de Auditoria

**AV. DJALMA BATISTA, N1719, nº 1719, CHAPADA
MANAUS/AM**

Preparado por: **EDLOPES TRANSPORTES LTDA**
23.022.148/0001-22

Executado por: **HIGO JOANM SANTOS VALE**

Inspeção iniciada em: **30/03/2026**

Inspeção finalizada em: **30/03/2026**

Checklists utilizados: **ANEXO 21 - PRO 03- CHECK LIST DE ABASTECIMENTO
DE EMPURRADOR**



Relatório de Auditoria EDL XV



Preparado por: **EDLOPES TRANSPORTES LTDA**
(23.022.148/0001-22)
Local da inspeção: **AV. DJALMA BATISTA, N1719, nº 1719,**

Inspeção iniciada em: **30/03/2026 15:54:29**
Inspeção finalizada em: **30/03/2026 17:38:27**
Executado por: **HIGO JOANM SANTOS VALE**


SITUAÇÃO GERAL

ANEXO 21 - PRO 03- CHECK LIST DE ABASTECIMENTO


1 - ANTES DA ATRACAÇÃO

Situação


1.1 - Os equipamentos de navegação estão disponíveis e funcionando, especialmente as luzes? ● Conforme




1.2 - Os equipamentos de navegação estão disponíveis e funcionando, especialmente as Sondas? ● Conforme



1.3 - Os equipamentos de navegação estão disponíveis e funcionando, especialmente o ecobatímetro? ● Conforme



1.4 - O sistema de rádio fixo em VHF com potência para comunicação, foi testado e está funcionando? ● Conforme



1.5 - Possui rádios portáteis em quantidade suficiente para uma operação segura? ● Conforme

1.6 - Os rádios estão em perfeito funcionamento? ● Conforme

1.7 - Os rádios possuem 6 canais e baterias reservas? ● Conforme

1.8 - A comunicação foi testada e está perfeita? ● Conforme

1.9 - Visualmente o tanque de armazenar combustível e seus acessórios estão em perfeitas condições de estanqueidade? ● Conforme

1.10 - Foi avaliado o planejamento de carga? ● Conforme

1.11 - O volume programado esta adequado a capacidade do empurrador (95%)? ● Conforme

1.13 - Os tanques se comunicam ou transferem por bomba? ● Conforme

1.14 - Todas as Boias e Pick tanques estão vazios (sem lastro) e fechados (vedados)? ● Conforme

1.15 - Existem a bordo pelo menos 2 lanternas a prova de explosão e com reserva de baterias? ● Conforme

1.16 - Verificar se o Empurrador encontra-se com carga (tambores, bote, água, bombas e etc) balanceadas e pressas para evitar desequilíbrio do empurrador ● Conforme

1.17 - Todos os marítimos estão portando seus EPI's (bota antiderrapante, luvas de PVC, luvas de couro, coletes salva-vidas, capacete, protetores auriculares e uniforme de algodão com botões e sem bolsos na camisa)? ● Conforme

1.18 - As condições de habitabilidade atendem as exigências da NORMAM 2 (Anexo 3m) e a NR-30 e NR-20 ● Conforme

1.19 - Toda a equipe está ciente do abastecimento do empurrador? ● Conforme

2 - APÓS ATRACAÇÃO

Situação

2.1 - A amarração do empurrador está feita com os cabos de forma segura no terminal (no mínimo 04 cabos)	 Conforme
2.2 - O cabo terra está ligado em superfície adequada (limpa)?	 Conforme
2.3 - As instalações elétricas atendem as condições de segurança e todos os equipamentos estão desligados (Gás de cozinha e ar-condicionado)?	 Conforme
2.4 - Fechar todas as portas do empurrador, para evitar acúmulo de vapores. E após o término antes de ligar a máquina chegar com explosímetro o nível de vapores	 Conforme
2.5 - O material de segurança estão disposto de forma adequada?	 Conforme
2.6 - Barreiras de contenção estão disponibilizadas e envolvem o barco?	 Conforme
2.7 - O cordão de contenção está em volta da conexão do mangote?	 Conforme
2.8 - Os extintores estão posicionados de forma a fácil manuseio?	 Conforme
2.9 - Os embornais da bacia de contenção estão fechados?	 Conforme
2.10 - O sistema de combate a Incêndio do terminal esta posicionado e testado para qualquer emergência?	 Conforme
2.11 - Existe um Plano de abastecimento já acordado entre a tripulação?	 Conforme
2.12 - A vazão de abastecimento foi acordada com o Terminal (litro/h)?	 Conforme

RESUMO DA INSPEÇÃO

Nível de desempenho dos ambientes			
Ambiente Monitorado	Itens Verificados	Situação Conforme	% Conforme
ANEXO 21 - PRO 03- CHECK LIST DE	30	30	 100.00 %
	30	30	

Resumo Financeiro*				
Não aplicável	0	0.00 %		
OK	30	100.00 %		
Insuficiente	0	0.00 %		
Não OK	0	0.00 %	Multa Inicial	Multa Final
Total	30			

* Quantidade de funcionários não configurada para estabelecimento.

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

A EDLOPES TRANSPORTES LTDA declara ter tomado conhecimento do **Relatório de Auditoria**, emitido pelo(a) profissional, HIGO JOANM SANTOS VALE, CREA: AM-042076700-2.

Declara, ainda, que concorda inteiramente com todos os registros e observações apontadas no mencionado Relatório e se responsabiliza por tomar todas as providências necessárias para atender os itens de Segurança e Saúde do Trabalho, conforme estabelecido pelas Normas Regulamentadoras (NR), publicadas pelo Ministério de Trabalho e Emprego (MTe).

MANAUS/AM, 30 de Março de 2026.



Assinatura eletrônica coletada em 30/03/2026 21:37:33

HIGO JOANM SANTOS VALE
CPF: ***.755.842-72 | CREA: AM-042076700-2
EDLOPES TRANSPORTES LTDA
Coordenador(a)
23.022.148/0001-22



Assinatura eletrônica coletada em 30/03/2026 21:14:00

ESTEVE WASHINGTON GUIMARÃES DE SOUSA
AV. DJALMA BATISTA, N1719, nº 1719, CHAPADA
CAPITÃO FLUVIAL - CFL
ANEXO 21 - PRO 03- CHECK LIST DE
ABASTECIMENTO
***.003.502-34


Radar de Setores

No radar de setores é possível comparar diversas inspeções. O gráfico mostra a situação das inspeções realizadas no período selecionado, podendo visualizar se houve melhora ao longo do tempo.

Cada cor representa uma inspeção e cada eixo do gráfico um setor diferente, ambos estão representados nas legendas. O centro representa 0% de conformidade, enquanto as extremidades representam 100% de conformidade. Portanto quanto mais próximo do centro pior está a situação das não-conformidades dentro daquele setor.



EDLOPES TRANSPORTES LTDA
Radar de setores
EDL XV



● 30/03/26 17:38

Legenda:

		30/03/26 17:38
1	ANEXO 21 - PRO 03- CHECK LIST DE ABASTECIMENTO	100.00 %

Gráfico de Pareto

Segundo o Princípio de Pareto: 80% das ocorrências advêm de 20% das causas. Traduzindo para nossa realidade, poderíamos dizer que 80% das não-conformidades concentram-se em 20% dos setores.

Este gráfico chama atenção para os setores e grupos do projeto que possuem a maior concentração de itens não-conformes. Eles aparecem em ordem de importância com que precisam ser tratados.

O eixo X representa os setores e grupos com não-conformidades e o eixo Y a quantidade de itens dentro desses setores. A coloração indica a concentração de não-conformidades no total dentro de cada setor: Vermelho 60%, Amarelo 30% e Verde 10%. O gráfico apresenta de forma fácil onde os problemas se concentram em seu projeto.

Gráfico de Pareto

Nenhum resultado encontrado para o filtro selecionado

Cliente:	29442831c0c811f0befc664b29698ccb
Projeto:	9410e5d6ceab11f088374e789644e42c
Valores:	"IN", "NC"
Histórico:	e17e873a2c6911f1a7620bce182ab7cf