Khóa treo thẻ an toàn / Lockout-Tagout Safety Alert

Document ID	EHS-ALERT-003
Area	All production areas
Revision	R1
Effective date	2026-07-15
Language	Vietnamese + English

CẢNH BÁO / WARNING

VI: Chỉ nhân viên được đào tạo mới được thực hiện khóa và treo thẻ (LOTO).
EN: Only trained and authorized personnel may perform lockout/tagout (LOTO).

6 bước LOTO / 6 LOTO steps

1. VI: Thông báo người bị ảnh hưởng.
EN: Notify affected employees.
2. VI: Dừng máy bằng quy trình dừng bình thường.
EN: Shut down the machine using the normal stop procedure.
3. VI: Cô lập điện, khí nén và các nguồn năng lượng khác.
EN: Isolate electrical, pneumatic, and other energy sources.
4. VI: Khóa từng điểm cách ly và gắn thẻ cá nhân.
EN: Apply a personal lock and tag to each isolation point.
5. VI: Xả năng lượng tích trữ; xác nhận áp suất khí = 0 MPa.
EN: Release stored energy; verify pneumatic pressure = 0 MPa.
6. VI: Thử khởi động để xác nhận trạng thái zero energy, sau đó trả nút điều khiển về OFF.
EN: Attempt a start to verify zero-energy state, then return controls to OFF.

Emergency contact / Liên hệ khẩn cấp

EHS desk: extension 555 | Maintenance lead: extension 431 | Muster point: Gate 2 assembly yard