Quy trình xử lý lỗi / Defect Handling SOP

Document ID	SOP-QLT-014
Area	Quality / Production
Revision	R4
Effective date	2026-08-20
Language	Vietnamese + English

Mục đích / Purpose

VI: Chuẩn hóa cách cách ly, ghi nhận và xử lý sản phẩm lỗi.
EN: Standardize the quarantine, recording, and escalation of nonconforming parts.

Tiêu chí lỗi / Defect criteria

Mã / Code	Tiếng Việt	English	Mức / Severity
D01	Vết xước lớn hơn 0,5 mm	Scratch longer than 0.5 mm	Major
D07	Chân terminal cong	Bent terminal	Critical
D12	Nứt lẫy connector	Connector latch crack	Critical
D21	Nhãn truy xuất mờ	Unreadable traceability label	Major

Quy trình / Procedure

1. VI: Phát hiện lỗi và dừng chuyển sản phẩm sang công đoạn tiếp theo.
EN: Detect the defect and stop the part from moving to the next process.
2. VI: Đặt sản phẩm vào khay đỏ và gắn thẻ cách ly.
EN: Place the part in the red quarantine tray and attach a quarantine tag.
3. VI: Quét mã QR của lô và chọn mã lỗi phù hợp.
EN: Scan the lot QR code and select the appropriate defect code.
4. VI: Thông báo trưởng nhóm trong vòng 10 phút.
EN: Notify the team leader within 10 minutes.
5. VI: Tạo NCR trong vòng 30 phút nếu lỗi Critical hoặc số lượng lỗi ≥ 3.
EN: Create an NCR within 30 minutes for a Critical defect or when defect quantity is 3 or more.