选择题

1,	存储器的地址范围是 0000H~0FFFH, 它的容量为 ()。						
	(A) 1KB (B) 2KB	(C) 3KB	(D) 4KB				
2,	若(A)=86H,(PSW)=80H,则执行	テRRC A指令后	; ()				
	(A) C3H (B) B3H (C) 0DH	(D) 56H				
3,	如果(P0)=65H ,则当						
	CPL P0.2						
	SETB C						
	MOV P0.4 , C						
	执行后 (P0) = ()						
	(A) 61H (B) 75H	(C) 71H	(D) 17H				
4,	()指令是 MCS-51 指令系统中	中,执行时间最长1	的指令。				
	(A) 比较转移 (B) 循环转移	(C) 增减量	(D) 乘除法				
5,	8031 单片机中,将累加器 A 中的数送	入外部 RAM 的 40)H 单元,可执行的指令()。				
	(A) MOV R1, 40H	(B) MOV I	R1, #40H				
	MOVX @R1, A	MOVX	R1, A				
	(C) MOVX 40H , A	(D) MOV	R1, #40H				
		MOVX	@R1 , A				
6,	已知累加器 A 的数值为 98H, 它与 0	DFAH 相加,相加加	后会影响标志位 CY、AC 和 OV				
	位。各个位的值是()。						
	(A) $0, 0, 0$ (B) $1, 0, 1$	(C) 1, 1, 1	(D) 1, 1, 0				
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
7、	A/D 转换方法有以下四种, ADC0809						
	(A) 计数式 (B) 双积分式	(C) 逐次逼	近式 (D) 开行式				
0	工列化太/72计工业处目 /						
	下列指令写法正确的是()。	100II (0\ ===					
(A	A) MOV #20H, A (B) ADDR2, #	730H (C) PU	SH KU (D) KKC A				

9、 中断服务程序中至少应有一条()。	中断服务程序中至少应有一条()。				
A、传送指令 B、转移指令 C、加法指令 D、中断返回指令					
10、执行 LCALL 4000H 指令时, MCS-51 所完成的操作是()。 A、保护 PC B、4000H→PC C、保护现场 D、PC+3 入栈, 4000H→F	' C				
11、下面哪条指令产生 ^{WR} 信号()。 A、MOVX A,@DPTR B、MOVC A,@A+PC C、MOVC A,@A+DPTR D、MOVX @DPTR,A					
12、若某存储器芯片地址线为 12 根,那么它的存储容量为()。 A、 1KB B、 2KB C、4KB D、8KB					
13、若 RS1=1, RS0=1, 则当前工作寄存器是()。 A、0 组 B、1 组 C、2 组 D、3 组					
14、MCS-51 有中断源()。 A、5 B、2 C、3 D、6					
15、执行 PUSH ACC 指令, MCS-51 完成的操作是()。 A、 (SP) +1 → (SP), (A) → ((SP)) B、 (A) → ((SP)), (SP) -1 → (SP C、 (SP) -1 → (SP), (A) → ((SP)) D、 (A) → ((SP)), (SP) $+1$ → (SP					
16、P1 口的每一位能驱动()。 A、2 个 TTL 低电平负载 B、 4 个 TTL 低电平负载 C、8 个 TTL 低电平负载 D、10 个 TTL 低电平负载					
17、PC 中存放的是()。 A、下一条指令的地址 B、 当前正在执行的指令 C、当前正在执行指令的地址 D、下一条要执行的指令					
18、要把 P0 口高 4 位变 0,低 4 位不变,应使用指令()。 A、ORL P0,#0FH B、ORL P0,#0F0H C、ANL P0,#0F0H D、ANL P0,#0FF	I				

19、 计算机在使用中断方式与外设交换信息时,保护现场的工作应该是()。
A、由 CPU 自动完成 B、在中断响应中完成 C、应由中断服务程序完成 D、在主程序中
完成
20、MCS-51 系统中,若晶振频率为 12MHz,一个机器周期等于() μs。
A, 1.5 B, 3 C, 1 D, 0.5
21、 十进制 29 的二进制表示为原码 ()。
A 、11100010 B 、10101111 C、00011101 D、00001111
22、用 MCS-51 的串口扩展并行 I/O 口时,串行接口工作方式选择()。
A 、方式 0 B、方式 1 C、方式 2 D、方式 3
23、MCS-51 单片机外部有 40 个引脚, 其中地址锁存允许控制信号引脚是 ()。
A RST B, \overline{PSEN} C, \overline{EA} D, ALE
24、对程序存储器的读操作,只能使用()。
A 、MOV 指令 B、PUSH 指令 C、MOVX 指令 D、MOVC 指令
25、MCS-51 单片机在同一优先级的中断源同时申请中断时, CPU 首先响应()。
A、外部中断 0 B、外部中断 1
C、定时器 0 中断 D、定时器 1 中断
26、 执行中断返回指令, 从堆栈弹出地址送给()。
A, A B, CY C, PC D, DPTR
27、 执行指令 CLR 30H 后,结果被清 0 的是:。
(A) 30H 的最低位 (B) 24H 的最高位 (C) 30H 单元 (D) 26H 单元的第 0 位
28、 复位使 MCS51 单片机进行自身初始化操作,它使专用寄存器进入各自的复位初态,其
中 SP、PSW、P1 的状态为。
(A) 00H, 00H, 00H (B) 00H, 00H, 0FFH
(C) 07H, 00H, 0FFH (D) 07H, 0FFH, 00H
29、 要把 P0 口高 4 位不变, 低 4 位求反, 应使用指令。
(A) XOR PO, #0F0H (B) XOR PO, #0FH
(A) AUR 10, HUI'UII (D) AUR 10, HUI'II
(C) XRL PO, #0FH (D) XRL PO, #0F0H

30,	下列指令中影响标志位 C 的指令有。					
	(A) DA A (B) CLR A (C) RR A (D) INC A					
31,	8031 单片机在执行 MOVC A, @A+PC 指令时,将发出地址信号和信号。					
	(A) RD (B) PSEN					
	(C) RD 及 WR (D) RD 及 PSEN					
32,	假定(SP)=62H,(60H)=50H,(61H)=40H,(62H)=30H,(63H)=20H, 执行 RET 指					
	令后, PC 的值为:;					
	(A) 3020H (B) 3040H (C) 4030H (D) 4050H					
33、	欲将累加器中的高、低四位进行交换,应该选用的指令是:。(A) XCH;(B) XCHD;(C) SWAP;(D) RLC;					
	(A) ACII; (B) ACIID; (C) SWAF; (D) ALC;					
34,	执行子程序返回指令时,从堆栈顶部弹出的内容送给。					
	(A) A (B) CY (C) PC (D) DPTR					
35,	若标号 LABEL 所在地址为 1040H, 则地址 1000H 处的指令 SJMP LABEL 的转移偏移量					
	为。 (A) 3EH					
36,	8031 单片机中既可位寻址又可字节寻址的单元是。					
	(A) 28H (B) 30H (C) 08H (D) 70H					
37、	复位后执行 PUSH 07H, 是把:。					
	(A) 07H 单元内容压入 08H 单元 (B) 08H 单元内容压入 07H 单元					
	(C) 07H 单元内容压入 07H 单元 (D) 错误指令					
38,	在 CPU 内部,反映程序运行状态或反映运算结果特征的寄存器是;					
201	(A) PC (B) PSW (C) A (D) SP					

39、 若(A) =68H, 执行 XRL A, #98H 后, PSW 中被改变的标志有;
(A) 没有; (B) P 标志; (C) C, AC, OV 标志; (D) 全部
40、 在串行通信中, 8031 中发送和接收的寄存器是。
(A) TMOD (B) SBUF (C) SCON (D) DPTR
41、73.5 转换成十六进制数是。
(A) 94.8H (B) 49.8H (C) 111H (D) 49H
42、下面哪条指令,单片机将发出 PSEN 信号。
(A) MOVX A,@DPTR (B) MOVC A,@A+PC
(C) JMP @A+DPTR (D) MOVX @DPTR,A
43、80C51 的 P1 口用作输入口时,执行 MOV P1, #0FFH 后再执行 MOV A, P1 指令,累加
器 A 中的内容为。
(A) 00H (B) 11H (C) FFH (D) 不确定
44、JZ e 的操作码地址为 1000H, e=20H, 它转移的目标地址为。
(A) 1022 H (B) 1020H (C) 1000H (D) 101EH
45、 MCS51 单片机在执行 MOVX A, @DPTR 指令时, 将发出信号。
(A) 地址信号和 RD 信号; (B) 数据信号和 RD 信号;
(C) 地址信号和 WR 信号; (D) 数据信号和 WR 信号;
46、MCS-51 的定时器/计数器应用时的位数是。
(A) 8 位的; (B) 16 位的; (C) 24 位的; (D) 根据方式确定位数;
(E) C ENG, (C) INC.
47、下列哪类指令没有操作 MCS-51 的堆栈区:。
(A) ACALL (B) ADD (C) PUSH (D) RET
(M) MEALL (D) ADD (C) TUSH (D) RET
40 年10万人/万村林田 地目和林文市民共享的 2040文本民共享的1044文
48、设某8位A/D转换器,满量程输入电压为5V,当输入电压为3.45V时,其输出
数字量。

49、	设某 10 位 D / A	转换器,满量和	涅输入电压为 5 V	7,此转换器的分辨率为	mV_{\circ}
	(A) 1.22	(B) 2.44	(C) 4.88	(D) 19.6	
50、	以下所列的伪指。	令标识符写法中	中,写法正确的一	-组是。	
	(A) EQU, RE	TI	(B) NOP	P, DB	
	(C) DW, OR	G	(D) DA,	END	

(A) 176 (B) 255 (C) 88 (D) 76