测量值出现误差的原因

- 一、 测量值出现误差或测量值不准确,有可能是以下两个因素造成的:
 - 1.1 软件的测量方法引起的误差
 - 1.2 校准引起的误差

二、误差分析

2.1 软件的测量方法引起的误差


考虑到测量精度和测量时间的关系,我们采用分段测量的方法。 需要使用到的硬件资源如下:

- 1、1ms 定时器
- 2、I/0:3个,其中两个外部中断口软件测量方法:
- 1、 被测脉冲周期大于等于 100ms, 采用测量单个周期的方法, 测量 误差 = 1ms/T, 因为 T>100ms, 所以测量误差小于 1%;
- 2、 被测脉冲周期小于 100ms 时,我们采用定时测量>1S 时间方法;或采用测量 N 次完整周期时间,测量时间大于 1S (或 600ms,具体时间视实际应用条件)的方式;
- 3、 计算公式如下:

T = t/N

参数说明: № :单位时间内出现的脉冲个数

▼:被测信号脉冲周期



误差产生的原因:

在 3600W 时,功率的输出频率约是 870Hz,周期是 T = 1/870 = 1.14ms。 如果采用的是 1mS 定时器,不采用平均值的算法,则有 3600W*(0.14/1.14) = 442W 的误差,这样引起的误差就会很大。

如果测量方法中未采用到方 2, 因此在测量大功率值时, 会有比较大的 跳动, 测量值不准确。

2.2 校准引起的误差

下表是 HM8012 采用不同负载进行校正后的数据:

1) 采用 1000W 负载进行校正后的数据

1000▼校正													
	标准	測量值											
设置功率	仪器输出功率(MAX)	仪器输出功率(MIN)	电压	电流	功率(MAX)	功率(MIN)	误差	电压(MAX)	电压(MIN)	误差	电流(MAX)	电流(MIN)	误差
0	0	0.00	220.1	0.0000	0.0	0.0		221.1	220.0	0.20%	0.016		
0.2	0.17	0.17	220.1	0.0008	0.2	0.1	-11.76%	221.1	220.0	0.20%	0.016		
0.3	0.33	0.33	220.1	0.0015	0.3	0.3	-9.09%	221.1	220.0	0.20%	0.016	0.016	
0.5	0.44	0.44	220.1	0.0020	0.4	0.4	-9.09%	221.1	220.0	0.20%	0.016		
1	1.10	1.10	220.1	0.0050	1.1	1.0	-4.55%	221.1	220.0	0.20%	0.016	0.016	
2	1.99	1.99	220.08	0.0090	2.0	1.9	-2.01%	221.1	220.0	0.21%	0.016	0.016	
5	5. 06	5.06	220.1	0.0230	5. 0	5.0	-1.19%	221.1	220.0	0.20%	0.024	0.024	4. 35%
10	9. 99	9.89	219.95	0.0450	9.9	9.8	-0.91%	221.1	220.0	0.27%	0.046	0.046	2. 22%
50	49. 96	49. 92	219.96	0. 2270	49. 9	49.8	-0.18%	221.1	220.0	0.27%	0. 226	0.226	-0.44%
100	100.15	100.09	220.1	0. 4548	100.0	99.9	-0.17%	221.1	220.0	0.20%	0.454	0.453	-0.29%
250	250.17	250.03	220.2	1. 1361	250. 1	249.8	-0.06%	221.1	220.0	0.16%	1. 136	1.134	-0.10%
500	500.36	500. 02	220.1	2. 2717	500.0	500.0	-0.04%	221.1	220.0	0.20%	2. 271	2.270	-0.05%
1000	1000.24	999. 88	220.04	4. 5434	1000.0	998. 9	-0.06%	221.1	220.0	0.23%	4. 545	4. 545	0.04%
2000	2001.68	2000.00	220.2	9.0916	2002.0	1999.5	0.00%	221.1	220.0	0.16%	9.100	9.090	0.04%
3000	3002.18	2999.60	219.98	13.6416	3004.4	3002.5	0.09%	221.1	220.0	0.26%	13.658	13.658	0.12%
3600	3601.60	3599.40	220.1	16. 3572	3608.9	3603.4	0.16%	221.1	220.0	0.20%	16.384	16.384	0.16%

2) 采用 250W 负载进行校正后的数据

250₩校正															
	- 标准	信号			测量值										
设置功率	仪器输出项	仪器输出5	电压	电流	功率(MAX)	功率(MIN)	误差	电压(MAX)	电压(MIN)	误差	电流(MAX)	电流(MIN)	误差		
0	0.00	0.00	220.1	0.0000	0.0	0.0		221.1	220.0	0. 20%	0.016	0.016			
0.2	0.17	0.17	220.1	0.0008	0.2	0. 1	-11.76%	221.1	220.0	0. 20%	0.016	0.016			
0.3	0.33	0.33	220.1	0.0015	0.3	0.3	-9.09%	221.1	220.0	0. 20%	0.016	0.016			
0.5	0.54	0.50	220.1	0.0025	0.4	0.4	-23.08%	221.1	220.0	0. 20%	0.016	0.016			
1	1.10	1.09	220.1	0.0050	1.1	1. 0	-4.11%	221.1	220.0	0. 20%	0.016	0.016			
2	1.99	1.99	220.08	0.0090	2.0	1. 9	-2.01%	221.1	220.0	0.21%	0.016	0.016			
5	5. 07	5.06	220.1	0.0230	5. 0	5. 0	-1.28%	221.1	220.0	0. 20%	0.024	0.024	4.35%		
10	9.90	9.89	219.95	0.0450	9.9	9.8	-0.45%	221.1	220.0	0. 27%	0.046	0.046	2. 22%		
50	49.98	49.95	220.08	0.2270	49.9	49.8	-0. 23%	221.1	220.0	0. 21%	0. 226	0. 226	-0.44%		
100	100.10	100.04	220.1	0.4548	100.0	99. 9	-0.12%	221.1	220.0	0. 20%	0. 454	0.453	-0.29%		
250	250. 24	250.07	220.2	1.1361	250. 1	249.8	-0.08%	221.1	220.0	0.16%	1. 136	1. 134	-0.10%		
500	500.16	499.81	220.1	2.2722	500.0	500.0	0.00%	221.1	220.0	0. 20%	2. 271	2. 270	-0.07%		
1000	1000.41	999.73	220.04	4.5430	1000.0	998. 9	-0.06%	221.1	220.0	0. 23%	4. 545	4. 545	0.04%		
2000	2001.34	2000.74	220. 11	9.0880	2002.0	1999. 5	-0.01%	221.1	220.0	0. 20%	9.100	9.090	0.08%		
3000	3000.26	3000.24	219. 98	13.6416	3004.4	3002.5	0.11%	221.1	220.0	0. 26%	13.658	13.658	0.12%		
3600	3601.68	3599.14	220. 1	16.3692	3608.9	3603.4	0. 16%	221.1	220. 0	0. 20%	16. 384	16. 384	0.09%		

注:

- 1、HLW8012的最小测试电流为20mA,红色部分小于20mA。
- 2、功率误差在千分之三以内,因为只显示 1 位小数,小功率数据的显示精度不够,所以计算误差较大,显示位数提高到小数点后两位,则计算误差会在千分之三以内。

误差产生的原因:

- 1、采用的校准源是非纯组性负载,校准源的不准确造成的误差:
- 2、采用大功率负载设备校准,大功率负载设备本身的功率不是很稳定,在 一个范围幅度内跳动:
- 3、负载设备从上电到功率达到稳定时,需要一个时间过程,校准时未待负载设备稳定就进行校准;
- 4、大功率负载上电后,容易发烫,功率值也会随之发生变化;
- 5、校准程序未采用取平均值的方式,如软件测量方法中的方式 2,测量多次 周期取平均值;

建议:

- 1、从图表中可以看出,小功率负载的校准线性在千分之三以内,建议采用 小负载进行校准:
- 2、软件上面建议采取测量取平均值的方式,以减小误差。