电池容量/直流电源多功能测试仪

DPT3010使用简介

接口功能图:



接线说明:

当测试30~300V电压范围时,仪表会在被测电源上面取电运行,无需单独给仪表供电, 只有测试干电池纽扣电池等小于30V电压时,才需要给仪表单独供应4~30V电压供电

按键功能说明:



按键使用方法与容量、电量、时间等复位清零设置:

1)在中英文主界面长按是容量电量时间全部复位清零 (mAh. Wh. 00:00:00)

2)双击容量复位清零 (mAh)

3)三击电量复位清零 (Wh)

4)四击是计时复位清零 (00:00:00)

5)五击是设置自动待机模式和定时放电倒计时提醒 6)没通电时按住不放通电放手,进入后台的高压低压 过流设置界面,在相应界面下双击单击为数值调整,

按键长按为恢复出厂参数校准设置.

(注意:没有标准仪器时,请勿进行电压电流校准)

7)在輸出无负载空载时,快速七击按键,为电流零位在当前温度环境以做精确校准归零,这样更能在小电流时做更精确的测量.

8)单击界面切换,在高压低压背光参数设置时,通过双击和三击进行参数调整,调整过程中长按就是连续快速的数值调整.

即 参数:

输入接口/输出接口: 100A大电流咬合螺丝柱

电压测量范围: 0.00V~300V 分辨率精度: 0.05V 电流测量范围: 0.00A~100A 分辨率精度: 0.05A

功率计量范围: 0000.00~2999.99 W 分辨率精度: 0.01W 阻抗计量范围: 1~999.9欧 分辨率精度: 0.01欧

温度测量范围:0~99摄氏度0~99°C 分辨率精度:1摄氏度计时最大时间:999小时59分59秒 分辨率结度:1秒

定时测量提醒设置:倒计时24小时任意设定值

小电流待机提醒门槛参数与计时: <2W/0.5小时; >0.5W才开始计时 小电压测量供电要求:测量<7.8V低电压时,请给独立供电接口供应

4~30V范围的直流电压给测量系统供电 刷新时间:>500mS/次>500mS/times

测量速率:约0.5次/秒

显示屏类型:微功耗液晶模组LCM黑色字体绿色背光的中英文显示屏

产品尺寸: 115 x 61 x 40mm

白耗电流: <0.02A

工作温度:-10~+60摄氏度-10~+60℃

工作湿度: 10~80 (无疑露) 10~80 (no doubt)

工作气压: 80~106kPa