












5->3V3



USB(5V)供电(VBUS)

原理图	Schematic2			更新日期	2026-02-15
图页	P1			创建日期	2026-02-07
绘制	物料编码				
审阅	Armor_Plate_v1.5_1				
		版本	尺寸	页	1 共 3
		V1.0	A4	嘉立创EDA	


STM32F1单片机





当 PD_SCK 引脚从低电平变为高电平并保持高电平超过 60 μ s 时, HX711 进入关机模式。当使用内部稳压器为 HX711 供电且外部传感器

原理图	Schematic2			更新日期	2026-02-13
图页	P2			创建日期	2026-02-08
绘制	Armor_Plate_v1.5_1				
审阅					
	版本	尺寸	页	2	共 3
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

xt30输入24V->5V



注意：整条总线上只能有两个 120Ω 电阻，而且必须在总线的最两头



原理图	Schematic2		更新日期	2026-02-19
			创建日期	2026-02-10
图页	P3		物料编码	
绘制	Armor_Plate_v1.5_1			
审阅				
		版本	尺寸	页 3 共 3
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA