## Feuille1

| Commande                                | Taille (bits) | Туре             | Valeur         | Description                     |
|---|---------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| Envoi des<br>données du<br>magnétomètre | 8             | entier non signé | 0              | Identifiant                     |
|   | 16            | entier signé     | -4096 à 4095   | Valeur du magnétomètre X        |
|   | 16            | entier signé     | -4096 à 4095   | Valeur du magnétomètre Y        |
|   | 16            | entier signé     | -4096 à 4095   | Valeur du magnétomètre Z        |
|   | 16            | virgule fixe     | -180.0 à 180.0 | Angle (7 bits après la virgule) |
| Réinitialisation<br>de l'angle          | 8             | entier non signé | 1              | Identifiant                     |
| Calibrage                               | 8             | entier non signé | 2              | Identifiant                     |
|   | 16            | entier signé     | -16536 à 16535 | Bais du magnétomètre X          |
|   | 16            | entier signé     | -16536 à 16535 | Bais du magnétomètre Y          |
|   | 16            | entier signé     | -16536 à 16535 | Bais du magnétomètre Z          |