

RSS — Test- en releaseprocedure

Van codewijziging naar productievrijgave

RSS — Remco's Super Stick · Windows 11-deployment voor Surface Laptop

Documentversie	2.0
Datum	2026-10-02
Doelgroep	ICT-beheer, releasemanager
Classificatie	Intern gebruik
Gegenereerd uit	docs/source/ + config/sources.json

Intern beheerdokument — geen opensourcelicentie.

Deze PDF is gegenereerd; wijzig de bron in docs/source en herbouw met tools/Build-Documentation.ps1.

Inhoudsopgave

1. Doel	3
2. Testmatrix	3
3. Validatieopdrachten (softwarematig)	3
4. Fysieke testprocedure (per model)	3
5. Vrijgavegates	4
6. Sign-off	4
7. Na de release	4

1. Doel

Deze procedure beschrijft hoe een wijziging in RSS van code tot goedgekeurde productiestick komt, en welk bewijs per stap vereist is. Kernregel: **softwarematige tests bewijzen nooit fysieke correctheid op Surface-hardware**. De vier vrijgaveniveaus zijn expliciet:

```
code validated → media validated → physically validated → production approved
```

2. Testmatrix

De volledige per-modelmatrix staat in [docs/TESTMATRIX.md](#); de fysieke quicklist in [docs/PHYSICAL-TEST-QUICKLIST.md](#). Samengevat per apparaat: boot/detectie (Secure Boot, TPM, USB-UEFI, model/CPU/diskdetectie), routing/veiligheid (juiste image en archief, preflight-stops, ARM-weigering), deployment (aftelling, GPT-layout, apply, driverinjectie met exact INF-aantal, BCDBoot, groen scherm), eerste boot (USB verwijderd, OOB normaal, invoer/touch/Wi-Fi, Apparaatbeheer, Autopilot/Intune, Windows Update-niveau).

Negatieve tests (een keer per release, op een oefenapparaat): niet-ondersteund model toont rood zonder Disk 0 aan te raken; ARM/Snapdragon wordt geweigerd; missend driverarchief stopt veilig; geen enkele stap vraagt invoer; log eindigt op `RESULT=SUCCESS` bij geslaagde runs.

3. Validatieopdrachten (softwarematig)

```
# volledige CI-equivalent lokaal (PowerShell 7 aanbevolen):
Invoke-Pester -Path tests                # guardrailtests (33 stuks, gemockt)
Invoke-ScriptAnalyzer -Path . -Recurse   # linting
.\tools\Test-ManifestConsistency.ps1     # manifest + outputs + checksums

# na een media-build op de kandidaatstick:
.\tools\Validate-RSSMedia.ps1            # read-only stickvalidatie (0 FAIL vereist)
.\tools\Test-DriverArchives.ps1 -Root <archieven> -WimlibPath <wimlib> # optioneel,
archieven apart
```

Acceptatie: Pester 0 FAIL; ScriptAnalyzer 0 errors; manifestconsistentie groen; stickvalidatie 0 FAIL (WARN's toelichten in de release).

4. Fysieke testprocedure (per model)

1. Kandidaatstick identificeren: boot.wim-hash + [RSS-INFO.txt](#) noteren.
2. Quicklist doorlopen ([docs/PHYSICAL-TEST-QUICKLIST.md](#)) en invullen: apparaat, datum, tester, alle checkpoints.
3. Negatieve fysieke test op minimaal één apparaat per release (stick moet veilig stoppen).
4. Resultaat vastleggen: geslaagde checkpoints, afwijkingen, logbestand.

Statusregistratie: de fysieke status per model wordt vastgelegd in [config/sources.json](#) ([physicalValidation](#) per profiel) en zichtbaar gemaakt in README en handleiding. Ongeteste modellen blijven expliciet **NOT PHYSICALLY VALIDATED**.

5. Vrijgavegates

Gate	Vereiste	Bewijs
CI groen	syntax, PSSA, Pester, manifestconsistentie, links, secretsan, geen binaries	GitHub Actions-run op de releasecommit
Media validated	Validate-RSSMedia.ps1 0 FAIL op de kandidaatstick	validatierapport
Physical	per beoogd model een geslaagde volledige deployment + eerste boot	ingevulde quicklists
Documentation	DOCX/PDF opnieuw gegenereerd uit het manifest (Build-Documentation.ps1) en visueel gecontroleerd	docs/generated/
Checksums	Build-Checksums.ps1 gedraaid; SHA256SUMS.txt actueel	checksums/
Manifest	releasevelden bijgewerkt (tag, datum, boot.wim-hash, validationState)	config/sources.json

6. Sign-off

Release: v____ Tag: _____
 Media: Windows _____, drivers _____, boot.wim SHA-256 _____
 CI: groen? JA/NEE run: _____
 Stickvalidatie: PASS/WARN/FAIL rapport: _____
 Fysiek getest: SF4 [] SF5 [] SF6 [] SF7 [] SF8 [] (quicklists bijgevoegd)
 Known limitations: _____
 Goedgekeurd door: _____ Datum: ____-____-____ Production approved: JA/NEE

7. Na de release

1. Tag pushen (`vX.Y.Z`) en in het manifest terugvermelden.
2. CHANGELOG-entree controleren (Have-a-Changelog-formaat).
3. Productiesticks labelen met tag + datum + boot.wim-hash (kort); oude productiestick buiten bedrijf stellen (label "INGERUKT").
4. Fysieke validatiestatus per model bijwerken in het manifest zodra nieuwe veldtests zijn gedaan.