

物质安全资料表 (MSDS)

一、物质与厂商资料

物质名称：镀锡铜线
物质编号：/
制造商或供货商名称：清远市金元新材料有限公司
紧急联络电话/传真电话：TEL：0763-3698106 FAX：0763-3698160

二、成分辨识资料

中英文名称： 镀锡软铜线				
同义名词：无				
化学文摘社登记号码 (CAS NO)：无				
危害物质成分 (成分百分比)：无				
序號	物質名稱	分子式	CAS NO.	成份含量%
1	铜	Cu	7440-50-8	99%
2	锡	Sn	7440-31-5	1%

三、危害辨识资料

最 重 要 危 害 与 效 应	健康危害效应：粉状时刺激皮肤，吸入人体时对人体有害。固体时不易对人体健康造成伤害。
	环境影响：铜粉、铜屑、铜泥、锡渣会严重影响环境。
	物理性及化学性危害：传热、导电性极强，易与酸类或还原性强的化学物质反应，所以不能裸手拿铜线去接触火、电、化学药品。
	特殊危害：无
主要症状：接触铜粉时皮肤有轻微发痒，固体时不会发生危害。	
物品危害分类：无	

四、急救措施

不同暴露途径之急救方法：	
吸 入：	镀锡铜粉被吸入呼吸道，少量时无特别反应，吸入多了即入医院。
皮肤接触：	皮肤接触镀锡铜粉发痒时可先用清水冲洗，严重时由医务人员处理，更严重时入医院，铜线本身对人体无害
眼睛接触：	无害。
食 入：	食入镀锡铜时，入医院。

最重要症状及危害效应：经由为灾造成的化学反应伤害，请火速送医院救治。
对急救人员之防护：火灾时关掉电源，避免接触同类感染源。
对医师之提示：尽可能清楚告之感染源，节省救治时效。

五、灭火措施

适用灭火剂：小型火灾用干粉（ABC或CB）二氧化碳
灭火时可能遭遇之特殊危害：火灾会释放出有毒含碳氧化物、氯化物
1. 切断起火源；
2. 疏散易燃物至安全处所；
3. 儘量使用自动或固定灭火设施，人员避免进入灾区；
4. 以消防水冷却着火之容器保护附近设施。
特殊灭火程序：应穿戴防护具及呼吸器。
1. 应穿戴防护服
2. 应穿戴呼吸器
消防人员之特殊防护装备：应穿戴防护具及呼吸器。

六、泄漏处理方法

个人应注意事项：线材为固体，不存在泄漏隐患。
环境注意事项：严禁烟火、避免长时间处于高温、低温环境。
清理方法：不能用手直接接触线材清理。

七、安全处置与储存方法

处置：
1、铜粉、铜屑、铜泥均由专业公司回收。
2、铜耙、废铜可回炉重新熔炼。
储存：镀锡铜线温度在 30 度以下，湿度不超过 85 度贮存。常温下要作好防护，防止氧化。

八、泄露预防措施

工程控制：防雨淋、防潮湿。
★生物指标：无资料
个人防护设备：供气式或自携呼吸防护具
★呼吸防护：用供气式呼吸防护具。
★逃生：用供气式或自携呼吸防护具。
★手部防护：工作戴手套。
★眼睛防护：化学安全防护目镜。
★皮肤及身体防护：防护衣，防护长筒绝缘鞋。
卫生措施：进入工作区域，需配戴好个人防护物件，做好5S

九、物理及化学性质

物质状态：金属固体	形状：圆形线状
颜色：银白色	气味：无味
PH 值：无	沸点/沸点范围：无
分解温度：1000 度以上	闪水点：无
	测试方法：无
自燃温度：（不同气体下不同）	爆炸界限：无

蒸气压： 无	蒸气密度： 无
密 度： 8.9g/cm3	溶解度： （不同溶液不同）

十、安定性及反应性

安定性：属安定性
特殊状况下可能之危害反应：无
应避免之状况：常温常压安定下应避免高压、高电流。
应避免之物质：强酸、强碱性物质

十一、毒性资料

急毒性：吸入：1、不能消化、会停留在人体内。 皮肤：1、/痒 眼睛：1、/痒，发红 LD50（测试动物、吸收途径）：无资料 LC50（测试动物、吸收途径）：无资料
局部效应：无资料
致敏感性：无资料
慢毒性或长期毒性：无资料
特殊效应：无资料

十二、生态资料

可能之环境影响/环境流布：
铜粉、铜泥、铜屑会对环境造成影响。

十三、废弃处置方法

废弃处置方法：回收利用
国家废弃物名录

十四、运送资料

国际运送规定：危险物及有害物通识规则
联合国编号：无资料
国内运输规定：危险物及有害物通识规则/道路交通安全标准
特殊运输方法及注意事项：道路交通安全标准

十五、法规资料

使用法规：
劳工安全卫生设施规则 危险物及有害物通识规则 道路交通安全标准 事业废弃物贮存清除处理方法及设施标准化 ROHS指令

十六、 其它资料

参考文献资料	无
制表者单位	名称： 品质部
	地址/电话：广东省清远市龙塘镇陂坑华电工业小区/0763-3698106
制表人	职称： 经理 姓名 ： 李伟雄
制表日期	2022 年 08 月 30 日
备注	上述资料在符号“—”代表日前查无相关资料，而符号“/”代表此栏位对该物质并不适用。