# ZÁKLADY VÝROBNYCH TECHNOLÓGIÍ I. Strihanie

## Odporučená literatúra

BÍLIK, J. a kol.: Technológia tvárnenia. Návody na cvičenia. STU, Bratislava 2004.

BLAŠČÍK, F. POLÁK, K.: Teória tvárnenia. Alfa, Bratislava 1987.

BLAŠČÍK, F. et al. Technológia tvárnenia, zlievarenstva a zvárania. Bratislava: Alfa Bratislava,1988.

ČADA, R.: Technologie I. vydavateľstvo VUT Brno, 2008. Dostupné na:

http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/TECH1/Technologie-I.pdf

ČUPKA, V. Nekonvenčné metódy v tvárnení. 1990.

DVOŘÁK, M., GAJDOŠ, F., NOVOTNÝ, K.: Technologie tváření – plošné a objemové tváření, VUT Brno, 2003.

Fineblanking. Dostupné na: http://www.fineblanking.org/process/howitworks.htm.

FOREJT, M. Teorie tváření. Brno: CERM, 2004.

FOREJT, M., PÍŠKA, M.: Teorie obrábění, tváření a nástroje. Vydavateľstvo VUT Brno, CERM. 2006.

GUILDI, A.: Přistřihování a přesné stříhání, SNTL, 1969.

HRIVŇÁK, A. a kol.: Teória tvárnenia a nástroje. Alfa, Bratislava 1992.

HRIVŇÁK, A., EVIN, E., SPIŠÁK, E. Technológia plošného tvárnenia. Bratislava: Alfa, 1985.

HRIVŇÁK, A., PODOLSKÝ, M., DOMAZETOVIČ, V. Teória tvárnenia a nástroje. Bratislava: Alfa, 1992.

## Odporučená literatúra

International Impulse Forming Group. High Velocity Hydroforming. Dostupné na: http://i2fg.org/hydroforming.php.

KALPAKJIAN, S. Manufacturing Engineering and Technology. Massachusetts: PE-USR, 2006.

KOSTKA, P. A kol.: Technológia tvárnenia. Vydavateľstvo STU, Bratislava 1995.

LENFELD, P.: Technologie II. TU Liberec. Dostupné na: http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta\_tkp/sekce/06.htm

MIELNIK, E. M. Metalworking Science and Engineering. College: McGraw-Hill, 1991.

MORAVEC, J. Nekonvenčné technológie tvárnenia kovov. Žilina: EDIS, 2003.

MORAVEC J.: Strihanie technických materiálov, Žilinská univerzita v Žiline, 2000. ISBN 80-7100-705-6.

NOVOTNÝ, K.: Tvářecí nástroje. Vydavateľstvo VUT Brno, 1992. ISBN 80-214-0401-9.

NOVOTNÝ, K. Speciální technologie výroby část tváření : VUT v Brně, 2002, Dostupné na: http://ust.fme.vutbr.cz/tvareni/opory\_soubory/download/specialni\_technologie\_vyroby\_novotny\_piska.pdf.

NOVOTNÝ, J., LANGER.: Stříhání a další způsoby dělení kovových materiálů. SNTL Praha, 1980.

NOVOTNÝ, K., MACHÁČEK Z. Speciální technologie I. – plošné a objemové tváření. Brno. VUT Brno, 1986.

PETRUŽELKA, J. Nekonvenční metody tváření. 1. verze. Ostrava, 2007. 179 s.

## Odporučená literatúra

PETRUŽELKA, J., BŘEZINA, R. Úvod do tváření II: Plošné tváření. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2002. 113 s. ISBN 80-248-0068-3.

SCHMID, S., KALPAKJIAN, S. Manufcturing, Engineering and Technology. New York: Prentice Hall, 2010.

SCHREK, A., KOSTKA, P., ČINÁK, P. Progresívne technológie tvárnenia. Bratislava: STU Bratislava, 2014.

SCHULER. Metal forming handbook. Berlin: Springer, 1998, xx, 563 s. ISBN 35-406-1185-1.

ŠUGÁR, P., ŠUGÁROVÁ, J. Výrobné technológie – zlievanie, zváranie, tvárnenie. Banská Bystrica : Dali-BB Banská Bystrica, 2009, ISBN 978-80-89090-587.

The Fine-Blanking Technology [online]. Dostupné na: http://www.ise.polyu.edu.hk/fine\_blank/information.html.

VUKOTA, B. Sheet metal forming processes and die design. New York: Industrial Press, 2004. 215 s. ISBN 0-8311-3182-9.

VYSKOČIL, O., BARTOŠ, P.: Směrnice pro konstrukci nástrojů pro přesné stříhání, Zbrojovka Brno, n. p., 1977.

#### Plošné tvárnenie

Plošné tvárnenie je charakteristické tým, že pôsobením vonkajších síl na východiskový polotovar meníme jeho tvar, rozmery a fyzikálnomechanické vlastnosti bez podstatnej zmeny jeho hrúbky tak, aby spĺňal výkresom predpísané parametre.

Tieto zmeny sa realizujú prostredníctvom *mechanizmov plastickej* deformácie bez porušenia súdržnosti materiálu.

#### Plošné tvárnenie

- 1) ohýbanie
- 2) ťahanie
- 3) tlačenie
- 4) strihanie


#### **Strihanie – fázy strihania**

**Pružná fáza** – začína pri kontakte strižných hrán so strihaným materiálom a končí dosiahnutím medze sklzu  $R_e$  v rovine strihu. Táto fáza prebieha počas vnikania strižnej hrany do vzdialenosti asi **5** až **8** % **hrúbky strihaného materiálu**.

**Fáza tvárnej deformácie** – napätie sa zvyšuje až na hodnotu pevnosti v strihu. Hĺbka vniknutia strižníka do materiálu je **10** až **25** % **hrúbky strihaného materiálu**. V mieste kontaktu strižných hrán s materiálom sa začínajú vytvárať mikrotrhliny.

**Fáza porušenia** – nastáva po prekročení hodnoty pevnosti v strihu, kedy dochádza k vzniku a šíreniu trhlín po sklzových rovinách. Po ich spojení sa materiál oddelí. Oddelenie materiálu nastane skôr ako prejde strižník celou hrúbkou materiálu. Vzdialenosť, ktorú prejde strižník od okamihu dotyku s materiálom po jeho oddelenie je definovaná ako **hrúbka čistého strihu**.


## Strihanie – fázy strihania



#### Strihanie – strižná medzera


$$z = \frac{v}{2}$$

$$v = D_c - d_k$$




Na tvar strižnej plochy výrazne vplýva **strižná medzera z**, čo je vzdialenosť medzi strižnými hranami. Pri strihaní na strižných nástrojoch sa používa pojem **strižná vôľa v**. **Strižná voľa** je rozdiel medzi rozmerom pracovných častí strižníka a strižnice. **Strižná medzera** je polovica strižnej vôle a má byť po celom obvode, medzi strižníkom a strižnicou, rovnaká.

## **Operácie strihania**




Proces strihania materiálu sa realizuje **na** *nožniciach* a *na strižných nástrojoch na lisoch.* 




## Strihanie rovnými nožmi – príklad

Materiál STN 41 1700.0 ( $R_m$  = 700 až 850 MPa) s hrúbkou  $s_o$  = 3,3 mm,  $\tau_s = 502\,az\,586$  MPa, b = 500 mm a  $\varphi$  = 4°



$$F_S = kS\tau_s = 1,3.1 650.586 = 1 256 970 N = 1 257 kN$$


$$A_S = F_S h \psi = 1 \ 257.3, 3.0, 75 = 3 \ 111 \ J$$




$$F_S = kS\tau_s = 1,3.\frac{1}{2}\frac{3,3^2}{tg4}.586 = 35\ 100\ N = 35,1\ kN$$

$$A_S = F_S h' \psi = 35,1.(3,3+500.tg4).0,75 = 1 007 J$$

## Strihanie rovnými a šikmými nožmi




Proces strihania materiálu sa realizuje **na nožniciach** a na strižných nástrojoch na lisoch.



Proces strihania materiálu sa realizuje **na** *nožniciach* a *na strižných nástrojoch na lisoch.* 

#### Strihanie na nožniciach:


- rovnobežnými nožmi,
- sklonenými nožmi,
- kotúčovými nožmi:
  - jednokotúčové,
  - dvojkotúčové,
  - viackotúčové,
- profilovými nožmi,
- kmitajúcimi nožmi.



Proces strihania materiálu sa realizuje **na** *nožniciach* a *na strižných nástrojoch na lisoch.* 


#### Strihanie na nožniciach:

- rovnobežnými nožmi,
- sklonenými nožmi,
- kotúčovými nožmi:
  - jednokotúčové,
  - dvojkotúčové,
  - viackotúčové,
- profilovými nožmi,
- kmitajúcimi nožmi.




#### Procesy strihania – nástroje na strihanie

Proces strihania materiálu sa realizuje na nožniciach a na strižných nástrojoch na lisoch.




Principiálne schémy strižných nástrojov

a – jednoduchý, b – postupový, c – zlúčený, d – združený, k – krok



## Nástroje na strihanie



Postupový <mark>uzatvorený</mark> strižný nástroj


## Strižný nástroj s vedením vodiacou doskou

#### Strižné nástroje sú:

- 1. **Otvorené** nástroje (bez vedenia strižníka voči strižnici),
- 2. **Uzatvorené** nástroje (strižník je vedený voči strižnici, napr. vodiacou doskou, vodiacimi stĺpikmi, strižnicou a iné).


#### Jednoduchý uzatvorený strižný nástroj

1 – horná upínacia doska, 2 – dolná upínacia doska, 3 – strižník, 4 – vodiaca doska, 5 – vodiace lišty, 6 – strižnica, 7 – základová doska, 8 – upínacia stopka, 9 – oporná doska




### Strihanie – kvalita strižnej plochy

#### Strižná medzera



## Strihanie – kvalita strižnej plochy

#### Strižná medzera



$$z_{opt} = (0.03 \text{ až } 0.12) \cdot s_0$$








Kvalita strižnej plochy

#### Strihanie – kvalita strižnej plochy



#### Tvar a kvalita strižnej plochy

1 – pásmo zaoblenia  $(0,06s_0)$ , 2 – pásmo plastického/čistého strihu  $(0,1s_0)$ , 3 – pásmo porušenia materiálu  $(0,8s_0)$ , 4 – pásmo odtlačenia od strižnice  $(0,04s_0)$ ,

 $\alpha_r$  – zaoblenie strižnej plochy, h – výška ostriny,  $h_N$  – hĺbka nerovnosti strižnej plochy

# TEÓRIA A TECHNOLÓGIA TVÁRNENIA Strihanie

e-mail: jana.sugarova@stuba.sk