Prednáška 1

Prednášajúci: doc. Ing. Gabriel Gašpar, PhD. Cvičiaci: Ing. Dmitrii Borkin, Ing. Fedor Burčiar



Zodpovedný za predmet: prof. lng. Oliver Moravčík, CSc.

Prednášajúci: doc. Ing. Gabriel Gašpar, PhD.

Cvičiaci: Ing. Martin Bartoň

Ing. Radovan Peter

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

prednáška 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

cvičenie 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)



Podmienky na absolvovanie predmetu:

- predpoklad pre vykonanie skúšky 55% z 2 písomných testov/zadaní na cvičeniach (10+10 bodov),
- Ústna skúška z definovaného okruhu otázok.

Bonus:

voliteľná študentská prezentácia na prednáške.

Hodnotiaca stupnica skúšky: A - 92 - 100 bodov

B - 83-91 bodov

C - 74-82 bodov

D - 65-73 bodov

E - 56-64 bodov

FX - menej ako 55 bodov



Témy študentských prezentácií na prednáškach:

Študentská prezentácia bude spracovaná na oficiálnej šablóne MTF. Dĺžka prezentácie bude cca 10 minút s následným priestorom na otázky z pléna cca 5 minút. Body ku skúške za študentskú prezentáciu budú priznané podľa kvality prezentácie. Na jednej prezentácii môžu spolupracovať najviac dvaja študenti, pričom každý z nich odprezentuje jednu polovicu.



Témy študentských prezentácií na prednáškach:

- 1. Ochranné obvody. Prepäťové, nadprúdové, bleskoistky a podobné. Galvanické oddelenie.
- 2. Filtračné členy. Vznik, použitie, charakteristiky.
- 3. Fotodiódy, fototranzistory, optočleny. Zapojenie, použitie. Špecifikácia predradného odpora + vzorový výpočet.
- 4. Teplomery analógové (termočlánky, PT, polovodičové) a digitálne. Spôsob odčítania hodnôt a pripojenie.



Témy študentských prezentácií na prednáškach:

- 5. Fotogrametria a kamerové systémy v automatizácii, rozpoznávanie objektov.
- 6. Servomotory a ich ovládanie.
- 7. Priemyselné štandardy pre komunikáciu. CAN, PROFIBUS, PROFINET
- 8. Navrhnite vlastnú odbornú tému!



Vznik, charakteristika a vývoj automatizačnej techniky

Automatizácia v priemysle

Počiatky automatizácie

Elektronika a informatika v automatizácii



Sledovanie stavu a riadenie na diaľku

Centralizované riadenie

Ovládanie a meranie na úrovni silovej elektrotechniky


Automatizačné prostriedky na báze relé a stýkačov





Vstup digitálnej techniky

Využitie počítačov v riadení Špecializované minipočítače Mikroprocesor





Nástup PLC a distribuovaných riadiacich systémov

PLC

Senzory

Distribuovaný riadiaci systém Sériové komunikačné zbernice Styk s obsluhou a HMI Vstupy a výstupy





Trendy automatizácie technologických procesov


"Inteligentné" senzory

Počítačové videnie

Diagnostika

Spoľahlivosť

Prepojenie s IT a jej nástrojmi





Klasifikácia technických prostriedkov automatického riadenia

Podľa vykonávanej funkcie:

- pre získavanie informácii
- pre prenos a transformáciu informácií
- pre spracovanie informácií
- pre záznam informácií
- pre využitie informácií
- pre zobrazovanie informácií a styk s operátorom



Klasifikácia technických prostriedkov automatického riadenia

Podľa nosiča informácií:

- Elektrické
- Optické
- Pneumatické
- Hydraulické
- Mechanické
- Kombinované



- 1. Signál je zámerný fyzikálny jav nesúci informáciu o nejakej udalosti.
- 2. Informácia je smerovaná správa o charakteristikách, stavoch systému a procesu.
- 3. Správa je spôsob, akým je vyjadrená informácia a zahŕňa všetky údaje podliehajúce prenosu.
- 4. Prenos informácie medzi systémami a medzi ich prvkami je uskutočňovaný prostredníctvom signálov časovým priebehom fyzikálnej veličiny, ktorá je jednoznačnou nositeľkou priradenej správy.



- 5. Priradenie sa prevedie voľbou vhodného informačného parametra fyzikálnej veličiny (napríklad teplota, tlak vzduchu, amplitúda elektrického prúdu atď.)
- 6. Hlavné druhy signálov sa obvykle rozlišujú podľa druhu a povahy ich informačného parametra.



Standardné typy signálov

Analógové:

Napätie 0 – 10 V

-10 - +10 V

Prúd 4 - 20 mA

 $0 - 20 \, \text{mA}$

Tlak 0.2 - 1 Bar

(0.02 - 0.1 MPa)

Digitálne:

Priemysel 24V logika

Log. 0: 0 - 7 V

Log. 1: 13 – 30 V

TTL 5V logika

Log. 0: 0 - 0,8 V


Log. 1: 2 - 5 V

CMOS


Log. 0: 0 - 0,8 V


Log. 1: 2 - 3,3 V


Štandardné typy signálov

















Časovo nespojité veličiny, t.j. také, ktoré nadobúdajú nenulové (kladné i záporné) hodnoty v diskrétnych časových okamihoch resp. intervaloch, budeme označovať pojmom diskrétny signál.

Jednou zo základných transformácií spojitého signálu na diskrétny je vzorkovanie.

V tomto prípade sa zo spojitého priebehu signálu f(t) vzorkovaním vytvára postupnosť impulzov f(k) o šírke $\gamma T << T$.

Pri číslicovom riadení procesov s použitím počítača alebo mikroprocesora sa postupnosť impulzov vzorkovaného signálu vstupujúceho do počítača prostredníctvom analógovo-číslicového prevodníka transformuje na postupnosť čísiel v binárnom kóde.







Vzorkovaný signál spojitej funkcie môžeme vyjadriť postupnosťou impulzov v tvare

$$x^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)\delta(t - kT) = x(t)\sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT)$$

Kde
$$\delta^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT) = \frac{1}{T} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-jk\omega t}$$
 Kde $\omega = 2\pi/T, x^*(t) = \frac{1}{T} x(t) \sum_{k=0}^{\infty} e^{-jk\omega t}$

Fourierov obraz vzorkovacej funkcie

$$F\{x^*(t)\} = F^*(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=0}^{\infty} F[j(\omega + k\omega)]$$

Shannon-Nyquist-Koteľnikov teorém

Jednotlivé spektrá vzorkovaného signálu sa môžu navzájom prekrývať, čím vzniká skreslenie signálu x(t) pri jeho rekonštrukcii.

Podmienkou neskreslenej transformácie spojitého signálu x(t), ktorého maximálna frekvencia spektra $\Omega=2\prod f_{max}$ je, aby uhlová frekvencia vzorkovaného signálu:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \supseteq 2\Omega; \quad T_0 \subseteq \frac{\pi}{\Omega} \subseteq \frac{1}{2f_{\text{max}}}$$

$$f_0 \supseteq 2f_{\text{max}}$$

Presná rekonštrukcia spojitého, frekvenčne obmedzeného signálu z jeho vzoriek je možná vtedy, ak bola použitá frekvencia vzorkovania vyššia ako dvojnásobok najvyššej harmonickej zložky vzorkovaného signálu.



Interpolácia a aproximácia

V praxi sa často stretávame s úlohou aproximovať alebo interpolovať množinu bodov krivkou resp. plochou s požadovanými vlastnosťami.

Pri **interpolácii** výsledná krivka (plocha) prechádza bodmi, ktoré sme získali napríklad meraním, a môžme tak odhadnúť hodnotu, ktorú sme priamo nenamerali, ale leží niekde medzi známymi bodmi. Najmä ak predpokladáme, že meraný priebeh je spojitý a hladký.

Pri **aproximácii** výsledná krivka (plocha) nemusí prechádzať danými bodmi, no očakaváme určité špecifické vlastnosti takéhoto priebehu (napr. pre krivky (plochy) nižších rádov: minimálnu sumu štvorcov vzdialeností od daných bodov).




Interpolácia a aproximácia

Interpolácia

Nultého radu
 H(p)=p⁻¹(1-e^{-Tp})

Lineárna
 H(p)=p⁻²(1-e^{-Tp})

Dolný filter
 H(p)=k/(Tp+1)







Interpolácia a aproximácia


Aproximácia

 Metóda najmenších štvorcov



B-spline H(p)=k/(Tp+1)







Prednáška 1

Statické vlastnosti TPAR

Citlivosť

$$c = \lim \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$$

- Presnosť
- Absolútna chyba

$$\delta = y_i - y_s \cong y_i - \overline{y}_i$$

Relatívna chyba

$$\delta r = \frac{y_i - y_s}{y_s} \cong \frac{y_i - \overline{y_i}}{\overline{y_i}}.100\%$$


Trieda presnosti


$$TP = \frac{y_{max}}{y_{mr}}.100\%$$

Spoľahlivosť

Dynamické vlastnosti TPAR


Prechodová charakteristika





Dynamické vlastnosti TPAR

Frekvenčná charakteristika





Použité zdroje

1. http://automa.cz/cz/casopis-clanky/milniky-a-trendy-automatizace-technologickych-procesu-2007_02_34396_2850/



Prednáška 1

Prednášajúci: doc. Ing. Gabriel Gašpar, PhD. Cvičiaci: Ing. Dmitrii Borkin, Ing. Fedor Burčiar

