ZÁKLADY VÝROBNYCH TECHNOLÓGIÍ I. Ohýbanie

Odporučená literatúra

BÍLIK, J. a kol.: Technológia tvárnenia. Návody na cvičenia. STU, Bratislava 2004.

BLAŠČÍK, F. POLÁK, K.: Teória tvárnenia. Alfa, Bratislava 1987.

BLAŠČÍK, F. et al. Technológia tvárnenia, zlievarenstva a zvárania. Bratislava: Alfa Bratislava,1988.

ČADA, R.: Technologie I. vydavateľstvo VUT Brno, 2008. Dostupné na:

http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/TECH1/Technologie-I.pdf

ČUPKA, V. Nekonvenčné metódy v tvárnení. 1990.

DVOŘÁK, M., GAJDOŠ, F., NOVOTNÝ, K.: Technologie tváření – plošné a objemové tváření, VUT Brno, 2003.

ELFMARK, J. a kol.: Tváření kovů. Praha: SNTL, 1992. 528 s.

FINDA, L., HALTUF, R. Akademie tváření: Ohýbání. MM Průmyslové spektrum [online]. 2010. Dostupné na: https://www.mmspektrum.com/clanek/akademie-tvareni-ohybani.html.

FOREJT, M. Teorie tváření. Brno: CERM, 2004.

FOREJT, M., PÍŠKA, M.: Teorie obrábění, tváření a nástroje. Vydavateľstvo VUT Brno, CERM. 2006.

HRIVŇÁK, A. a kol.: Teória tvárnenia a nástroje. Alfa, Bratislava 1992.

HRIVŇÁK, A., EVIN, E., SPIŠÁK, E. Technológia plošného tvárnenia. Bratislava: Alfa, 1985.

Odporučená literatúra

HRIVŇÁK, A., PODOLSKÝ, M., DOMAZETOVIČ, V. Teória tvárnenia a nástroje. Bratislava: Alfa, 1992.

KALPAKJIAN, S. Manufacturing Engineering and Technology. Massachusetts: PE-USR, 2006.

KOSTKA, P. A kol.: Technológia tvárnenia. Vydavateľstvo STU, Bratislava 1995.

LENFELD, P.: Technologie II. TU Liberec. Dostupné na:http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/06.htm.

LIDMILA, Zdeněk. Teorie a technologie tváření I. Vyd. 1. Brno: Univerzita obrany, 2008, 105 s. ISBN 978-80-7231-579-6.

MARCINIAK, Z. Teorie tváření plechů. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1964.

MIELNIK, E. M. Metalworking Science and Engineering. College: McGraw-Hill, 1991.

MORAVEC, J. Nekonvenčné technológie tvárnenia kovov. Žilina: EDIS, 2003.

NOVOTNÝ, K.: Tvářecí nástroje. Vydavateľstvo VUT Brno, 1992. ISBN 80-214-0401-9.

NOVOTNÝ, K., MACHÁČEK Z. Speciální technologie I. – plošné a objemové tváření. Brno. VUT Brno, 1986.

NOVOTNÝ, J.; ŠANOVEC, J.; BEDNÁŘ, B.; KREIBICH, V.: Technologie I. (Slévání, tváření, svařování a povrchové úpravy). Praha: ČVUT, 2001. 227 s. ISBN 80-01-02351-6.

SAMEK, R., LIDMILA, Z. a ŠMEHLÍKOVÁ, E. Speciální technologie tváření: Část II. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 155 s. ISBN 978-80-214-4406-5.

Odporučená literatúra

SCHMID, S., KALPAKJIAN, S. Manufcturing, Engineering and Technology. New York: Prentice Hall, 2010.

SCHREK, A., KOSTKA, P., ČINÁK, P. Progresívne technológie tvárnenia. Bratislava: STU Bratislava, 2014.

SCHULER. Metal forming handbook. Berlin: Springer, 1998, xx, 563 s. ISBN 35-406-1185-1.

ŠUGÁR, P., ŠUGÁROVÁ, J. Výrobné technológie – zlievanie, zváranie, tvárnenie. Banská Bystrica : Dali-BB Banská Bystrica, 2009, ISBN 978-80-89090-587.

TATÍČEK, F., OUŠKA, M. a TURZA, L. Akademie tváření: Technologičnost konstrukce při ohýbání. MM Průmyslové spektrum. 2012, Dostupné na: https://www.mmspektrum.com/clanek/akademie-tvarenitechnologicnost-konstrukce-pri-ohybani.html.

Technologie plošného tváření: Ohýbání. Technologie II. Technická univerzita Liberec. Dostupné na: http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/07.htm.

The Ohio State University. 2007, Dostupné na: http://nsmwww.eng.ohio-state.edu/BendingOverview/html/variables_of_springbac k.html.

Plošné tvárnenie


Plošné tvárnenie je charakteristické tým, že pôsobením vonkajších síl na východiskový polotovar meníme jeho tvar, rozmery a fyzikálnomechanické vlastnosti bez podstatnej zmeny jeho hrúbky tak, aby spĺňal výkresom predpísané parametre.

Tieto zmeny sa realizujú prostredníctvom *mechanizmov plastickej* deformácie bez porušenia súdržnosti materiálu.

Plošné tvárnenie

- 1) ohýbanie,
- 2) ťahanie,
- 3) tlačenie,
- 4) strihanie.


Ohýbanie – princíp



Ohýbanie – základné delenie

Podľa výrobného zariadenia:


- 1) Ohýbanie ručné,
- 2) Ohýbanie na lisoch,
- 3) Ohýbanie na valcoch.



Ohýbanie – základné delenie

Podľa výrobného zariadenia:

- 1) Ohýbanie ručné,
- 2) Ohýbanie na lisoch,
- 3) Ohýbanie na valcoch.




Ohýbanie – základné delenie


Podľa výrobného zariadenia:

- 1) Ohýbanie ručné,
- 2) Ohýbanie na lisoch,
- 3) Ohýbanie na valcoch.

Operácie ohýbania




Fázy procesu ohýbania



Fázy procesu ohýbania

a – fáza pružných deformácií, b – fáza pružne-plastických deformácií, c – fáza úplnej plastizácie prierezu materiálu, e – elastické jadro

Proces ohýbania – polomer ohybu



Minimálny polomer ohybu

$$r_{\min} = \frac{s_0}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon_m} - 1 \right)$$


Maximálny polomer ohybu

$$r_{\text{max}} = \frac{s_0}{2} \frac{E}{R_e} - \frac{s_0}{2} = \frac{s_0}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon_e} - 1 \right)$$

Proces ohýbania – polomer ohybu

Minimálny polomer ohybu


Veľkosť minimálneho polomeru ohybu je závislá od niekoľkých parametrov, a to najmä: mechanické vlastnosti materiálu, geometria a spôsob ohýbania. Pri nedodržaní minimálneho polomeru ohybu, napätie vo vonkajších naťahovaných vrstvách prekročí hodnotu pevnosti v ťahu a dochádza ku porušeniu súdržnosti materiálu.



Proces ohýbania – polomer ohybu

Maximálny polomer ohybu


Pri ohýbaní sa postupne zvyšuje napätie v materiáli, až presiahne medzu sklzu, kde sa ohyb stáva trvalým (dochádza ku plastickým deformáciám). Pri veľkých polomeroch ohybu môže dôjsť ku stavu, kedy napätie v materiáli neprekročí medzu sklzu a po odľahčení sa materiál vráti do pôvodného tvaru.



Proces ohýbania – neutrálna vrstva




$$r_{nv} = r + \frac{s_0}{2}$$



Mení sa pomer ťahových a tlakových napätí v deformovanom objeme materiálu v prospech ťahových napätí, v ktorom dôjde aj k výraznému pretvoreniu materiálu.

Proces ohýbania – neutrálna vrstva




Ak
$$r/s_0 \le 6$$

$$r_{nv} = r + x.s_0$$

Súčiniteľ posunutia neutrálnej vrstvy

Pomerný polomer ohybu (r/s ₀)	0,5	0,75	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	10,0
Súčiniteľ posunu neutrálnej osy (x)	0,380	0,400	0,420	0,445	0,470	0,475	0,478	0,486


Ohýbanie – výpočet veľkosti / dĺžky polotovaru




$$L_{p} = \sum_{i=1}^{n} l_{i} + \sum_{j=1}^{k} l_{\rho j}$$

$$l_{\rho j} = \frac{n\alpha_{j} \rho_{j}}{180}$$

Ohýbanie – uhol odpruženia






Ohýbanie do tvaru "V"


$$tg\beta = 0.375 \frac{l_v}{ks_0} \frac{R_e}{E}$$

Ohýbanie do tvaru "U"

$$tg\beta = 0.75 \frac{l_u}{ks_0} \frac{R_e}{E}$$



Nástroje na ohýbanie v lisoch




Jednoduché ohýbadlo do tvaru "V"

1 – základová doska, 2 – ohybnica,

3 – pružina,4 – zakladací doraz,


5 – vyhadzovač, 6 – ohybník,

7 – upínacia doska, 8 – upínacia stopka




Ohýbadlo do tvaru "V"
s vedením s vodiacimi stĺpikmi
1 – ohybník, 2 – ohybnica, 3 – upínacia stopka,
4 – základová doska, 5 – zakladacie dorazy,
6 – upínacia doska, 7 – vyhadzovač

Nástroje na ohýbanie v lisoch



Jednoduché ohýbadlo do tvaru "U" s vedením s vodiacimi stĺpikmi

Ohýbanie – ohybová vôľa





Na konštrukciu ohýbadiel je podstatná vôľa (v_{ov} / v_{ou}) medzi ohybníkom a ohybnicou. Pri jej nedodržaní hrozí poškodenie nástrojov, prípadne stroja (utrhnutie poistiek). Vôľa je závislá od tvaru ohybu:

Ohyb do tvaru V: $v_{ov} = s_0$

Ohyb do tvaru U: $v_{ou} = (1,05 \text{ až } 1,15) \cdot s_0$

Ohýbanie – ohybník ohybnica





Ohybnica sa volí s vyššou pevnosťou ako pevnosť ohybníka.

Funkčné plochy ohybníka a ohybnice sa navrhujú rovnako na drsnosť Ra = (0,4 *až* 0,8) µm.

Konštrukčné typy činných častí ohýbacích nástrojov a – celistvé, b – vložkované

ZÁKLADY VÝROBNYCH TECHNOLÓGIÍ I. Ohýbanie

e-mail: jana.sugarova@stuba.sk