
Eliminación del timeout the EthernetClient.avialable() en Galileo

Resumen

Galielo es un placa de Intel que corre Linux, sobre el cual, corre los sketchs de Arduino. La capa de traducción de Arduino a Linux, tiene un bug en la escucha de caracteres entrantes de una conexión TCP.

Corrección del error

1. Verificar que el soporte de Galileo esté en la IDE oficial de Arduino.



- 2. Ubicar la carpeta con el código EthernetClient.cpp.
 - En Linux esta carpeta se encuentra en \sim /.arduino15/packages/Intel/hardware/i586/1.6.7+1.0/libraries Para abrirla utilizar el navegador de archivos y el menú ir a.
 - En Windows esta carpeta se encuentra en %userprofile%\AppData\Roaming\Arduino15\packages\Int Para abrirla utilziar el menú Inicio y la opción ejecutar (en este caso abirá la carpeta).
 - En Mac está en \sim /Library/Arduino15/packages/Intel/hardware/i586/1.6.7+1.0/libraries/Ethernet/srd Desde Finder utilizar el menú Ir -> Ir a carpeta...

3. Abrir el archivo EthernetClient.cpp y ubicar el siguiente fragmento de código (observar línea 196):

```
int EthernetClient::available()
{
   struct pollfd ufds;
   int ret = 0;
   extern int errno;
   int timeout = 5000; // milliseconds
   if (\_sock == -1){
       return 0;
   ufds.fd = _sock;
   ufds.events = POLLIN;
   ufds.revents = 0;
   ret = poll(&ufds, 1, timeout);
   if ( ret < 0 ){</pre>
       trace_error("%s error on poll errno %d", __func__, errno);
       return 0;
   }
   if( ret == 0)
       return 0;
```

4. Modificar el códig de manera que la variable milliseconds tenga el valor 0.

```
int timeout = 0; // milliseconds, era 5000.
```

5. Guardar y volver a compilar el sketch