

informe averia

Codigo avería:	5
Tipo avería:	Mecánicas leves
Máquina:	Okamoto ACC-63DX
Descripcion:	Superficie irregular tras rectificado
Técnico Asignado:	Ren Kinomoto
Trabajador que reporta:	Paula Rodríguez Yáñez