材料改良方法

短問題:

- 1. 鏨刀會震裂。
- 2. 這論點不正確。 熱處理包括有退火、淬硬及回火等。淬硬 可增強硬度,但退火則可使材料軟化而回火 可增強韌度。
- 3. 否。 因為驟降溫度過急,材料會產生裂紋。

. 8.