廠商會中學

二零零六至二零零七年度模擬考試


中五 科技概論

姓	名:_	(學號)	日	期:	5/3/2007
班	別:	中五	時	限:	兩小時十五分

六題選四題作答, 每題 25 分

1. (a) 圖 1 展示一玩具車的傳動系統, 它包括一個有四個齒輪的輪組。

齒輪	W	X	Y	Z
齒數	24	96	18	54



(i) 求下列齒輪組的速度比(V.R.)。

(A) W: X
$$VR_{WX} = \frac{T_X}{T_W} = \frac{96}{24} = 4$$

(B)
$$Y: Z$$
 $VR_{YZ} = \frac{T_Z}{T_Y} = \frac{54}{18} = 3$

(C) W: Z
$$VR_{WZ} = VR_{WX} \times VR_{YZ} = 4 \times 3 = 12$$

(4 $\cancel{\frown}$)

(ii) 若電動機的轉速是每分鐘 720 轉,計算齒輪 Z 的轉速。 (3 分)

$$V_Z = \frac{V_W}{VR_{WZ}} = \frac{700}{12} = 60$$

(iii) 寫出該齒輪組的兩種功用。

(4分)

改變速度及增加驅動扭力

(iv) 建議製造該齒輪組的兩種物料,並解釋採用的原因。 (4分)

鋼---堅硬

塑料---平及容易加工


(v) 除運用齒輪組外,建議兩種合適的傳動系統。 (4分)

滑輪與皮帶 鏈條及鏈條

- (b) 制動器是傳動系統中重要的組件。
 - (i) 輔以草圖,解釋一款制動器的操作原理。

當制動片被壓在制動碟上, 便產生摩擦力及發熱,能 量便會失去而令動力減退。

(4分)



- (ii) 寫出影響制動力的兩個基本因素。
 - 制動片和制動碟之間的摩擦系數,
 - 施於制動器上的力。

(2分)

分數

1

1

1

2. (a) (i)


濕度信號	存水量信號	預設時段信號	水泵開關信號
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(ii) 「或」門、「非與」門:



(圖 2 x 1 分、 文字 2 x ½分) 3

(iii) 5




- (b) (i) 當水泵開關信號爲高時,NPN型晶體管將被導通, 電流從高壓位流經繼電器往低壓位,繼電器內的接 觸點因而閉合,也將水泵的電路一同閉合。
 - (ii) 發光二極管 指示燈 2 繼電器 利用細電流開關大電流 2
- (c) 開關電路/放大電流/放大電壓 2

(25)

5






(b) 符號 分別 只得單向工作能力,利用 彈簧回後,伸前力較細 雙作用唧筒 雙作用唧筒 後,伸前力較大

(c) 工作力度要求、氣壓大小、伸展距離等

(d)



- (e) (i) 搬運組件、裝配組件等
 - 速度快、安全
 - (ii) 較難辨認組件、昂貴、需要熟練技術人員操控等
- 4. (a) (i) 聲音: 使用麥克風等
 - 影像: 使用數碼相機等
 - (ii) 修改容易、加強變化、能處理大量數據等
 - (iii) 應購買正版軟件
 - (b) (i) "A": 功能 (ii) 照明、防水、信號等

(或其他合理答案)


- (c) (i) -塑膠物料:用於外殼部分,能防銹及防漏電
 - -玻璃:用作燈罩,能讓光線射出

(或其他合理答案)

- (ii) 生產數量、速度
 - 技術要求、質量要求等

5. (a) 圖 5 展示一個手提小風扇及其組件。

組件	物料	採用的原因
金屬接片	青銅	導電性強
外殼	ABS	價格低/輕/不導
		電/不易碎
電線外皮	PVC	柔軟/不導電
風扇葉	布/尼龍	柔軟/韌性高
螺絲	鋼	強度高



(i) 將下表抄寫在答題簿上,並寫出每項組件的物料及其採用的原因。 (7分)

(ii) 輔以草圖,建議小風扇外殼的生產方法,並解釋其成形原理。 (6分)

注塑-塑料首先在注塑機內被加熱軟化,然後噴注入模具內,當塑料硬化後便成爲製成品。

(iii) 小風扇內的金屬接片與電線的接合須採用「永久接合方法」。建議一合適的接合方法。 (3分)

可使用軟焊接合方法 這方法除可穩固金屬接片與電線外,亦保持其導電性。

- (iv) 試就小風扇其中兩個組件的連接,建議一種合適的「半永久接合方法」:並加以說明。 (4分)
 - 電池蓋與外殼,可使用扣件方式,因電池蓋須打開 更換電池;或
 - 外殼上下兩部,可使用螺絲,因外殼可能須分開, 方便維修內部組件。
- (b) (i) 一般生產成本可分類爲「可變成本」和「固定成本」。「可變成本」 項目包括物料價格和工資等。試寫出兩個「固定成本」項目。 (2分)

租金、設備開支、主管或文職員工薪金等。

(ii) 選擇生產方法和物料時·建議怎樣能減少對環境的破壞。 (3分)

減少使用難分解物料、不使用有毒物料、減少浪費等。

6. (a)	(i)	適合作大型及少量生產的物件、質輕但堅硬、防水	分 数 4
,	(ii)	陽極氧化 理由:防腐蝕、抗磨損	2 1
(b)	(i)	快速成形、CNC 機床	4
	(ii)	優點:快捷、精確	2
(c)	(i)	處理方法:淬硬、回火	2
	(ii)	應具特性:可冷作、延展性高	2
(d)	(i)	塑膠注塑 理由: - 生產程序快捷-可多個產品同時注塑	2
		- 生產成本低 - 低操作技術, 生產程序快速	2
	(ii)	亞加力、ABS、PS	2
(e)		加工容易程度、機械強度	$\frac{2}{(25)}$
			(23)