短問題: 機器

- 1. 依靠電熱棒。
- 2. 是屬於熱塑性膠片。
 因為亞加力膠片加熱後會軟化。
- 3. a)170
 - b) 會產生有毒氣體。
- 4. 因為布轆上加有磨料。
- 5. 有利邊或尖銳角的物料。
- 6. 薄金屬摺曲機。

. 6.