非鐵金屬

•是指其成份當中不包含鐵元素, 例如銅、鋁、鉛和鋅等。

物料	製成品
鋁	廚具、飲品包裝、飛機零件
紅銅	電器零件、電線
黃銅	電纜、軸承、螺旋槳、首飾