
鑽孔工具

1)麻花鑽咀 (常用1-25mm直徑)




鑽削金屬、木材及膠料




鑽頭

2)埋頭鑽咀

3)機械埋頭鑽咀





鑽削木材及膠料

鑽削金屬

鑽孔安全要點:

- 1.工件必須夾緊。
- 2.選擇適當的鑽速。
- 3.鑽咀必須上緊。
- 4.使用鋒利的鑽咀。
- 5.戴上護眼罩。
- 6.鑽鋼鐵時,需使用切削潤滑劑。