7. RULLINGSLAGER

Det finnes i hovedsak to ulike lagerprinsipper: **glidelager** (akseltapp løper direkte på lagerflaten dog med smøreolje mellom) og **rullingslager** (mellomliggende lag av herdede stålkuler eller -ruller). I dette kapittel er det kun rullingslager som blir behandlet. Det vises typer av rullingslager og nødvendig underlag for å velge riktig type og størrelse på lageret

7.1. ULIKE LAGERTYPER

Rullingslager er felles betegnelse for kulelager og rullelager. Av begge lager finnes flere typer. Disse deles gjerne i følgende grupper:

* Radiallager; benyttes primært ved radiell belastning, et utvalg er vist i fig. 7.1.

* Aksiallager; benyttes primært ved aksiell belastning og er vist i fig. 7.2.

* Y - lager; disse opptar relativt store oppretningsfeil, men tillater ikke aksielle forskyv-

ninger, og er vist i fig. 7.3.

Av disse lager finnes flere varianter av både kule- og rullelager. Lagerne vist i fig. 7.1., 7.2, og 7.3. viser et lite utvalg av mulige lagervarianter.





Fig 7.1 Et utvalg av radiallager a) Enrads sporkulelager, b) Torads vinkelkontaktkulelager, c) Sylindrisk rullelager, d) Sfærisk kulelager, e) Sfærisk rullelager, f) Nålelager







Fig. 7.2. Et utvalg av aksiallager a) Enkeltvirkende aksialkulelager, b) Sfærisk aksial rullelager.






Fig. 7.3. Y-lager a) Med eksentrisk låsering, b) Med klemhylse

7.2. VALG AV LAGERTYPE

For valg av lagertype må både belastningens størrelse og retning være kjent Generelt gjelder for:

- * Belastningens størrelse:
 - Rullelager kan belastes mer enn kulelager med samme yttermål
 - Lager med maksimalt antall kuler/ruller (uten holder) kan belastes mer enn tilsvarende lager med holder
 - Ved små og mellomstore belastninger benyttes for det meste kulelager, mens rullelager er vanligst ved større belastninger og for store akseldiametere
- * Belastningens retning:
 - Radiell belastning: her benyttes spor -, sfæriske -, vinkelkontakt kule-lager, sylindriske -, nål-, sfæriske -, og koniske rullelager
 - Aksiell belastning: de fleste radiallager (unntatt nålrullelager) kan oppta aksiell belastning, de best egnede er imidlertid sfæriske aksial-, aksial-, nål-, sylindriske aksial-, sylindriske aksial- og koniske rullelager

- Kombinert belastning (både radiell og aksiell belastning) : sporkulelager, vinkelkontaktlager, sfæriske - og koniske rullelager

For mer informasjon og hvilke typer lager som bør velges ved ulike belastninger henvises til produsentenes varekataloger.

Konstruktørens oppgave blir dermed å:

- * velge riktig lagertype med krav til den funksjon lageret skal oppfylle
- * velge riktig lagerstørrelse med krav til lagerets levetid
- * velge innbygning av lageret (lagerhus) avhengig av konstruktiv utforming og miljø.

I fig. 7.4 er vist to typer lagerhus avhengig av monteringen Det ene monteres på horisontalt underlag mens det andre benyttes ved vertikal montasje




Fig. 7.4. Lagerhus a) For horisontal montasje, b) For vertikal montasje.

På lagerhusene, vist i fig. 74., er det montert fettnipler for smøring av lageret med fett. Typiske fettnipler er vist i fig. 75.a).




Fig 7.5 a) Fettnipler, b) Smørekopp for fett.

I fig 7.5.b) er vist en smørekopp som også kan benyttes ved fettsmøring. Konstruktørens oppgave er i tillegg til å velge lagerhus, også å velge type smørepunkt og sørge for at disse er tilgjengelige også etter at konstruksjonen er innstallert.

7.3. KONSTRUKTIVE UTFØRELSER

I fig. 7.6 er vist et utvalg av mulige løsninger for feste / fiksering av lager på aksel




Fig. 7.6. Fiksering av lager på aksel

I fig. 77 er vist et utvalg av mulige løsninger for fiksering av lagerets ytterring.




Fig. 7.7. Fiksering av ytterring

For å beskytte lagerene mot støv og andre partikler benyttes tetninger, de vanligste er filttetning, fjærbelastet mansjettetning og aksial labyrinttetning. De to første inngår i gruppen slepende tetninger, mens den siste inngår i gruppen ikke slepende tetninger.




Fig. 7.8 Utvalg av tetninger a) Filttetning, b) Fjærbelastet mansjettetning, c) Aksial labyrinttetning.

7.4. VALG AV LAGERSTØRRELSE

For valg av lagerstørrelse med hensyn på levetid kan ISO's formel for nominell levetid benyttes:

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^p \tag{71}$$

hvor

L₁₀: nominell levetid [mill omdr]

C: dynamisk bæretall [N]; definert som den last som gir lageret en levetid på 1 mill. omdreininger ved 90 % pålitelighet.

P: ekvivalent lagerlast [N]

p : eksponent som settes lik 3 for kulelager og 10/3 for rullelager

Den ekvivalente lagerlast beregnes på følgende måte:

Radiallast :
$$P = F_r$$
 (72)

Aksiallast :
$$P = F_a$$
 (7.3)

Kombinert last :
$$P = X F_r + Y F_a$$
 (74)

hvor X:radialfaktor og Y:aksialfaktor

For å kunne bestemme faktorene X og Y, må forholdet F_a/C_0 beregnes. Det statiske bæretallet C_0 [N] er definert som den last som gir en varig deformasjon for kule/rulle og rullebane lik:

$$\Delta d = 0.0001 d$$
 (7.5)

hvor

d: diameteren av kule/rulle

Når forholdet F_a/C_0 er beregnet finnes en karakteristisk størrelse e fra tabell 7.1. For ensporede lager kan den ekvivalente lagerlast bestemmes utfra følgende:

$$P = F_r nar F_a/F_r \le e (7.6)$$

$$P = X F_r + Y F_a \qquad \text{når } F_a/F_r > e$$
 (7.7)

For lager i O- eller X-anordning henvises til produsentens varekatalog. Disse anordningene benyttes ved forspenning av lager.

F _a / C ₀	e	X	Y
0.025	0.22	0.56	20
0.04	0.24	0.56	1.8
0.07	0.27	0.56	1.6
0.13	0.31	0.56	1.4
0.25	0.37	0.56	1.2
0.50	0 44	0.56	1.0

Tabell 7.1 Beregningsfaktorer for enradede sporkulelager (enkeltstående eller i tandemanordning). Ved andre anordninger henvises til lagerprodusentens varekatalog

For et lager med konstant turtall kan levetiden i driftstimer beregnes av formelen:

$$L_{10h} = \frac{L_{10} \ 10^6}{n \ 60} \tag{7.7}$$

hvor

n: turtallet [omdr/min]

For både kule- og rullelager gjelder nomogramet, vist i fig. 79. Nomogrammet består av

 $\begin{array}{lll} n & : turtallet \ [omdr/min] \\ C & : dynamisk \ bæretall \ [N] \\ P & : ekvivalent \ [agerlast \ [N] \\ L_{10} & : \ [evetid \ [mill.omdr]] \\ L_{10h} & : \ [evetid \ [driftstimer]] \end{array}$




Fig. 7.9 Nomogram for levetidsberegning.

Bruk av nomogrammet fremgår av det første eksemplet vist i kap. 7.8.

Ved høye driftstemperaturer reduseres lagerets dynamiske bæretall med temperaturfaktoren t_f, gitt i tabell 7.2.

Lagertemperatur [°C]	150	200	250	300
Temperaturfaktor t _f	1 00	0.90	0.75	0.60

Tabell 72 Temperaturfaktoren; t_f.

Det korrigerte dynamiske bæretall blir da:

$$C_{korr} = C t_f ag{7.8}$$

Er det av interesse å beregne levetiden mer nøyaktig ved å ta hensyn til andre faktorer som påvirker levetiden, benyttes formelen for modifisert levetid:

$$L_{na} = a_1 \ a_2 \ a_3 \ L_{10} \tag{7.9}$$

hvor

a₁: faktor for pålitelighet, finnes i tabell 7.3.

 a_2 : faktor for lagermateriale; a_2 settes lik 1. Ved spesialstål kan $a_2 > 1$.

a₃: faktor for driftsforhold.

n : differansen mellom 100% og påkrevd pålitelighet

Ved normal pålitelighet på 90 %, normalt konvensjonelt lagermetall og normale driftsforhold er $a_1 = a_2 = a_3 = 1$, og formelen for modifisert levetid: $L_{na} = L_{10}$

	<u> </u>	
Pålitelighet [%]	L_{na}	a_i
90	L _{10a}	1.00
95	L_{5a}	0.62
96	L_{4a}	0.53
97	L _{3a}	0.44
98	L_{2a}	0.33
99	L_{1a}	0.21

Tabell 73. Faktor a₁.




Fig. 7.10. Faktor for driftsforhold. a) v_1 og b) v_2

Den viskositet v_1 som kreves for fullgod smøring ved driftstemperatur finnes fra fig. 7 10 a). Fra fig. 7.10 b) finnes den tilsvarende viskositet v ved referansetemperaturen 40° C.

Faktorene a_2 og a_3 kombineres til faktoren a_{23} . Denne faktoren finnes fra fig. 7 11 som funksjon av viskositetsforholdet $\kappa = \nu / \nu_1$




Fig. 7.11 Den kombinerte faktoren a₂₃

SKF har utviklet en ny levetidsteori, som tar hensyn til utmattingsbelastning og andre faktorer som har med smøring og uønskede partikler (forurensing) å gjøre. Formelen er identisk med foregående formel bortsett fra at faktorene a₂ og a₃ erstattes med faktoren a_{SKF} som er avhengig av bl.a. smøringsforholdet og viskositetsforholdet. Den nye levetidsformelen gir mye større levetid enn formelene beskrevet tidligere. For ytterligere opplysninger henvises til produsentens hovedkatalog.

7.5. VALG AV SMØREOLJE.

Til rullingslager benyttes normalt rene mineraloljer uten tilsatser. Syntetiske smøreoljer benyttes generelt kun ved lagersmøring ved ekstreme tilfeller; ekstremt lave eller ekstremt høye temperaturer Tilsatser, de såkalte Extreme Pressure (EP) tilsetninger beskriver filmdannende tilsetninger som hindrer rivningsskade på stål kontaktflater, i smøreoljen benyttes når vanlige smøreoljer ikke klarer å motstå de store påkjenningene som oppstår ved visse høyt påkjente maskindeler (eks. mellom kammer og ventilløftere i moderne bensinmotorer).

Under drift forårsaker de store trykk under glidning, såkalt flash-temperaturer (spontane lokale temperaturstigninger) på opp til flere hundre grader celsius som resulterer i reaksjon av EP-tilsetningene med stålet ved de berørte områder eller punkter. De kjemiske belegg som dannes har en relativt lav skjærstyrke og hindrer sammensveising og rivning. Denne virkningen er vist i fig 7 12, og de kjemiske belegg som oppstår har en krystallografisk struktur.




Fig. 7.12. Virkningen av EP-tilsetninger

Det er først og fremst svovel-, klor- og fosforholdige forbindelser som benyttes son tilsetninger. En kombinasjon av blysåpe (naftenat og oleat) med svovelforbindelser var et av de første EP-midler som ble tatt i bruk og er fortsatt i dag benyttet til visse industrielle giroljer

Valg av type smøreolje baseres på hvilken viskositet som er nødvendig for å oppnå fullgod smøring ved lagerets driftstemperatur. En oljes viskositet blir lavere når temperaturen stiger. Forholdet mellom viskositet og temperatur angis med viskositetsindeksen VI Oljer med høy viskositetsindeks, VI = 85 og høyere, kreves for smøring av rullingslager




Fig 7.13. Kinematisk viskositet, a) minste v₁, b) v ved referansetemperatur 40°C

Den viskositet v1 som kreves for fullgod smøring ved driftstemperatur kan for mineraloljer finnes fra fig. 7 13 a). Fra fig. 7 13 b) finnes viskositeten ved temperaturer fra 20°C til 120°C (også den internasjonalt aksepterte referansetemperaturen 40°C). Figuren er basert på viskositetsindeks 85.

I praksis vil visse lagertyper som sfæriske rullelager, koniske rullelager og sfæriske aksialkulelager ha en høyere driftstemperatur enn for eksempel sporkulelager og sylindriske rullelager under likeverdige driftsforhold. Levetiden for et lager kan forlenges ved å velge en olje som ved driftstemperatur har en viskositet v som er høyere enn v1 Ved et forhold k = v/v1 mindre enn 0.4 kreves det EP-tilsatser i oljen.

Faktorene a2 og a3 kombineres til faktoren a23. Denne faktoren finnes fra fig. 7.14. som funksjon av viskositetsforholdet k = v/v1. Det skraverte feltet i fig. 7.14. gjelder ved bruk av EP-tilsetninger

Smøreoljene deles i viskositetsgrupper. Gruppene er en angivelse av den kinematiske viskositet definert ved 40°C, og ikke et uttrykk for kvaliteten på oljen. Den kinematiske viskositet ved andre temperaturer er avhengig av den enkelte oljes viskositet/temperaturkarakteristikk og angitt som viskositetsindeks VI Tabell 7.4 viser ISO viskositetsklassifisering

ISO Visko grad	Middel kinematisk viskositet [cSt v/40°C]	Kinematiske viskositetsgrenser [cSt v/40°C]	
		Minimum	Maksimum
ISO VG 2	2.2	1.98	2.42
ISO VG 3	3.2	2.88	3.52
ISO VG 5	4.6	4.14	5 06
ISO VG 7	6.8	6.12	7.48
ISO VG 10	10	9.00	11.0
ISO VG 15	15	13.5	16 5
ISO VG 22	22	19.8	24.2
ISO VG 32	32	28.8	35.2
ISO VG 46	46	41.4	50.6
ISO VG 68	68	61 2	74.8
ISO VG 100	100	90.0	110
ISO VG 150	150	135	165
ISO VG 220	220	198	242
ISO VG 320	320	288	352
ISO VG 460	460	414	506
ISO VG 680	680	612	748
ISO VG 1000	1000	900	1100
ISO VG 1500	1500	1350	1650

Tabell 7.4 ISO viskositetsklassifisering

En forutsetning for å oppnå beregnet levetid på rullingslagerne er at det benyttes riktig verktøy ved montering og at det opprettholdes høy renlighet

7.6. LAGERBELASTNINGER

Ved beregning av den ekvivalente lagerlast skilles det mellom dynamisk og statisk lagerbelastning For dynamisk lagerbelastning gjelder følgende formler for den ekvivalente lagerlast:

* Konstant lagerlast:

$$P = X F_r + Y F_a$$
 (7.10)

hvor

P: ekvivalent dynamisk lagerlast [N]

F_r: radiell lastkomponent [N]
F_a: aksiell lastkomponent [N]
X: lagerets radialfaktor
Y: lagerets aksialfaktor

* Varierende lagerlast:

$$F_{m} = 3\sqrt{\frac{F_{1}^{3} U_{1} + F_{2}^{3} U_{2} + \dots}{U}}$$
 (711)

hvor

 F_m : konstant middellast [N] F_1 , F_2 : konstante krefter ved U_1 , U_2 , omdreininger [N] $U = \sum_{i=1}^n U_i$ (7.12)

* Ved lineær variasjon innen en gitt tidsperiode:

$$F_m = \frac{F_{\min} + 2 F_{\max}}{3} \tag{7.13}$$

Ved statisk lagerbelastning (lageret blir stående i en gitt posisjon over lengre tid) gjelder formelen:

$$P_0 = X_0 F_c + Y_0 F_a \tag{7.14}$$

hvor

 P_0 : ekvivalent statisk lagerlast X_0 : lagerets radialfaktor Y_0 : lagerets aksialfaktor

7.7. PRAKTISK LAGERBENYTTELSE

I fig. 7.15. er vist opplagringen av pinolspissen på en dreiebenk. Her benyttes et radiallager mot et aksiallager da dette eliminerer løpeklaringen. Det ytre koniske rullelageret presses innover ved hjelp av den gjengede ringen i lagerhuset.




Fig. 7.15 Opplagring av pinolspiss

I fig. 7.16. er vist opplagring av en sagspindel hvor avstanden mellom lagrene er stor. For å ta hensyn til utvidelse av akselen ved temperaturøkning benyttes et fast lager (til høyre) og et lager der ytterringen kan "bevege seg" (til venstre).




Fig. 7.16. Opplagring av en sagspindel.

I fig. 7.17. er vist en forbrenningsmotor med sfæriske rullelager benyttet som rammelager. For kryssbolten er benyttet nålelager Veivlageret er utført som glidelager da dette gir bedre dempning i systemet.




Fig. 7.17 Snitt gjennom en forbrenningsmotor.

I fig. 7.18. er vist opphenget for en godsvogn, og det legges merke til tetninger, deksel og låsing av mutter




Fig 7.18 Oppheng for godsvogn.

7.8. BEREGNINGSEKSEMPLER

I dette kapittel vises flere eksempler på hvordan beregninger utføres for å kunne velge standard lager utfra lagerets belastning og levetid. For løsning av eksemplene er benyttet SKF sin Hovedkatalog

* EKSEMPEL 1

Sporkulelager roterer med n=1000 o/min og belastning: $P=F_r=3000N$ Det stilles et krav til lageret: $L_{10h}=20000$ driftstimer Finn dynamisk bæretall, og velg passende lager

* LØSNING 1

Fra nomogram: C/P = 10.6

Dynamisk bæretall: C = 10.6 P = 10.6 3000 = 31800 N

Fra SKF Hovedkatalog velges et lager med dynamisk bæretall større enn beregnet over. Det er mange lager å velge mellom, for eksempel:

- lager nr. 6210 med innvendig diameter d = 50 mm, C = 35100N
- lager nr 6307 ned innvendig diameter d = 35 mm, C = 33200 N

Det endelige valg av lager er dermed avhengig av akseldiameteren

* EKSEMPEL 2

En vertikal aksel bærer ei reimskive og skal opplagres ved A og B i sporkulelager Reimstrekket F_a = 6000 N, akseldiameter = 60 mm og massen av skiva er 80 kg. Arrangementet er vist i fig 7 19.




Fig. 7.19. Aksel / lager arrangement.

Lageret ved A skal ta hele tyngden av aksel og skive. Lagrene krever minst 12000 driftstimer ved 1500 o/min. Velg passende lager ved A og B

* LØSNING 2

Finner først opptredende krefter i A og B:

$$M_A = 0$$
: $F_a 300 - B 700 = 0$): $B = 2571 \text{ N}$

$$\Sigma F_x = 0$$
: $A_x = F_a - B = 3429 \text{ N}$

A_y er lik tyngden av skive og aksel:

$$A_y = (80 + (\pi/4 \ 0 \ 60^2 \ 7 \ 7.85)) \ 9.81 = 937 \ N$$

Oppgitt $L_{10h} = 12000$ driftstimer ved n = 1500 o/min

$$L_{10} = L_{10h} 60 \text{ n/}10^6 = 1080 \text{ mill omdr.}$$

For sporkulelager gjelder:

$$L_{10} = (\frac{C}{P})^3 \rightarrow C = P^3 \sqrt{L_{10}}$$

* Lager B:

$$C = 26378 \text{ N}$$

Velger lager nr. 6011 med diameter d = 55mm, og C = 28100 N

* Lager A:

$$F_a/F_r = A_y/A_x = 0.273$$

Antar
$$X = 0.56 \text{ og } Y = 1.6$$

Ekvivalent lagerlast: $P = X F_r + Y F_a = 3419 N$

$$C \approx 35000 \text{ N}$$

Prøver lager nr 6211 med diameter d = 55 mm, C = 43600 N

Sjekk:
$$F_a/C_0 = 937/29000 = 0.032$$
): $e = 0.23$

Mao blir
$$X = 0.56$$
 og $Y = 1.8$

Ny ekvivalent lagerlast: P = 3606 N

 $C \approx 37000 \text{ N og OK!}$ da lagerets C = 43600 N

* EKSEMPEL 3

En vertikal aksel med rullingslagre ved A og B er vist i fig. 7.20 Akselen roterer med turtall n = 30 o/min og er i drift 3 timer pr. dag 300 dager i året. Det kreves 96% sannsynlighet for at lagerene skal ha en levetid på 15 år.

Lagerkrefter ved A: $F_r = 19$ kN, $F_a = 8$ kN. Lagerkrefter ved B: $F_r = 27$ kN

a) Bestem minste nominelle levetid L₁₀.

Både lager A og B er sporkulelager SKF 6313 Akselen roterer med full belastning 75% av driftstiden og halv belastning resten.

b) Beregn nødvendig dynamisk bæretall C for å oppnå ønsket levetid Vis at den oppgitte lagertype tilfredsstiller kravet




Fig. 7.20. Aksel med rullingslager

* LØSNING 3

a)
$$L_{4a} = 30 60 3 300 15 = 24.3 \text{ mill omdr}$$
 $L_{4a} = a_1 a_{23} L_{10}$ $L_{10} = L_{4a} / (a_1 a_{23}) = 24.3 / (0.53 1.0) = 45.8 \text{ mill. omdr}$

b) For SKF 6313 :
$$C_0 = 60000 \text{ N og C} = 92300 \text{ N}$$
.

* Lager A : $F_a = 8 \text{ kN og } F_r = 19 \text{ kN}$.

$$F_a / C_0 = 8 / 60 = 0.133 \Rightarrow e \approx 0.31$$

$$F_a / F_r = 8 / 19 = 0.42 < e \text{ ; } X = 0.56 \text{ og } Y = 1.4$$

$$P = X Fr_2 + Y F_a = 0.56 19 + 1.4 8 = 21.8 \text{ kN}$$

$$P_m = 3\sqrt{\frac{3 \ 21.8^3 + 1 \ 10.9^3}{4}} = 20.1 \ kN$$

$$C = P_m 3\sqrt{L_{10}} = 71.9 \text{ kN}$$
 OK!

* Lager B: $P = F_r = 27 \text{ kN}$

$$P_m = 3\sqrt{\frac{3\ 27^3 + 1\ 13.5^3}{4}} = 24.9 \ kN$$

$$C = P_m 3\sqrt{L_{10}} = 89.1kN$$
 OK!

* EKSEMPEL 4

Et sporkulelager SKF 6310 roterer med n = 1000 o/min

- a) Hva er den minste kinematiske viskositet v1 som kreves ved driftstemperatur for å gi full god smøring?
- b) Hva blir viskositeten v ved referansetemperaturen 40 °C når lagerets driftstemperatur er 90 °C
- c) Velg viskositetsgrad for oljen

* LØSNING 4

- a) $d_m = (d + D)/2 = 80 \text{ mm}, \text{ v1} = 18 \text{ mm}^2/\text{s}$
- b) $v = 130 \text{ mm}^2/\text{s} \text{ ved referansetemperatur}$
- c) ISO VG 150

* EKSEMPEL 5

Fig. 7.21 viser hjulopphenget på en av NSB sine godsvogner. Hver godsvogn har to akslinger, vekten på tom vogn er 6 tonn og lasteevnen er 20 tonn. Lagrenes levetid antas å være 200 000 km. Hjulet roterer med maksimal belastning i 40% av driftstiden, med halv belastning i 50% av driftstiden og med tom godsvogn resten. På grunn av slitasje av hjulene regnes en midlere hjulradius (over hjulets livslengde) R_{hiui} = 318 3 mm.

Det antas en lasting av godsvognen slik at alle hjul blir likt belastet. Det kan også antas at resultantkraften fra skinnen på grunn av hjulets geometri angriper midt i mellom lagrene.




Fig. 7 21. Hjuloppheng for en godsvogn

- a) Velg lager når det skal regnes 90% sannsynlighet for å oppnå levetiden
- b) Velg lager når det regnes med 98% sannsynlighet. Tegn momentdiagram for akselen og beregn bøyespenning i aksel ved fullastet vogn.

OPPGITT: $d_1 = 100 \text{ mm}, d_2 = 115 \text{ mm}, d_3 = 140 \text{ mm}, l_0 = 207 \text{ mm}, l_1 = 220 \text{ mm}, l_2 = 260 \text{ mm}, l_3 = 293 \text{ mm}.$

* LØSNING 5

a) Hjulets omkrets: $O = 2 \pi R_{hiul} = 2000 \text{ mm og } L_{10} = 100 \text{ mill omdr}$

Maks belastn: $F_r = 31883 \text{ N (pr. lager)}$

Min belastn: $F_r = 7358 \text{ N (pr. lager)}$

Belastn som gitt over gir $P_m = 24678 \text{ N}$

$$C = P_m 3 \sqrt{L_{10}} = 114545N$$
 , Velger SKF 6220 med C = 124000 N

b) $L_{2a} = a_1 a_{23} L_{10} = 100 \text{ mill omdr.} \Rightarrow L_{10} = 303 \text{ mill omdr.}$

Dermed blir: C = 165752 N, og velger SKF 6320 med C = 174000 N og bredde = 47 mm.

Momentdiagram som vist i fig. 7 22.




Fig 7 22 Momentdiagram for hjulopphenget.

Pkt 1: $M_b = 3.71 \ 10^6 \ Nmm \ og \ \sigma_b = 37.8 \ N/mm^2$

Pkt 2: $M_b = 4.99 \ 10^6 \ Nmm \ og \ \sigma_b = 33.4 \ N/mm^2$


Pkt 3: $M_b = 6.05 \ 10^6 \ Nmm \ og \ \sigma_b = 22.5 \ N/mm^2$

Radiallager

Spårkullager enradiga (†) med skyddsplåtar eller tätmingsbrickor med flänsringspår i ytterringen (och flänsring)

') se aven SKF-katalogen "Tunnseklionslager"

Sfäriska kullager med cylindriskt eller koniskt hål (3) med tätningar med bred innerring (4)





12 3 1

's se även SKF-katalogen ''Tunnsektionslager'' '') se SKF-katalogen ''Precisionslager''

tvåradiga (7) med skyddsplåtar eller tätningsbrickor Fyrpunktskontaktkullager* (8)


X


თ


") se även SKF-katalogen "Tunnsektionslager"


X

Lagertyper









4


tvåradiga⁷⁾ typ NNU (14) typ NN (15)

¹se SKF-katatogerna "Bearings for heavy engineering applications" och "Precisionslager"

tyrradiga") med cylindriskt (16) eller koniskt hål


") se SKF-katalogen "Bearings for heavy engineering applications"





4

Cvlindriska tutirullager enradiga (17) tvåradiga med (18) eller utan tätnıngar flerradiga*)




Radiallager

Cylindriska rullager enradiga typ NU (9) typ N (10)

Näfrullbussningar Öppen typ (20) och sluten typ Nåfrullager med flänsar med eller utan innerring (21)

Radiallager Nåtrullager

typ NJ (11) typ NJ med vinkelring HJ (12) typ NUP (13)



Nålrulikransar" (22) Kombinerade nålrullager" (23) Inställbara nålrullager"

med eller utan innerring med tätningar Nåfrullager utan flänsar*)

₹


ន

¹) se SKF-katalogen "Nålrullager"

24

Stäriska rullager med cylindriskt (24) eller koniskt hål

") se SKF-katalogen "Nålrullager"







") se SKF-katalogen "Bearings for heavy engineering applications"

Ovlindriska kryssrullager (19)



") se SKF-katalogen "Precisionslager"

Koniska rullager enradiga (25) parade tvåradiga*) (26)

') se SKF-katalogen "Bearings for heavy engineering applications"

tyrradiga" (27)


") se SKF-katalogen "Bearings for heavy engineering applications"


Koniska kryssrullager*) (28)


LXU

TX.

욘








Axialnålrullager (34)



Stäriska axialrullager (35)



Koniska axtairullager

1) se SKF-katalogen "Bearings for heavy engineering applications"


Axiallager

enkelverkande Axialkullager

med sfäriska husbrickor och med sfärisk husbricka och med plan husbricka (29) underläggsbrickor (30) med plana husbrickor underläggsbricka dubbelverkande


Vinkelkontaktaxiaikuliager enkelverkande^{*)} (31) dubbelverkande^{*)} (32) ') se SKF-katalogerna "Bearings for heavy engineering applications" och "Preoisionslager"


Cylindriska axialrullager (33)




€3

5







Y-lager, löprullar

F42 10 1

Y-lager

med förlångd innerring på ena sidan (38) med förlångd innerring på båda sidor med stoppskruvar i innerringen (39) med excentrisk låsring

med normal innerring (41) med klämhylsa (40)

Löprullar smalt utförande

med bomberad mantelvta (42) med bomberad eller cylindrisk mantelyta (43) brett utförande

Stödrullar

utan axialstyrning med bomberad (44) eller cylindrisk med eller utan innerring mantelyta

med eller utan tätnıngar

med axialstyrning med bomberad eller cylindrisk mantelyta med maxımalt antal rullar ısärtagbart utförande (45) ei isärtagbart utförande med hållare (46)

Kamrullar

med bomberad eller cylindrisk mantelyta med hållare (47) med maximalt antal rullar

47

Z Z

SK F

악

Spårkullager

Ekvivalent dynamisk tagerbelastning För enskilda lager och lager parade i tandemanordning är

$$P = F_r$$
 om $F_a/F_r \le e$
 $P = XF_r + YF_a$ om $F_a/F_r > e$

på det radiella lagerglappet; ju större lagerglapp desto större axiell bärförmåga. Dessutom påverkas X och Y av storieken ekvivalenta lagerbelastningen, beroende av förhållandet mellan axialbelastningen För spårkullager är taktorerna X och Y, som erfordras för beräkningen av den och det statiska bärighetstaret Co.

Om lagren monteras med vanliga passvalenta lagerbelastnıngen. För lager parade i tandemanordning bör de värden som anges under "C3-glapp" användas. Väller anges I den övre tabellen på motstående sida användas för beräkning av den ekvidiametern och lagerhustolerans J7) kan grund av att glappet minskar under drift, man ett större glapp än normalglapp på t.ex. till följd av kraftig uppvärmning av innemingen, bör värdena på faktorerna de värden på faktorerna X och Y som ningar (axeltolerans i5 till n6 allteřter under normalglapp användas.

För lager parade i tandemanordning är Fa och Fr de krafter som verkar på lagerparet. För lager parade i O- eller X-anordning är

$$P = F_r + Y_1 F_8 \qquad \text{om } F_4 / F_r \le e$$

$$P = 0.75 F_r + Y_2 F_8 \quad \text{om } F_4 / F_r > e$$

lagerparët. Värdena på taktorerna e, Y, och Y_2 för olika värden på F_α/C_0 anges i den nedre tabellen på motstående sida. F, och Fa är de krafter som verkar på

För enskilda lager parade i tandemanord-Ekvivalent statisk lagerbelastning nıng är

$$P_0 = 0.6 \, F_r + 0.5 \, F_a$$

Om $P_0 < F_r$ bởr man använda $P_0 = F_\infty$ För parade lager är F_r och F_a de krafter som verkar på lagerparet. För lager parade i O- eller X-anordning är

$$P_0 = F_r + 1,7 F_a$$

F, och Fa är de krafter som verkar på lagerparet.

Axiell bärförmåga

Den rent axrella belastningen på spårkulla-Små lager och lager ur lätta serier (dlame-0.25 Co. Alltför stora axialbeiastningar kan leda till en avsevärd minskning av lageraxiellt med en belastning som är större än ger bör ı allmänhet inte överstiga 0,5 Co. terserier 8, 9, 0 och 1) bör inte belastas livslängden.

	3
ē	ordning 👾
lag	Enskilda lager och fagerpar I tandemanordning
ş	ğ
-8	Ē
ŝ	Ë
8	3
Ē	-
ĕ	ह्य
ō	ä
į	æ
횬	ö
ğ	ē
ğ	ğ
Ē	흏
ē	뽏
ŭ	Щ

Tagardiann Cd. Care Co. 10.00

2 1. 1		
	(1) (2) (2) (3) (3) (3) (3)(3) (4) (3) (4) (3)(4) (5) (4) (5)	
	And the second s	
25, 9 - 5, 5, 7	コー・ガランを体を 「私さんてたり	
4 1 2 1 2	The state of the s	
	 Fig. 19 • Aug 1 to 1 to 2 to 1 to 2 to 1 	
- Constant - 1	24.8.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	
20 1	0100 N 1010	
300 100	3 60 20	200
4	1.00 03 04 1. 00 1. 00.	
100		
	2.56 (54) 4 (67) (47) (47)	14.
200	 **Constitution = **Constitution 	
ST	The second secon	
rglapp C	00000 244 444 444	200
• , , ,	'+++++++'-	
	1 334444 82	
- ×	000000	450
(C)	化萨克斯斯多尔特特	
	しょここ さいきいきじょう かいじ	2.4
		5 W
*	2.000 7.000	
· 🛎	⊸ vi4-cococo - ∘	100
Lagerglapp C4	4444 2444 888 888	
7.7	■・47 はスポッ選・気をオタッ	
Lag	 R. C. C. Strategy and A. C. C.	
	 18 12 12 20 41 (4.50) 	100
	 10.7を抗な、気がでは 	1,3
6. 3 Mail	1 1 はいいいさぎきゅうだがに知る	77 i.
1.4	I - in ou co : * + -> iii	
Prog. 17 (2)	262 262 4 4	
	************************************	7.3
	マカガモガニ(*)**	200
	一つ気がたたれる 見がくせきがん	
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	-
9		35.
(1)		46 M
4 1 14 14 1	. ~ a a a a a a a a a	
. a	`ਚਰਚਚੇਨਾ ∵ੋ	315.
, - ×		
<u>u</u>	0,46 0,46 0,48 0,48	4.5
Lagergiapp C3	A SHOP A SHOP WHEN YOU THE	Sec. 2.
- E	- March 1998 March 1997	C 37
	0,000 0,83 0,44 0,46	
<u> </u>		371
_ <u>G</u>	8 8 8 8 4 4 W	
20		
1 63 %	000000	
70	しょうけい ぬめ におかま	-0.0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 A 1	24
1 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
The second second	A Sept Address of the Sept of the Control	
		Carr
_ △ ()	9 8644	32.1
- a	16.22.22.21.21.21	
- # .2 ·	1、图画家家居事。20	6. 5
	 One of the property of the proper	6.1
270	 1 1 1/2 20 12 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
		: : .
	こころ だっかんがい エー・デース	
<u> </u>	4 4 4 4 4 4 4	Charles
₫	တစ္တတ္တတ္တတ္	80
g g	တိုင္တတ္သည္တည္သည္တ	
age)	55 55 55 56 56 56	
lagel X	00,56 0,56 0,56 0,56	
It lagei X	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
alt lagei X	* ** (素) (おおお) ** (ままず)	
nalt lage X	* ** (素) (おおお) ** (ままず)	
malt fagei X	* ** (素) (おおお) ** (ままず)	
rmalt lagei X ⊂	* ** (素) (おおお) ** (ままず)	
ormalt lage	* ** (素) (おおお) ** (ままず)	
kormalt lagei X	* ** (素) (おおお) ** (ままず)	
Normalt lagerglapp	* ** (素) (おおお) ** (ままず)	
Normalt lager	0,22 0,56 0,24 0,56 0,27 0,56 0,37 0,56 0,34 0,56	
Normalt lage	* ** (素) (おおお) ** (ままず)	
	* ** (素) (おおお) ** (ままず)	
	0,22 0,24 0,27 0,31 0,37	
Normalf lage	* ** (素) (おおお) ** (ままず)	
	0,22 0,24 0,27 0,31 0,37	The state of the s
	0,22 0,24 0,27 0,31 0,37	

	375 5 55
우 그는 게	
	37 32
	100
a - 1 (55)	10 S 10 S 10 S
	1.0
7 7	2 - 3 - 30
	441
	. 54
277.11.01	5
	7 7 7
	0.00
1 . San	11.4
97 AP (1972 N	1752
2.3	17441.15
200	
7.7.	
	100 .53
	774 - 57
72.V	13 133
45	5.5
2.00	
3 37 E 181	1.30
	4.5
U. S. J. S.	3.2
3 E	45
1977	100
4.6	(4)
1 to 2 to 3	200
1 1011	16 25
	325-7-73
ا فيدقشند	10 11 15 6
歌を変むり	12.00
Carrier Service	1. 经研数
	1.5
62 75 FE 1	476 27
45.3	1 12 338
	200
7	1
- 1	-100
3 1 No. 25 1 4 2	
27 25 25	73.54
記憶器 たし	0.000
Di Co.	1.0
2.0	15.00
199.6	1
15 . A	207 1.45
	130 133
	10.00
	10.00
	(A)
	10 - 30 10 - 31 10 - 31
数による	
数では	10 3 4 1 1 7 1
10	
Jed S	
ager.	
nager	
ullager	
kullager :::	
rkullager	
årkullager ***	
pårkullager	
spårkullager 	A CANADA
ı spärkullager	
la spårkullager 	
ga spårkullager	The state of the s
Jiga spårkullager	
adiga spårkullager 2019 19	2
radiga spärkullager Ing 2	28
nradiga spårkullager ning V2	28
enradiga spärkullager _{in t} dning 12	2.8
enradiga spārkullager sordning. Volning	28
r enradiga spårkullager som lordning 12	2,8
ör emadiga spärkullager som nordning Va	5.2.2
för enradiga spärkullager anordning (12	2.8
r főr enradiga spärkullager kanordning Ya	2.8
er för enradiga spårkullager X-anordning Y1	2 2.8 2.8 4.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
irer för enradiga spärkullager r X-anordning Y-1	2 2.8 4,56 2.2
orer för enradiga spärkullager er X-anordning Y1	2 2.8 4.55 2.2 2.8
rtorer för enradiga spärkullager iller X:anordning Y1	2 2.8
iktorer för enradiga spårkullager eller X anordning Y 1	2 2 2 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
faktorer för enradiga spärkullager - eller X-anordning - Y-	32 2 28 4 4,55 22
staktorer tör enradiga spårkullager. O. eller X-anordning	1,32 2 5 2,8 1,4 1,56 1,22
jsfaktorer för enradiga∹spårkullager i O∹eller X-anordning e YY	0.32 2 2.8 0.4 1,55 2.2
ojsfaktorer för enradiga spärkullager 1 O. elter Xanordining e√ √ √ √ 2	0,322 2 2.8 0,4
ingstaktorer för enradiga spärkullager ar i O-eller X-anordning e	0,322 2 5 2,8 0,4 1,55 1,55 1,22
ningsfaktorer för enradiga spärkullager orr I O., elter Xanordning e	0,322 2 2,8 0,44 1,55 2,2
kningsfaktorer för ennadiga spärkullager rpar i Oeller Xanordring e e V. Y. 7.2	0.32 2 2.8 0.4
äkningsfaktorer för enradiga spärkullager erper I O. eller Xanodning G _{L.} e	3 0,32 2 5 2,8
irākningsfaktorer för enradīga spārkuliager gerpar I O., elter Xanordning V _{O.} e	38 0,322 2 2.8 10 0,4
oiäkningstaktorer för ennadiga spärkullager. agenpar i O-eller X-anordiling. «/Cg. a-	03 0,32 2 2,8 10 0,4 1,55 2,2
Beiðkningsfaktorer fór enradiga-spärkullager Legerper I O. efter Xanordning F』/Cg. e Y	0,03 0,10 0,10
Beiðkringsfalktorer fór enradiga spárkullager Lagenpar í O-eller Xanordintg F _a /C _G . a Y Y ₂	0,03 0,10 0,10 0,10
Beiäkningsfäktorer för ennadiga spärkullager Lagenpar i O-eller Xanoxdiling Fa/C _G e- Y Y	0,03 0,32 2 2,8 0,10 0,4 1,55 2,2
Beiäkningsfaktoreriör enradiga∹spärkullager Lagerpor I O⊷elter Xanordning Fg/G, e Y Y	0.00 0.32 2 2.8 0.00 0.44 1.156 1.22 2.23 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0
Beiðkningsfaktorer fór enradiga-spårkullager. Lagenpar i Oeller Xanodning Fa/C _e . e . ' ' ' ''	0,03 0,03 0,10 0,10
Beräkningsfaktorer för ennadiga spärkullager Lagenpar i O-eller Xanoxdiling Fa/C _G e Y ↑ ↑ 7 × 2	0.03 0.03 0.10

THE STATE OF THE S

er der 1808 begelichen ist in 1806 bestellt bestellte bestellte in 1806 bestellt in 1806 be

A shall of the contract of the

2.0			1.00		200	
	200			100000		
×- '-	3-40		- 5-	41.0	- '	45.19E
2 - 1 -				ಿಸ್ ಎಂ. ∓ಸ	20	71 15 4
2 J. 1	1.		100			
	N:		- 1204	A come	27 10 60	
			1.25	Commence of the	0.13.1	
	4.04			in the case of	100	
. \$.,						
		. T.F.		N. D.		
5 Da	A	20.74	100	6. 74		
. N.	700			. 45 77. 75.4		100
3.3					market i	
	177	γ.	147	35 - 33		
		- 2				100
- 30		100				457 557
4.55		ria de la compa	A colone	5		
	100					
	12.5			1 100		6. 6.
10.0		5 ***				
	3	1 1				
		- /				- C
		*	1.153	and the second		100
	1000		ng Care	A	65 B.	44-14
9.9	5.44					
	S					
	2 10 1		April 199			1.3
		100		***		3 mills
			1000			
52	F - 100					A
			14 - 3	200		
- 15	** * * *				30.	
	e	2.75	· · · · · · · ·	1.50	4	
. 67	Carre !					
8.4	2.0	1.65	22	20 77 77		7877.55
3.5	- بنبع		-	11		1000
. 3.4		100	27.1	7.4	** 755, 1944	2.6
. 2*				0.1	45 300	200
	F 1 1					100
A Comment of the Comm		· i	6 . 25	112 35		
-40						15°7 91'4
- 3.7						***
11.2				A 4 1 8 11		207.00
-:51						
10.12			- 3		100	
- 6						
	- "		35.00	S		
			1.325	20.00		
2.5	4.2			45 6 6 5		
2.5						
						100
	9.5			A	6.50	200
1.74	40.00				74. U. X.	
14.	. 2	* 0.5		100		3
c	27 mm		· >=		A Comment	
20.		0.00		2.7		
A 1.	24	100	3.3	25 9 2 45		
y	14.0					
				13 . At .		4
S. 19		- 2	7	Sing.	7.7	200
. (*		. 2	<u> </u>	30.5	ŢŢ.	32
					77	
		_ ڪ				
		_ ڪ			F	
	F	_ ڪ				
はは		_ ڪ	建筑			
		_ ڪ				
	はなる。	_ ڪ			7. 7. 7.	
		_ ڪ	新世子 1985			
		_ ڪ				
			Mary States			
		_ ڪ	ALC: CALCON			
		_ ڪ	The Control of			
		_ ڪ	THE STREET			
		_ ڪ				
		_ ڪ			· 1000000000000000000000000000000000000	
		_ ڪ	mar Succession			を指摘している。
		_ ڪ	ALC: THE SHAPE OF			
	となるでは	_ ڪ	金のではおります。			
		_ ڪ				
	が 一番	_ ڪ	THE PARTY OF THE			
	が 一番	_ ڪ	COLUMN SECURITION OF THE PERSON OF THE PERSO		AND	
		_ ڪ	Mary Mary States of the Control of t			
	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH			
	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ	WELL STATES OF THE STATES			
	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ	WILL SECTION SECTIONS			
	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ	WELL STANDARD OF THE PARTY.			
	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ	THE PERSON NAMED IN COLUMN			
2.2	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ	新日子 のではないのではない			
200	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ	新田子 のではないのできる			
222	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ	新日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日			
122	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
11.22	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
5-1-22	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
55 11 2 2	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
55 11 22	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
1,55 11.22	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
1,55 2,2	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
1,55 m 2,2	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ	THE PERSON NAMED OF THE PARTY OF THE PARTY.			
1,55 11.22	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
4,56,11,22	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ	THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.			
1,55 11 22	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
4.1.55 + 2.2	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ	THE CONTRACT OF THE PARTY OF TH			
4. 4.55 11.22	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
0.4	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
0.4	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
0.4	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
0.4	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
0.4	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
0.4	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ	THE STATE OF THE S			
0.4	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
0.04	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
10 0.4	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
3.10	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
0.10	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
0.10	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
0,10	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
0.10	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				
0.10	大学 のではない こうしゅう	_ ڪ				

					_	
-			-		-	=
,		0	121	-		=
200				~	/. W	
Ti-		101	* 1 5	-	~	.57
11.0	-2.					

186

Enradiga spårkullager d 2,5–12 mm

H	Huvudmått		Bärigt dyn.	Bärighetstal dyn. stat.	Utmatt- ningsbe-	Basvarvtal	vtal	Massa	Betecknin
το	۵	മ	Ç	රි	lastning P _u		୍ଥ ଆଧ		
E			z		z	r/mln		ķ	,
2,5	ω	2,8	319	106	4	67 000	80.000	2000	
6.5	9	4	488	146	9	60 000	2000	7000th	60/2.5
4	a	2,5	540	180	•			3100'n	623
	ភូស្	400	975 1 110	8888	6146	88 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 8	63 000 59 000 59 000 50 000	0,0007 0,0022 1,003	618/4 604 624
LO:	<u> </u>	တကတ	637 1 110 i 720	380 820 820	11 16 16	43 43 600 600 600 600 600 600 600		0,0054 0,0050 0,0050	634 618/5 625
9	2 ₽	လ လု	884 1 720	345 620	3 tz %	35 000 48 000 90 000		0,0020	635 618/6
~	4 0 8	3.5 5.5	956 i 720 3 250	400 620 1 370	2582		52 000 45 000 65 000	0,0022 0,0075	626 618/7 607
ф	유성	41~	1 330 3 250	570	5,75			0,0030	627 618/8
ø	24 26 26	41~00	1 430 3 710 4 620	640 1 660 1 960	27 71 83	32 000	4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0,0034 0,0034 0,014	608 609
5	288888	လတ္ထစ္သည္	1 380 1 950 4 620 5 070 8 060	585 750 1 960 1 960 2 360 3 400	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	386 000 24 000 24 000 25 000		0,0056 0,010 0,010 0,022 0,022	629 61800 61900 6000 16100 6200
젼	372338	20 B B C C	430 5 070 5 070 9 880 9 750	970 980 2 380 3 100 4 150		28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2	28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	0,053 0,0063 0,011 0,022 0,037 0,060	6300 61901 61901 6001 16101 6201

		60/2.5	623	818/4 604 624 634	618/5 625 635	618/6 626	618/7 607 627	618/8 608	618/9 609 629	61800 61900 6000 16100 5200 6300	61801 61901 6001 16101 6201
	kg	0,0007	0,0015	0,0007 0,0022 0,0031 0,0054	0,0012 0,0050 0,0090	0,0020	0,0022 0,0075 0,013	0,0030	0,0034 0,014 0,020	0,0055 0,010 0,019 0,022 0,032 0,053	0,0063 0,011 0,022 0,023 0,037
ng olia		80 000	70 000	75 000 63 000 56 000 50 000	63 000 50 000 43 000	56 000 43 000	53 000 45 000 38 000	48 000 43 000	38 000 34 000 34 000	44 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	28 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Smorrong fatt	r/mln	67 000	60 000	63 000 53 000 48 000 63 000	53 000 43 000 36 000	48 000 36 000	45 000 38 000 32 000	40 000 36 000	38 000 32 000 28 000	36 000 37 000 38 000 28 000 20 000 20 000	32 000 26 000 22 000 19 000
lastning P _u	z	4	9	V 514 85	11 16 26	15 26	17 26 57	24 57	27 71 83	25 32 33 100 143	28 453 100 176 176

r/mln		kg	1
67 000	80 000	0,0007	60/2.5
60 000	70 000	0,0015	623
63 000	75 000	0,0007	818/4
53 000	63 000	0,0022	604
48 000	56 000	0,0031	624
43 000	50 000	0,0054	634
53 000	63 000	0,0012	618/5
43 000	50 000	0,0050	625
36 000	43 000	0,0090	635
48 000	56 000	0,0020	618/6
36 000	43 000		626
45 000	53 000	0,0022	618/7
38 000	45 000	0,0075	607
32 000	38 000	0,013	627
86 000	48 000	0,0030	618/8
86 000	43 000	0,012	608
38 000	45 000	0,0034	618/9
38 000	38 000	0,014	609
38 000	34 000	0,020	629
86 000 87 000 87 000 87 000 80 000	43 000 36 000 34 000 30 000 800 800	0,0056 0,010 0,019 0,022 0,032 0,053	61800 61900 6000 16100 6200 6300
200000	88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0,0063 0,022 0,023	61801 61901 6001 16101

Inbyggnadsmått ₽₽ Mätt


ra Max

og E S

7. 2. 4. 0.0.0.0 0 0.0.0
 31
 10
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.0

୍ ଓ ପ୍ରତ୍ତ ପ୍ରତ୍ ପ୍ର ପ୍ରତ ପ୍ରତ ପ୍ରତ୍ତ ପ୍ରତ୍ତତ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରତ -- 'ନିମ୍ପର - 'ଭିଷ୍ଟ - 'ଭିଷ୍ଟ - 'ଭିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ତତ୍ତ ପ୍ରତ୍ତତ୍ତ -

UKF



7		
1		
	-88	
	-1	

3		
_	j	
, 	<u></u>	

- vuernigen	Massa	
	Basvarvtal	fett olla
	Utmatt.	lastning P _u
	otstaf stat.	ಂ
	Bärlghetstaf dvn. sta	ပ
		ω
	rvedmätt	۵

Mâtt

								5	
Ŧ	Huvedmått		Bärighetstaf dvn. st	itstaf stat.	Utmatt- hingsbe-	Basvarvtal	rtal	Massa	Betackning
70	۵	ω	ပ	ು	lastning P _u	fett	elle Bla		
E			z		Z	r/mfo			
								D.	
÷	2,83	حر دی	1 560 4 030	800 2 040	¥ %	28 000	34 000	0,0074	61802
	8 8 8 8	60 CO	5 590 5 590	28.50	120	55 000 55 000 57 000	888	0,016	61902
	88	, , , ;	900	4.60 750 000	88	22 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	28 000	0,030	6002
ļ	i i		11 400	5 400	228	17 000	20 000	0,045 0,082	6202 6302
7	တို့ ကို	w 2	1 680	930	39	24 000	30 000	0000	
	32	- ω	8 9 050 050	0 C 0	98	22 000	78 78 78 78	8100	61803
	ဗ္ဗ	유 (6 050	2000	137	19 000	24 000	0,032	16003
	9 4	5 5	9 560	4 750	200	1200	36	680°0	6003
	8	<u> </u>	25 20 27 300 27 300	550	275	16 000	19 000	0,125	6203 6303
Ş	Ś	,	}		0 0	12 000	16 000	0,27	6403
3	36	~ o	329	1 500	63	19 000	24 000	0.048	6
	54	00	980	4 050 050	92 128 138	# 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	22 000	0,038	61904
	4 ¢	52.5	9 360	5 000	212	989	8000	0,050	16004
	i i	<u> </u>	12 700	6 550	280	15 000	18 000	5000 + + 0	6004
	72	9	30 700	15 000	335 640	13 000	900	20.0	6304
22	37	_	4 360	2 600	195	43 000	2	0,40	6404
	4 4	കം	6 630	4 000	35	19 60	000	2200	61805
	4	연	1, 200	4 750 6 550	212	14 000	12 000	0,0	61905 15005
	25	ئ ة	14 000	200	300	15 000	18 000	080'0	6005
	38	5 ≏	22 500	11 600	490		13,000	0,13	6205
	3	N.	35 800	19 300	815	9 000	266 2.5	0,0	6305
8	5	7	4 490	2.900	36.			2	2040
	4 ₹	o 0	7 280	4 550	212	14 000	18 000	0,027	61806
	88	, E	13 300	8 300	310	12 000	15 000	0,085	16006
	38	2 5	19 500	1 200	475	10 000	15 000	0,0 5,0	9009
	30	ខន	43 600	16 000 23 600	1 000	0000	200	939	6306 6306


1	61802 61902 16002 6002 6202 6303	61803 61903 18003 6203 6303 6403	61804 61804 16004 6204 6304 6404	61805 61905 15005 6005 6305 6405	61806 61906 16006 6006 6206 6306 6406
Ş.	0,0074 0,016 0,025 0,030 0,045	0 = m m m m n n n	0,038 0,038 0,050 0,11 0,14	0,022 0,045 0,060 0,13 0,13 0,53	0,027 0,031 0,085 0,12 0,35 0,35
	24 000 28 000 28 000 24 000 20 000 20 000	28 000 24 000 24 000 27 000 19 000 15 000	24 000 20 000 20 000 148 000 13 000	20 000 119 000 17 000 18 000 14 000 11 000	18 000 17 000 15 000 13 000 11 000 10 000
	28 000 24 000 22 000 19 000 17 000	24 000 18 000 17 000 17 000 18 000 18 000	19 000 17 000 17 000 17 000 13 000 10 000	17 000 16 000 14 000 15 000 12 000 11 000 9 000	15 000 12 000 12 000 10 000 9 000 8 500
	34 85 120 160 228	39 98 137 137 200 275 455	63 156 173 212 280 335 640	125 275 275 235 335 815	146 212 310 355 475 670 1 000
	800 2 040 2 850 2 850 5 850 5 400	3 250 3 250 3 250 4 750 5 550 10 800	1 500 1 050 1 050 5 000 5 550 7 800 15 000	800 1 600 250 1 600 1 600	900 350 350 300 1 200 8 000

F	
- I	++
├ ·	

âtt	max max		00000 00000 00000	00000	0000 0000	၀၀၀၀⊢ ယယ်လ်က် က်	000 p
Inbyggnadsmått	D max		338888	24 33 33 34 55 55 55 55	30 35 40 42 88 89 89 89 89 89 89	36 44 45 47 56 56 56 56	40 53 50 57 85,5 82
Inbyg	P _A EI	mm	7111 60 71111	22 22 23 24 25 25 25 25	9000 9000 9000 9000 9000 9000	22.22 33.25 33.55	888888888 888888888
	รา ดีเก		ල්ල්ල්ල් - ඉහළු ඉහළ ඉහළු ඉහළ	000000 888888	0000 - E.E. 6868 - E.E.	0,000, 6,000,	0,000 1-1- 2,000 1-1-
	ದೆ"≀		1 (2 2 2 8 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	। 188 83 189 189 189	1 7 4 4 6 8 4 4 6 8 8 4 4 6 8	1 42,2 46,3 52,7	1 1 1 4 2 4 5 1 1 1 5 4 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	۵ً≋		24,7 27,7 29,2 33,9	22 22 22 22 24 24 25 25 25 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	88.25.25.35.45.35.45.35.45.35.45.35.45.35.45.35.45.35.45.35.45.35.45.35.45.35.45.35.45.35.45.35.45.35.45.35.45.35.35.45.35.35.35.45.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35	88 4 4 4 6 8 8 6 7 4 6 8 8 7 8 8 8 8	38.4 41.8 47.1 47.1 52.1 70,0
	£∑.		## 2002 ## 5002 ## 5004 ## 500	00000000000000000000000000000000000000	227.2 27.2 27.2 28.2 37.2 37.2 37.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5	28 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	88888 8888 7988 8944 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896
âĦ	i	٤	ro		_	10	_

EKF

spärkullager	mm
Enradiga	d 35-55



terringen	E :	ineu spar i Viterringei	
terringen	i ytterringen		

ilefi ilefi	rytal Massa Beteckning	olia	
	Basvarytal Smërining		
į	Utmatt- ningsbe-	lastning P _u	2
	etstal stat.	ပိ	
	Bärlghetstal dyn. sta	ပ	z
		æ	
	Huvudmätt	Ω	
1	포	0	8

0000 -	୦୦୦୍ଟ ଅନ୍ତି ଅ	000 – − ୁଣ ଜନନେ ନି	ପ୍ତ୍ର – -ଜଟ ଜନ୍ମ	0 -0 - - 44
45 51 60 65,5 92	50 58 66 68 73 73 70 10 10 10	56 64 71 70 78,5 92	63 76 75 83,5 101	70 75 86 83,5 111
93 93 74 75 84 84 85 84 85	44444444 644444444	74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	52 54 55 55 59 59 59 59	55 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8
000	000 0 666 6	00000 00000 00000	000 00 600 100	0 - 0 - + 4 4 6 - 10
1 5 5 5 5 7 5 6 9 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	69,8 77,7		72,8 81,7 95,2	1 1 8 8 1 5 1 1 0 4 4 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48.4 48.5 53.3 60.6 60.6 60.7 80.8	48,5 55,2 56,1 69,1 74,7 88	64,6 60,8 65,4 65,6 83,7 96,9	60,5 65,3 70,4 78,1 106 106	67 72,1 78,1 79,1 101 115
38,7 44,4 7,1 7,1 4,0 6,0 6,0 6,0 4,7 7,7	43,7 47,4 49,4 52,6 56,1 62,8	48,7 52,3 54,7 57,6 62,1 68,9	56,8 56,8 59,7 62,5 75,4 75,4	60,2 63 66,3 75,3 81,5

6 1907 6 1907 6 2007 6 2007 6 407 6 407 6 407 6 407 6 407 6 407 6 600 6 700


0.030 0.110 0.046 0.046 0.027 0.037 0.038 0.040 0.047

14 000 113 000 113 000 113 000 114 000 115 000 115 000 117 000

113 000 10 000 10 000 10 000 7 000 11 000 10

186 9378 9378 9440 9440 17290 17290 17290 17290 17390

8 200 8 1 200 11 200 11 000 11 000 11 000 11 000 12 000 13 000 14 000 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000 18 000 19 000 10 000 10 000 10 000 10 000



S.E.	0 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 -	0 - 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0
 മ്≋	1139 1139 1117 1117 1117 1117 1117 1117	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ďΝ	72.6 83.1 109.2 109.2 109.2 109.2 113.2 113.2 113.2 113.2 114.7 114.7 115.8 116.8 117.8 11	94.1 101 112 123 164 164
o ²	65,6 771,3 771,3 771,1 7	86,1 89,6 95,3 94,4 101 108

ʻa max


D max

Inbyggnadsmätt

FIRE

TX1

	
[
 - <u>0</u> -	



d 60~80 mm

_ [——- 6 —	
	<u>a</u>	
ł .—	—o	

Utan spar I ytterringen

Bărighetstal dvn. stal. Bărighetstal dvn. stal. N N N 13 16 16 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19		lastning P	N r/min	00 365 7	200 735	200 1 230 6	200 2 200	510 7	68D 830	1060	000 2 500 8 400 000 8 150 4 800	540	on +	1320	1 900 2 750	3 900 3	585 965	2 040	4 150 3	610 1 020	1 320 5	
B	Bärighetstal dvn. stat.	ပ	Z	15.	<u>ი</u> წ	361	69															86.6
Huvudmått Huvudmått D D S S S S S S S S S S S	ăţţ																					

]																															
,	0,11	9,0	0,0 0,40 0,10	1,78	2,75	0.10	200	37.0	0,44	0,99	2,40	3,30	0,14	0,35	0,43	09'n	20,0	2,4 2,85 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,5		5,15	28,0	בי בי בי	56	000	6,80	1	5,0	04.0	984	40	3,60	,
	6 G	00 0	0 N	· 00	ιO.	8 500	8 000	7 500	7 500	9300	000 v	3			000			4 500						5.000							4 4 8 8	
	7 500 7 500	6 700	900	2 000	4 800						4 500		6 700	900	000	200	4 500	3 800	9	8 000	5 600	5 600	4 800	4 300	3 600						3 400 400	
	365	880 80 80 80	1 530	988	2 200	510	080	200	200	2500	3 150	Ü	3 6	200	1 320	1 900	2 750	3 300	585	983	1 140	1 430	2 040	3000	1	610	1 020	1 320	1 660	002	4 500	
	6 700 12 000 15 000	23 200	36 000	000 200 200 200 200		8 650	004.0	25.000	40 500	60 000	78 000	10.000	18 300	25 000	31 000	45 000	68 000	104 000	10 800	19 300	27 000 .	33 200	78 500	114 000		11 200	20 400	900	200	86 500	125 000	
	8 710 16 500 19 800	39 600 38	22.4	108 000	4.4	17.400	21.200	30 700	55 900	95 300	119 000	12 100	23 800	28 100	37 700	00.000	143 000	8	12 500	200	2000	86 300	114 000	153 000		12 700	200	47 500	20202	124 000	163 000	
	우유두	948	35	32	Ę	2	Ξ	8	8	3 8	200	0	9	<u>ო</u> გ	3 %	ដូច	3 4	!	Ö 1	9 22	25	22	37	6 5	ç	2 4	2 7	22	56	88	8	
į	883	35	9	150	85	8	8	2	<u> </u>	<u> </u>	20	90	8	2 4	2 2 2 2 2 2 2 3	120	8		30,5	<u>+</u>	7.5	130	160	190	9	35	126	125	5	170	3	

eľ	
kullag	,
spärl	5 mm
diga	5-10

5-	1
<u> </u>	Pe

_	

Med sp i ytterrir	Basvarvtal Smôrining fett olia
	Utmatt- ningsbe- lastning
Utan spär i ytterringen	Bärighefstal dyn. stat. C C ₀
	Barigt dyn.

Huvudmå

Med spar	t ytterringen	,	

Beteckning

Massa

	⁺ а пах		o - o o o o o o o o o o		ao o ao ao ao	<u>-</u> গপ্	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Inbyggnadsmått	D _e max		105 113,5 126 123,6 141 167	110 118,5 132 132 151 177	115 123,6 140 137 159	120 133,5 145 169 202	125 138,5 165 179 212
ggydall	-2 <u>,E</u>	mm	90 891,5 891,5 94 98 101	95,5 96,5 98 98 99 103	00000000000000000000000000000000000000	00 108 11 11 11 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	110 1115 114 116 118
	11.2 Min		<u>0</u> 8004 6	004 0	"ក្នុកស្តីព ក្នុក្	- H - H 40 H 70 F	- - - « a o
	ດີ≅		120 135 136 176	1 1 2 2 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4	182 152 172	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 147 167 193
	മ്≀		109 115 171 173 173	821122 41126 660 881	1130 1130 148 169	118 135 135 157 181	252 44 4 4 8 8 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	ਰੰ≅		92,5 96,1 100 99,4 111 123	97,5 101 106 105 112 121 132	114 118 118 128	125 125 124 135 135	123 123 133 141
Mått	ו ס	E	88	8	92	100	105


61817 16017 6217 6317 6317 6417 61818 661818 661819 61819 61819 61819 61829 61820 61820 61820 61820 61820 61820 61820 61820 61821 6321 6321 6321 64321 64321 64321 64321 64321 64321 64321

0.027 0.038 0.058 0.

880 1 1870 2 505 2 505 2 505 2 505 3

16 680 938 938 900 948 500 948


19 500 33 800 40 400 40 500 1133 000 1174 000 1183 000 1183 000 1183 000 1184 000 174 000 174 000 174 000 174 000 175



SKF

QUETTO TOTAL

lager
årkul 0 mn
a spå -1 06
adig 750-
Enr



Huvudmätt	mått		Bärighetstal	ital	Utmatt-	Basy	1 1242		
ס	۵	63	i o	C ₀	ningsbe- iastning P _u	Smörining fett olja	ning olja	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	deteckning
l au									
			z		z	r/min		2	
750	920 1 000	78 112	527 000 761 000	1 250 000	18 300	500	009	110	618/750
900	980	95	559 000	1 370 000		è	280	255	619/750
850	1 030	82	559 000	490 000	000 0	450	230	130	618/800
900	1 090	85	618 000	1 600 000	19 600	430	200	140	618/850
1 000	1 220	901	637 000	1 800 000	90 G	380	450	160	618/900
1 060	1 280	100	728 000	2 120 000	26 500	300	960	245	618/1000

ia Max

D max

7.E

וֹ`וֹ

1) G

750

mm mm

900 974 960 1 070 1 194 1 254

770 776 820 · 870 920 1 026 1 086

915 923 923 1 030 1 145

804 835 857 907 1 076

> 850 850 900 1 000 1 060

inbyggnadsmätt

Mätt

 - d	wa
1	7
 —-ია	-4

RI CAL C

il T

SKF

204

ាញ់ដ្ឋាភិភិភិភិភិភ

ξ

/al av lagertyp

radiell såväl som axiell belastning. De har hög precision och i tystgående utförande, där belastningarna är stora och kan orsa-Därför är dessa lager att föredra för små lastningar och är siälvinställande. Dessa empelvis inbyggnader inom tung industri lämplig för en vıss ınbyggnad. Enradiga låg friktion och kan tillverkas med extra Sfäriska rullager kiarar mycket stora be-Varie lagertyp har karakteristiska egenspårkullager exempelvis klarar måttlig skaper som gör den mer eller mindre egenskaper gör dem lämpliga för exka deformationer och snedställning. och medelstora elektriska motorer.

flera faktorer. Anvisningarna på sidorna 15 inte är upptagna i lagertabellerna återfinns taktorer som först och främst bör beaktas hänsyn till och göra en avvägning mellan till 23 syttar emellertid till att påvisa vilka som omnämns i följande avsnitt och som vid val av lämplig lagertyp. De lagertyper allmängiltiga regler för valet av lagertyp, Man kan dock inte ställa upp några eftersom man i de flesta tall måste ta särskilda kataloger, exempelvis lager med konstant sektion.

ion om de olika lagertyperna, deras egenanvänds vanligtvis endast för ett fåtal, väl definierade inbyggnader. Utförlig informaöversikt av lagertyper, deras egenskaper Matrisen på sidan 24 ger en lättfattlig Lagertyper som inte återfinns i matrísen skaper och utföranden, återfinns i föroch lämplighet för olika inbyggnader.

enbart på lagerkonstruktionen. I en lagring sen en hiälp vid val av lämpligt lager. Man anslutande delar liksom av hållareutföransom till exempel innehåller vinkelkontaktdet. För cvlindriska rullager är den axiella betydligt större än för tidigare utföranden. kullager eller koniska rullager beror styvrots dess begränsning utgör ändå matritillåter endast en förenklad klassificering bärförmågan hos det senaste utförandet av lagertyperna. Det begränsade antalet symboler tillåter ingen exakt uppdeining och ett lagers mölilga varvtalsgräns påoch dessutom beror vissa taktorer inte heten på vilken förspänning som valts, lexten till varie tabellavsnitt. Matrisen verkas av precisionen hos lagret och förrådshållningsaspekter påverkar det bör också komma ihåg att den totala kostnaden för en lagring liksom även slutliga valet.

Andra viktiga taktorer som bör beaktas måga och livslängd, friktion, tillåtna varvtai, lagerglapp eller förspänning, smörining, tätning m.m. - behandlas i senare vid konstruktion av en lagring – bärföravsnitt av katalogen med bönan på sidan 26.

团 H

Fillgängligt utrymme

håldiametern – är ofta förutbestämt av Ett av lagrets huvudmått – vanligtvis

För små axeldiametrar kan alla typer av För stora axeldiametrar används cylindriskullager användas, vanligast är spårkullager. Även nålrullager kan vara lämpliga. ka, sfäriska och konıska rullager liksom spårkullager.

cylindriska och sfäriska rullager liksom de höld, till exempel lager ur diameterserıe 8 eller 9 (se avsnittet "Dimensioner", sidan ager som ingår i SKF-katalogen "Tunnmåste man välja lager med låg sektions-68). Särskiit kan nämnas nålrulikransar, spårkullager och vinkelkontaktkullager, nålrullbussningar och nålrullager utan När utrymmet är begränsat radiellt (eller med) ınnerrıng. Vissa serier av sektionslager" är lämpliga.

axıalkullager och cylindriska axialrullager När utrymmet är begränsat i axiell led kransar, axıalnalrullager, vissa serier av enbart axıell belastnıng kan axiainâlrullkan vissa serier av enradiga cylindriska rullager och spärkullager användas för radiell och kombinerad belastning; för användas.

LXI.

Belastning


Belastningens storlek


Axiell belastning Axialkullager och fyrpunktskontaktkullager


enbart axiella, lätta och medelstora belastnıngar. Enkelverkande axialkullager kan endast överföra belastningar i en riktnıng; för belastnıngar som verkar ı


är de mest lämpade lagertyperna för

kroppar (utan hållare) kan belastas mer än sidan 27). Generellt gäller att rullager kan ligast för större belastningar och för stora medelstora belastningar används för det Detta är den taktor som i första hand är avgörande vid vaiet av lagerstorlek (se yttermått, och lager med fullt antal ruflmotsvarande med hållare. För små och mesta kullager, medan rullager är vanbelastas mer än kullager med samma axeldiametrar.









överföra medelstora belastningar vid höga varvtal; de enkelverkande kan även överföra samtidigt verkande radiell belastnıng,

båda riktnıngarna krävs dubbelverkande

lager. Vinkelkontaktaxıalkullager kan

sfāriska axiafrullager, vilka även kan överiöra radiell belastning. För stora varieran-

riska och koniska axialrullager liksom

de belastningar kan två cylindriska axıal-

rullager eller två sfäriska axialrullager


monteras bredvid varandra.

axialbelastningar som verkar i en riktning är axıalnålrullager, enkelverkande cylind-

Lämpliga lager för medelstora och stora

medan de dubbelverkande vanligtvis

används för enbart axiell beiastning.



Med undantag av cylindriska rullager med en ring utan flånsar (typ NU och N) och

Belastningsriktning


Radiell belastning


radiallager överföra viss axiell belastning tillsammans med den radiella (se "Kombi-

nerad belastning").

endast radielī belastning, kan alla övriga

radialnålrullager, vilka är avsedda för





Y Y

L YI

Kombinerad belastning

Med kombinerad belastning menar man samtidigt verkande radiell och axiell belastning.

lager, t.ex. spårkullager och vinkelkontakt-När belastningen verkar excentriskt på ett lager uppstår tippmoment. Tvåradiga

Momentbelastning

vinkelkontaktkullager och koniska rullager i X-anordning eller ännu hellre i O-anord-

nıng är mer lämpade, liksom cylindriska

och koniska kryssrullager.


kullager, klarar tippmoment men parade


orn för ett lager eller en lagertyp återfinns axiella belastnıngar. Ett värde på detta fås genom axialfaktorn Y, vliken minskar med ökande kontaktvınkei. Värden på axıalfakmåga är dess kontaktvinkel, α – tu större Avgörande för ett lagers axiella bärförlagerglappet (se avsnittet "Spårkullager" vinkel, desto bättre lämpar sig lagret för inledningstexten till vane tabellavsnitt eller i lagertabellerna. Den axiella bärförmågan hos spårkullager beror på sidan 184)

vanligtvis en- och tvåradiga vinkelkontaktaxialrullager samt koniska eller cylindriska Även sparkullager och sfäriska rullager är lämpliga. Dessutom kan sfäriska kullager samt NJ och NU tillsammans med vinkelkombinerad belastning (se avsnittet "Axiell dynamisk bärförmåga", inom avsnittet och cylindriska ruflager typ NJ och NUP om cylindriska rullager, sidorna 337 och ring HJ i viss utsträckning användas för 379). Vid övervägande axiell belastning kullager och enradiga koniska rutlager. För kombinerad belastning används kan tyrpunktskontaktkullager, sfäriska kryssrullager användas.

tillsammans med ett andra lager. Enradiga Enradiga vinkelkontaktkullager, koniska sfärlska axıalrultager kan överföra axıalbefastning endast i en riktning. Vid växlande vınkelkontaktkullager kan därför levereras par, universalparade eller fårdiga par (se lastriktning måste dessa lager byggas in rullager, cylindriska rullager typ NJ och sidorna 286 och 586).

rena axiallager kan även vissa radiallager. kullager, användas för detta ändamål. För belastningen av ett andra lager. Förutom t.ex. spårkullager eller tyrpunktskontaktbelastade måste de byggas in med ett När den axiella delen av den kombiaft dessa lager skall bli endast axiellt nerade belastningen är stor kan den överföras oberoende av den radiella radiellt spel i lagerhuset.





nbyggda i lagerhus placerade på separata

underlag och med stort inbördes avstånd mycket liten snedställning. Siälvinställan-

Utan tvång tillåter stela lager ingen eller

ast, när lagerlägena inte har bearbetats i

samma uppspänning eller när lagren är

Snedställning mellan axel och hus kan till

Snedställning

əxempei uppstå när axein böler ut under

som uppkommer vid belastning under drift.

Dessa kan också kompensera för snedbearbetning eller montering. Värden för

däremot lämpade att klara snedställning de lager, dvs. sfäriska kullager, sfäriska

rullager och sfäriska axıalrullager, är

ställning som orsakas av telaktigheter vid

tillåten snedställning återfinns i inlednings-

förväntade snedställningen överskrider de

texten till varie tabellavsnitt. Om den


tillåtna värdena bör SKF konsulteras.


Axialkullager med sfärisk husbricka och


underläggsbricka liksom Y-lager monterade i tillhörande lagerhus kan ställas in för


att utiämna eventuell snedställning som uppkommit vid bearbetning eller monte-


































































































上光灯

förekommer, tordras lager tillverkade med För lagrıngar där man kräver stor löpnoggrannhet, t.ex. arbetsspindlar i verktygsmaskiner, och där mycket höga varvtal Noggrannhet


snitt visar i vilka toleransklasser som mot-Den inledande texten till varie tabellavsvarande lager tillverkas. Ett omtattande rullager samt enkel- och dubbelverkande lagrıngar (enradiga vınkelkontaktkullager, enradiga koniska rullager, koniska kryssvinkelkontaktaxialkullager) presenteras i sortiment av lager för extra noggranna en- och tvåradiga cylindriska rullager, SKF-katalogen "Precisionslager" större precision än normalt.







D



生物 人名意比亚

Den elastiska detormationen (fjädringen) ı Endast i vissa tall, t.ex. för arbetsspindlar i verktygsmaskiner eller pınıonglagrıngar, är ett belastat rullningslager är mycket liten, varför man oftast kan bortse från den. lagrets styvhet av betydelse, Styvhet

Rullager, t.ex. cviindriska eller koniska rullager, har på grund av kontaktförhållanstörre styvhet än kuliager. Styvheten kan ökas viterligare genom förspänning (se avsnittet "Förspänning av lager", sidan dena mellan rullkroppar och löpbanor


snittet "Varvtal", sidan 64). Lagertyper med låg friktion och därmed liten värmeut. veckling är alltså de som klarar de högsta Ett ruliningslagers varvtal begränsas av den tillåtna driftstemperaturen (se avvarvtalen,


Vid radiell belastning uppnås de högsta varvtalen med spårkullager och vid komblprecisionslager med speciella hållare (se SKF-katalogen "Precisionslager"). Axiallager tillåter inte lika höga varvtal nerad belastning med virkelkontakt-kullager. Detta är särskilt märkbart för

Tystgang

som radiaflager.

i vissa inbyggnader, t.ex. små elektriska motorer för hushålls- och kontorsmaskiner, kan lagerljudet vara en viktig taktor spårkullager tillverkas för denna typ av och påverka valet av lager. Särskilda inbyggnader.





Val av lagertyp


Axiell förskjutbarhet


styrlager och ett frigående lager (se av-Lagringen av en axel eller ett annat maskinelement består i allmänhet av ett


styrning i båda riktningarna. Mest lämpliga Styrlager ser till att lagringen får axiell kombinerad belastning eller de som kan snittet "Lagerarrangemang", sidan 98). för detta är de lager som kan överföra ge axiell styrning tillsammans med ett annat lager

och N); typ NJ kan också användas liksom värmeutvidgning. De mest lämpade lagren vissa utföranden av cylindriska fullrullager. vtterring kan monteras med fast passning. rullager med en ring utan flänsar (typ NU banan, vilket betyder att både inner- och Dessa lager tillåter axiell förskiutning av Värden för tillåten axiell förskiutning an-Frigående lager måste tillåta axiella för detta är nålrullager och cylindriska rullarna i förhållande till den ena löprörelser så att inga extra spänningar uppstår, t.ex. som resultat av axelns ges i lagertabellerna.

användas som frigående lager måste en av fagrets båda ringar monteras med lös spårkullager eller sfäriska rullager) skall passning (se avsnittet "Lagrens radiella Om självsammanhållande lager (t.ex. astsättning", sidan 100).








t.ex. spårkullager, sfäriska kullager, vinkel-

särskilt om båda ringarna skall monteras

kontaktkullager och sfäriska rullager,

Isärtagbara iager, t.ex. nålrullager, cylind-

Montering och demontering Lager med cylindriskt hå! riska och koniska rullager, är lättare att montera än slälvsammanhållande lager,



montering och demontering skall ske ofta.

nämligen monteras oberoende av yttermed fast passning. Innerringarna kan


nngarna. De är också att föredra om



Lager med koniskt hål

man också med lager med koniskt hål på konisk säte eller på cylindriskt säte med "Montering och demontering", sidan 163) En enkel montering och demontering får kläm- eller avdragshylsa (se avsnittet

H





Total before the control of the cont								!											
If I before	Uen haf matrisen år endast varje nesktil fall bör dessuro ledning av uppgifterne på för tabellavsnitt. Om flera utföra anges dessa och motsvaran bokstäver.	avsedd som en enkel ledtrêd vid vat av tagertyp. I m en mer kvalificerate bedoffnring gytas med regående sidor teller den inledande texten tilt varie riden av en lagertyp visas bredvid varandra sa de information I tabellen med samma små.	Cution	ī	rande och (egenskape		ıskaper Mghet för											
		mindie god	语	ātar eller stickor				gnintealed llei	gaintested br	gnintask	įξ	terionsig(1	-	101 110	g ander dait		setjaint _.	Guigg
	Lagertyp		coniskt t	នៃស្រប់វុស វុទ្ធសូរបារមិ				xe lzebr	នាទរាជៃពា	эфтепто	siviry ig	Soudgi J	ı atyvhe	əbnəš <u>e</u> i		nin\\ātab	ninlläteb seprinps	endė la	uiykaröf i far
	Spárkullager	(C)	Я	n 8	\vdash	}		eu	ko	эш 	igų	ota	iois	ryst		ens	snec styts	Begrit	lleixs i lant
				+			+ -	+ 1	+	ı	++	+		++	+		+	+	-
	Statistics Putternor						+	+ ‡	+	+	+	+	+	 	+	1	+	+	1
	ra-Rainou muoinno	31					+	l 	1	-			+-	+	+	+	+-	+	1
	Vinkeikontaktkullager						+	+ 1	++		+	+	+-	+	+	- -	-		
	(O-anordning)	(F)		, a			+ +	+ 1	++	+	+	+	+	- -	+		- / -		
	Fyrpunktskontaktkullager				-	-	,	+	+	+		+-	+	+	+	+	+	+	
	MIndriska rultager	·		+-	+	-		t			. -		_	_	-+	+	+	\dashv	;
		a			-	- -	++	+		_	+ -	+	-+	+	_	\dashv		+	_
1				-	-	1.	- 1	*			+	+		\dashv				+ a	+ a
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	yllndriska				_	_	+			7	++	<i></i> +	+ +	+	-	1		+	+
80	ılı ulager			_	a	-		+ ↑	ì		1		+		<u> </u>	-		+	+
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	Arullaoer	T T		as	_			1 1	a.b	+	ı			<u> </u>	-		+ 4	+ ;	+.
	äriska rullager					_		-			+		. +				1	š +	3 +
Han Miles	oniska rullager	0		_	-	_	+	+ ‡	4		+		+		+	+	+	+	
Han fifth for the first term of the first term o	-anordning)	1			-		I .	+ 1	+ [+	+			-	+		
30. The state of t	dalkullager	* 		-	+		+	+ ‡ +	+	1	+	+	+				+	ļ	
38r		- 1			_			1 1				+ ,,,					-		
	ilindriska axlalnullagar	ſ		_	-	_		11							1	+	ļ		
1	ialnāfruitager			-	+			+ †	1			+	+		-		+		
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +	iriska axialrullager		-	-	+		!	4 1 1	;				+			1	<u> </u>		
				\dashv	_		;	+11	+				+		+	+	+		
					A														

livslängdsformlerna Val av lagerstorlek med hjälp av

rierande grad av noggrannhet, beroende på hur noggrant man kan definiera drifts-Lagerlivslängden kan beräknas med vaförhållandena.

Formel för nommelt livslängd

Det enklaste sättet att beräkna livslängden är att använda ISOs tormel för nominell livslängd:

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^p \text{ eller } \frac{C}{P} = L_{10}^{-1/p}$$

L₁₀ = nomineil livslängd, milioner varv C = dynamiskt bärighetstal, N P = ekvivalent dynamisk lagerbelastning (se sidan 49), N

= exponent

= 3 för kullager = 10/3 för rullager

Sammanhörande värden på förhållandet C/P och livstängden L₁₀ kan avtäsas i

nomogrammet på motstående sida eller i med den nominella livslängden i driftstim-För ett lager som arbetar vid konstant varvtal är det ofta lämpligare att räkna mar enligt formeln: tabell 1.

$$L_{10h} = \frac{1000000}{60 \text{ n}} \left(\frac{C}{P}\right)^p$$

eller

$$L_{10h} = \frac{1\,000\,000}{60\,n} L_{10}$$

L_{10h} = nominell livslängd i driftstimmar, h n = varvtal (varvtrekvens), r/min

det C/P och varvtalet n kan avläsas i nomo-grammet på motstående sida eller i tabell 2 för kullager och tabell 3 för rullager. Värden på L_{10h} som tunktion av förhållan-

