
Zeichnungs-Nr. : CN132081-3000 HL li Kunde/Maschinennummer: VW

Prüfer : LJX Name : Schiebemuffe

Auftr./Serien Nr.: P2-323078-WZ Bearbeitungszustand :

Maschinen-ID : Neue ZWL Dateiname : CN132081-3000 HL li

Bemerkung : OBH 311 255 G

Nr.	Funktion	Name	SY	Istmaß	Nennmaß	o.Tol.	u.Tol.	Abw.	Bew.
				mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD
====:	=========	· ====================================		:=========	:=========	· =========	· :========	=========	=======
3	Scan1(54,	44.85000)							
							j	j	
3	ABSTAND	M14	XYZ	0.05995	0.00000	0.10000	0.00000	0.05995	+
		İ	i i			İ	j	j	
3	WINKEL	M22	W	120.46968	120.00000	1.00000	-1.00000	0.46968	++
	i İ	İ	i i			İ	į	į	
3	WINKEL	M27 links	w i	5.18077	5.00000	0.50000	-0.50000	0.18077	++
	İ	<u> </u>	i i			İ	İ	į	
3	WINKEL	M27 rechts	w i	5.17218	5.00000	0.50000	-0.50000	0.17218	++
	İ	<u> </u>	i i			İ	İ	į	
3	ABSTAND	M28 links	XYZ	0.27260	0.26500	0.04500	-0.04500	0.00760	+
3	ABSTAND	M28 rechts	XYZ	0.27525	0.26500	0.04500	-0.04500	0.01025	+
	İ	<u> </u>	i i		i	İ	į	į	
3	ABSTAND	M31 links	XYZ	5.77542	5.85000	0.25000	-0.25000	-0.07458	
3	ABSTAND	M31 rechts	XYZ	5.77902	5.85000	0.25000	-0.25000	-0.07098	
3	WINKEL	M33 links	w i	16.39434	15.50000	2.50000	-2.50000	0.89434	++
			i i						
3	WINKEL	M33 rechts	W	16.33745	15.50000	2.50000	-2.50000	0.83745	++
3	FORMABW	M36_links	i L i	0.00142	0.00000	0.01000	0.00000	0.00142	
_									
3	 FORMABW	M36 rechts	ь	0.00143	0.00000	0.01000	0.00000	0.00143	
J				1.33213					
	1	T. Control of the con	1						
