1.Precauciones al tener en cuenta en el desmontaje del dispositivo:

si es la primera vez que abres tu computadora, no te asustes al ver todas esas cosas, entre ellos: cables, motherboard, procesador, memoria RAM, disco duro, etc. Una recomendación, antes de desconectar cualquier cable o sacar algún dispositivo, observa primero y luego desconectas. Además, puedes dibujar un diagrama o tomar una foto para evitar problemas a la hora de conectar los cables o dispositivos dentro de la computadora.

• **Utiliza una pulsera o guantes anti-estática** para trabajar dentro de la computadora, En caso de que no tengas una pulsera ,tocar algo de metal que esté en contacto con la tierra ,se puede producir un daño a los circuitos

• **la computadora debe estar apagada y desconectada de la corriente.**

• **Oprime el botón de encendido para drenar toda la energía acumulada en el equipo**

• **Procede a sacar los tornillos o apretar algún botón para abrir la tapa de tu computadora**

***PARA DESMONTAR MEJOR NUESTRA CPU ES MEJOR ACOSTADA EN UNA SUPERFICIE LLANA Y NO DE PIE.**: para visualizar mejor sus partes y es más cómodo en la hora de trabajar

Precauciones con los componentes internos de nuestra CPU :

• **Herramientas adecuadas**: Usa destornilladores y herramientas adecuadas para evitar dañar los tornillos o los componentes. Ya que esto es importante cuidar los componentes para su buen funcionamiento y mantenimiento a cara al futuro.

• **Organización:. Usa recipientes para guardar tornillos y piezas pequeñas para evitar perdidas** ya que si tenemos un orden evitaremos que nuestro dispositivo quede incompleto.

• **Manejo delicado: Maneja los componentes con cuidado. Evita golpes, caídas, electricidad**.

• **Revisión de temperatura: Si trabajas con disipadores de calor, asegúrate de aplicar pasta térmica nueva si es necesario**

. • Conexiones seguras: Asegúrate de que todas las conexiones estén firmes al volver a montar todo

. • Evita tocar los contactos y circuitos de la placa base.

2.Precauciones al poner la pasta térmica :

2.1 Comprobar la fecha de caducidad

2.2 Almacenar en un lugar fresco y seco

2.3 Use la cantidad y el método correcto

1https://www.perelescomputerservices.com/2013/08/recomendaciones-antes-de-desarmar-y.html
1https://www.perelescomputerservices.com/2013/08/recomendaciones-antes-de-desarmar-y.html
Precauciones durante el montaje de equipos microinformáticos (ticarte.com)

2.4Limpie y desinfecte las herramientas y superficie donde aplicaremos la pasta térmica con alcohol isopropílico

2.5 Desechar los residuos adecuadamente

2.6 Manéjelo con cuidado y precaución

Precauciones al montar nuestro equipo :

1. **Manos limpias y secas**
2. **Seguir nuestro dibujo o diagrama** de como estaban las piezas antes de desarmar nuestro ordenador
3. **Procesador y zócalo:** Alinea el procesador correctamente con el zócalo. No apliques presión excesiva; debería encajar suavemente.
4. **Pasta térmica:** Aplica una pequeña cantidad en el centro del procesador antes de colocar el disipador.
5. **Conectores y cables:** Asegúrate de conectar correctamente todos los cables de alimentación, ventiladores y otros periféricos según el manual.
6. **Evita la fuerza bruta:** Si algo no encaja, no lo fuerces; verifica que estás alineando las piezas

---

COMENTARIO PERSONAL

Si alguna pieza de estas se rompe o se extravía su coste puede ser elevado.

Me llama la atención que unas piezas tan simples puedan almacenar, ejecutar diversas tareas.

Puede llegar a ser complejo desmontar un ordenador si no se conoce sus partes, para que sirven y como se conectan entre ellas.

viernes, 11 de octubre de 2024

1https://www.perelescomputerservices.com/2013/08/recomendaciones-antes-de-desarmar-y.html
1https://www.perelescomputerservices.com/2013/08/recomendaciones-antes-de-desarmar-y.html
Precauciones durante el montaje de equipos microinformáticos (ticarte.com)

1https://www.perelescomputerservices.com/2013/08/recomendaciones-antes-de-desarmar-y.html
1https://www.perelescomputerservices.com/2013/08/recomendaciones-antes-de-desarmar-y.html
Precauciones durante el montaje de equipos microinformáticos (ticarte.com)