

SERVICE REPORT

LivaNova

Request Information						
Country	Korea	Device/Model	ECMO/SCP+SCPC			
Hospital	성빈센트병원	Serial No.	60S10328+60S2599			
Customer Name	윤성환	Manuf.Date	2003.09			
Installation Site	ICU	Install Date	2003.10.08			
Request method:		ServiceType:				
☐ Phone ☐ Distributor ☐ Other()		☐ Warranty ☐ Service contract ☐ On-call				
Reason for Visit						
SCP+SCPC ECMO 장비의 Battery 충전 및 UPS 이상 동작으로 인한 점검 요청						
Service Activity						
- SCP Centrifugal Pump 최대 rpm(3500rpm)으로 동작 시, UPS Battery 충전이 실시되지 않는 문제가 발생합니다. - UPS Battery 용량이 실제와 표시되는 것이 다르게 나타나는 문제 확인, 해당 문제 수리를 위하여 UPS Monitoring Board 교체가 필요합니다. - 다만 해당 부품은 부품 생산 단종 상태이며, 부품 재고 또한 없어 수리 진행이 불가능한 상황입니다. - 이에 따라, 장비 이동이 필요한 경우가 잦은 ECMO 특성 상 사용을 권장드리지 않습니다.						
Date	Engineer	Start	End	Hrs	Mins	Type
2026/06/08	Minhyuk Lee	9:00	10:30	1	30	Trav
2026/06/08	Minhyuk Lee	10:30	12:00	1	30	Working
2026/06/08	Minhyuk Lee	12:00	1:30	1	30	Trav Back
Total				3	90	
Part Number	Description				Qty	Remarks
Customer Signature				FSE		
				이 민 혁 		
LivaNova Korea Ltd. +82 02. 2138. 0609 Sparkplus #206, Lotte World Wellbeing Center, Olympic-ro 240, Songpa-gu, Seoul						