		テスト
		1
		2
	超音波センサ	3
		4
		5
		6
		7
		8
	歪ゲージ	9
エッジ側		10
		11
	WEBカメラ	12
	WEDNIN	13
		14
		15
	データ送信	16
		17
		18
		19

確	[認内容
超音波センサの初期値を取得する	

超音波センサから現在の値を取得する

変化がないとき、フラグを立てない

商品を置いたとき、商品を取り除くまでフラグを立てたままにする

*商品を置いたとき、LED緑を点灯させる

初期値を取得する

歪ゲージより現在の値を取得する

商品を置いたとき、商品の重量を取得する

商品を置いたとき、フラグとして1を返す

商品を置かないとき、フラグとして1や2を返さない

初期値の0を返す

商品を取り除いた場合、フラグとして2を返す

商品を置いたとき、6枚画像を撮る

商品を置かなかったとき、画像を撮らない

画像をサーバに送信する

画像をサーバに送信後、追加・削除のフラグをサーバに送信する

*画像をグレースケール化し、送信する

*正しく商品追加・削除できたとき、LED青を点灯(3秒)させる

*正しく商品追加・削除できなかったとき、LED赤を点滅(3秒)させる

*LED青・赤がそれぞれ点灯・点滅した後、すべてのLEDを消灯

操作手順					
最初の15回分の値の平均をとり、初期値として指定する					
3cmまでならフラグを立てない					
初期値との差分を測り続ける					
g_weightと比較して3以上数値が大きくなった場合、フラグとして1を立てる					
g_weightと比較して3以上数値が小さくなった場合、フラグとして2を立てる(-1だと符号分)					
超音波センサのフラグが1(flag == 1)の時のみ、0.5秒に1回、合計3秒間画像を取得する					
二値化→グレースケール化					
サーバからTrueを受けとったとき					
サーバからFalseを受けとったとき					

確認結果	確認日	確認者
0	12月24日	真鍋
×	12月24日	真鍋
0	12月24日	真鍋
×	12月24日	真鍋