

受控跌落测试

测试结论:	Pass	严重程度:	NA	阶段	MP
报告编号:	260110004			版本	CD56.1.0.0.122
测试参数					
测试设备:	定向跌落试验机				
测试条件:	1) 跌落高度: 0.8m 2) 跌落地面: 花岗岩 3) 跌落次数: 24次 4) 样品数量: 10pcs				
测试步骤:	1) 测试前检查手写笔外观和功能, 重点检查功能和初始外观形状, 确保装配效果和初始状态是符合产线品质要求的 2) 跌落高度: 0.8m 3) 将手写笔夹持在受控跌落机夹具中(避开触控区域), 设置对应跌落高度(含花岗岩补偿高度), 手写笔水平夹持为0°, 以笔帽为圆心, 竖直方向每间隔30°角为一个跌落位置, 跌落12次为一轮, 共计跌落2轮, 24次 4) 每跌落一次, 均需要进行功能和外观检查, 如有失效需要拍照记录				
合格判据:	1) 0.8m跌落所有功能正常。 备注: 1.pogopin不回弹导致的写划异常不判问题 2.笔尖漏金属只做记录, pogopin不回弹只做记录, 导电笔尖软胶部分磨损、分层、断裂只做记录 3.跌落5s之后再检查功能 4.轻捏功能检查10次, 能通过9次算pass 备注: 跌完0.8m继续跌1m, 1.2m, 注意: 主要记录pogopin不回弹出现的次数, 写划失效的次数。 当出现功能写划失效时, 如果pogopin正常, 则继续做测试, 直到测试结束或是出现pogopin不回弹停止测试, 正常记录pogopin失效次数。				
备注说明:	测试前, 外观正常, 测试后, 笔尖有磨损变形, 未发现断裂Pogopin不回弹现象。				
测试数据记录					
测试人员:	韦体全	测试时间:	2026.1.8-2026.1.10	测试地点:	三楼实验室
样品编号	外观检查	机械功能检查	电气功能检查	测试结论	备注
1#	均有磨损	无异常	无异常	Pass	58EEX25C27W92960
2#	均有磨损	无异常	无异常	Pass	58EEX25C27W92604
3#	均有磨损	1.2米第二轮pogopin不回弹	无写画	Pass	58EEX25C27W90039
4#	均有磨损	无异常	无异常	Pass	58EEX25C27W92589
5#	均有磨损	无异常	无异常	Pass	58EEX25C26W91161
6#	均有磨损	无异常	无异常	Pass	58EEX25C26W92008
7#	均有磨损	1.2米第二轮pogopin不回弹	无写画	Pass	58EEX25C27W93984
8#	均有磨损	无异常	无异常	Pass	58EEX25C27W93040
9#	均有磨损	无异常	无异常	Pass	58EEX25C27W93781
10#	均有磨损	无异常	无异常	Pass	58EEX25C26W91743
测试设备图片:					
测试前检查图片:					
测试中图片:					
测试后检查图片:					