DISKETTE CARE AND HANDLING INFORMATION





豊 ±⊱

Nein UON



60°F-125°F



Inserer avec soin nsedar Insert Carefully



业禁校稣 Jamais Munca Never







Die besten Werkzeuge für den **C64 auf Diskette**



