## Centrale ElectronnelEaire

- 1:/ Système 1 centrale / échange avec l'extérieur.
  - travail électrique W/O (puisque cédé),
  - \_ évergre thermèque Q>0 (puesque reçu de la transformation nucléaire).
  - Euergre thermique Q'LO (pursque cédée).
- 2/ DU = W+Q+Q'=0 (puisqu'il s'agit d'un cycle de transformations)
- 3./  $p = \frac{\text{ce que l'on obtient}}{\text{ce que cela coûte}}$   $p = \frac{-W}{Q}$  (-W>0)
- 4./ Q' = -Q W or  $Q = -\frac{W}{p}$  done  $Q' = -\left(-\frac{W}{p}\right) W$ Finalement  $Q' = W\left(\frac{1}{p} - 1\right) / 20$
- 5/ L'eau du circuit de retroidissement reçoit l'énergre \_ Q'>0. Son énergre interne, et donc sa température, augmentent.
- 6./ Peudant 10 min, il circule m = Dx Dt kilogrammes d'eau dans le circuit.

 $m = 10 \text{ m/n} \times 60 \text{ s. m/n}^{-1} \times 4,2 \times 10^4 \text{ kg. s.}^{-1} = 2,52 \times 10^7 \text{ kg.}$ 

7:/ Système = } eau {

$$\Delta U' = -Q'$$
 arec  $\Delta U' = mc \Delta T$  douc  $\left(\Delta T = -Q' - w(1-1/p)\right)$ 

AN  $\Delta T = \frac{5.4 \times 10^{11} \text{ J} \times (1 - \frac{1}{0.33})}{2.52 \times 10^{7} \text{ kg} \times 4.18 \times 10^{3} \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{c}^{-1}} = 10.4 \text{ °C}$ 

La température de l'eau s'élève de 10,4 °C

8/ Plus le débit de l'eau est important moins la variation de la température est élevée.