# PROC-015 · Acciones correctivas y preventivas

NEXO INDUSTRIAL · CALIDAD · Revisión 0.8 (obsoleta) · SIMULACIÓN

## Objetivo

Establecer la secuencia verificable para acciones correctivas y preventivas en la empresa ficticia Nexo Industrial. Este procedimiento evita decisiones informales, define responsables y permite auditar cuándo se completó cada actuación.

## Ámbito de aplicación

Se aplica al área de calidad en los centros Norte y Sur. Debe utilizarse en operaciones ordinarias y en las actuaciones extraordinarias relacionadas con acciones correctivas y preventivas. No reemplaza requisitos legales ni autorizaciones específicas.

## Responsabilidades

La ejecución corresponde al rol «Técnico de calidad». La aprobación de excepciones corresponde a «Responsable de calidad». El equipo debe comunicar bloqueos antes de continuar. Toda aprobación queda registrada con fecha, persona y motivo.

## Condiciones de inicio

Abrir un registro CALIDAD-015 indicando solicitante, fecha, activo o expediente y prioridad. Confirmar que el objetivo de «Acciones correctivas y preventivas» sea relevante y que la información de partida está disponible. Para prioridad crítica, avisar al responsable en un máximo de 15 minutos.

## Procedimiento

1. Identificar muestra, lote y especificación aplicable. Cuando exista una discrepancia en «acciones correctivas y preventivas», anotar el dato observado y la decisión tomada.

2. Verificar el estado de calibración del instrumento. Cuando exista una discrepancia en «acciones correctivas y preventivas», anotar el dato observado y la decisión tomada.

3. Realizar la inspección conforme al plan de muestreo. Cuando exista una discrepancia en «acciones correctivas y preventivas», anotar el dato observado y la decisión tomada.

4. Registrar evidencias y resultados observables. Cuando exista una discrepancia en «acciones correctivas y preventivas», anotar el dato observado y la decisión tomada.

5. Bloquear material si el criterio de aceptación falla. Cuando exista una discrepancia en «acciones correctivas y preventivas», anotar el dato observado y la decisión tomada.

6. Solicitar verificación independiente antes de liberar. Cuando exista una discrepancia en «acciones correctivas y preventivas», anotar el dato observado y la decisión tomada.

## Criterios de aceptación

La actuación se considera completa si los seis pasos han quedado documentados, el responsable ha confirmado las evidencias y no existen acciones críticas abiertas. Tolerancia operativa interna de referencia: 3 unidades de desviación en el indicador local; es un parámetro sintético para la práctica.

## Gestión de excepciones

Ante ausencia de evidencia, detener la liberación o el cierre y elevar a Responsable de calidad. Las decisiones extraordinarias requieren justificación escrita y revisión dentro de 3 días laborables. No alterar registros originales.

## Registros y trazabilidad

Conservar acta, comprobante o ticket asociado bajo el código PROC-015; registrar número de lote o proyecto, fecha y responsable. Vincular incidencias a su ticket y compartir únicamente con personas autorizadas.

## Documentos relacionados

Consultar PROC-016 del área calidad para la siguiente fase o comprobación relacionada. En caso de incompatibilidad, prevalece la revisión aprobada más reciente.

## Control documental

Versión 1.1, estado vigente a efectos de esta simulación. Revisión prevista: 2027-06-15. Todos los datos y procesos de Nexo Industrial son ficticios.