PROC-029 · Análisis de causa raíz de fallos

NEXO INDUSTRIAL · MANTENIMIENTO · Revisión 1.1 · SIMULACIÓN

Objetivo

Establecer la secuencia verificable para análisis de causa raíz de fallos en la empresa ficticia Nexo Industrial. Este procedimiento evita decisiones informales, define responsables y permite auditar cuándo se completó cada actuación.

Ámbito de aplicación

Se aplica al área de mantenimiento en los centros Norte y Sur. Debe utilizarse en operaciones ordinarias y en las actuaciones extraordinarias relacionadas con análisis de causa raíz de fallos. No reemplaza requisitos legales ni autorizaciones específicas.

Responsabilidades

La ejecución corresponde al rol «Técnico de mantenimiento». La aprobación de excepciones corresponde a «Jefatura de mantenimiento». El equipo debe comunicar bloqueos antes de continuar. Toda aprobación queda registrada con fecha, persona y motivo.

Condiciones de inicio

Abrir un registro MANTENIMIENTO-029 indicando solicitante, fecha, activo o expediente y prioridad. Confirmar que el objetivo de «Análisis de causa raíz de fallos» sea relevante y que la información de partida está disponible. Para prioridad crítica, avisar al responsable en un máximo de 15 minutos.

Procedimiento

1. Identificar el activo y su criticidad. Cuando exista una discrepancia en «análisis de causa raíz de fallos», anotar el dato observado y la decisión tomada.

2. Revisar historial y órdenes de trabajo pendientes. Cuando exista una discrepancia en «análisis de causa raíz de fallos», anotar el dato observado y la decisión tomada.

3. Asegurar consignación y permisos que correspondan. Cuando exista una discrepancia en «análisis de causa raíz de fallos», anotar el dato observado y la decisión tomada.

4. Ejecutar la comprobación técnica y registrar medidas. Cuando exista una discrepancia en «análisis de causa raíz de fallos», anotar el dato observado y la decisión tomada.

5. Realizar la prueba funcional con personal autorizado. Cuando exista una discrepancia en «análisis de causa raíz de fallos», anotar el dato observado y la decisión tomada.

6. Cerrar la intervención y comunicar las restricciones. Cuando exista una discrepancia en «análisis de causa raíz de fallos», anotar el dato observado y la decisión tomada.

Criterios de aceptación

La actuación se considera completa si los seis pasos han quedado documentados, el responsable ha confirmado las evidencias y no existen acciones críticas abiertas. Tolerancia operativa interna de referencia: 3 unidades de desviación en el indicador local; es un parámetro sintético para la práctica.

Gestión de excepciones

Ante ausencia de evidencia, detener la liberación o el cierre y elevar a Jefatura de mantenimiento. Las decisiones extraordinarias requieren justificación escrita y revisión dentro de 1 días laborables. No alterar registros originales.

Registros y trazabilidad

Conservar acta, comprobante o ticket asociado bajo el código PROC-029; registrar número de lote o proyecto, fecha y responsable. Vincular incidencias a su ticket y compartir únicamente con personas autorizadas.

Documentos relacionados

Consultar PROC-030 del área mantenimiento para la siguiente fase o comprobación relacionada. En caso de incompatibilidad, prevalece la revisión aprobada más reciente.

Control documental

Versión 1.1, estado vigente a efectos de esta simulación. Revisión prevista: 2027-10-15. Todos los datos y procesos de Nexo Industrial son ficticios.