
0
−5
−10
Z (mm)
−20
−10
0
10
20
X (mm)
300
250
200
150
100
50
0
Von Mises stress (MPa)