

修改记录

1、更换MCU为STM32F031C6;

2、更改供电方式

