



คู่มือการใช้งาน (User Manual) การสร้างเอกสารใบเบิกพัสดุ (Inventory Usage)

Version 01.00

 การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority	คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)
	การสร้างเอกสารใบเบิกพัสดุ (Inventory Usage)
	โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CMMS

ประวัติเอกสาร (Document Control)

สร้างโดย (Author(s))	Pimnatchaya Punthongkum ที่ปรึกษา
ชื่อไฟล์ (File Name)	UM_Inventory Usage_V01.00
วันที่สร้าง (Created)	1 พฤศจิกายน 2566
แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ (Last Edited)	15 พฤศจิกายน 2566
จำนวนหน้า (Number of Pages)	25
หมายเหตุ (Comments)	

เวอร์ชัน (Version)	วันที่แก้ไขเอกสาร (Revision Date)	แก้ไขโดย (Reviser)	คำอธิบายรายการที่แก้ไข (Revision Description)
01.00	15 พฤศจิกายน 2566	Pimnatchaya Punthongkum	Initial Document



สารบัญ

1. การสร้างเอกสารใบเบิกพัสดุ (Inventory Usage Application).....	4
2. ประเภทของการเบิกพัสดุ	10
3. สร้างใบจองพัสดุเพื่อส่งไปยัง SAP	17
4. เรียกดูข้อมูลรายการตัดจ่ายจากระบบ SAP มา CMMS.....	21
5. พิมพ์เอกสารใบเบิกพัสดุ	22




1. การสร้างเอกสารใบเบิกพัสดุ (Inventory Usage Application)

การสร้างเอกสารใบเบิกพัสดุ (Inventory Usage) มีไว้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังภายในองค์กรเดียวกันหรือข้ามองค์กร นอกจากนี้ยังสามารถทำการเบิกหรือโอนย้ายสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การสร้างเอกสารใบเบิกพัสดุในระบบ CMMS เป็นเพียงการสร้างเอกสารใบขอเบิก และทำการส่ง interface ไปยังระบบ SAP เมื่อมีการอนุมัติในระบบ CMMS เท่านั้น ฉะนั้นรายการที่ส่งไปยังระบบ SAP จะมีสถานะเป็น APPR แล้ว เมื่อส่งรายการใบเบิกที่ทำการอนุมัติไปยังระบบ SAP ทางฝ่ายคลังพัสดุจะดำเนินการตัดจ่าย เมื่อคลังพัสดุดำเนินการตัดจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบ SAP จะทำการส่ง Interface รายการตัดจ่ายมายังระบบ CMMS

การสร้างเอกสารใบขอเบิกพัสดุในระบบ CMMS จะมีขั้นตอนในการขออนุมัติในระบบก่อน จะส่งข้อมูล Interface ไประบบ SAP เพื่อให้คลังพัสดุดำเนินการตัดจ่ายในฝั่งระบบ SAP โดยลำดับในการอนุมัติมีดังนี้

1.1. ลำดับการอนุมัติเอกสารใบเบิกพัสดุ มีดังนี้




สถานะของเอกสารใบเบิก มีดังนี้

- WAPPR: สถานะส่งขออนุมัติ และรออนุมัติ
- APPR: สถานะทำการอนุมัติ
- CANCELLED: สถานะยกเลิก



1.2. การใช้งาน การสร้างเอกสารใบเบิกพัสดุ (ใบสั่งงาน (Work Order Tracking Application))

คลิกเลือกที่ Go To -> Work Orders -> ใบสั่งงาน(Work Order Tracking)





1.2.1. ใบสั่งงาน (Work Order Tracking) - List View

Work Order	Description	WBS Code	เลขรับเรื่อง	สถานที่เกิดเหตุ	MEA No.	ศูนย์งานซ่อมบำรุง	Status	Switch No.(ป้ายแดง)	Fixed ID	Work Type	SAP PM Order	Scheduled Start	Plant
WO231054003	เสา-สาย 24KV.(OH) ไม่ติดเงิน	F/66.58.00059.84.301	120002593396			58000000	WAPPR						5801
WO231054002	เสา-สาย 24KV.(OH) ไม่ติดเงิน	F/64.58.00138.23.302	111100000030			58000000	APPR						5801
WO231053229	เสา-สาย 24KV.(OH) ไม่ติดเงิน	F/66.58.00046.23.303	900000000137			58000000	APPR						5801
WO231053297	ละเมิด MV 12/24KV. (OH)	F/66.58.00059.84.302	120002593396			58000000	APPR						5801
WO231053294	เสา-สาย 12KV.(OH) ไม่ติดเงิน	F/65.58.00032.21.302	900000000156			58000000	APPR						5801
WO231053290	TR(อุปกรณ์ 24KV. ไม่ติดเงิน	F/66.58.00002.33.306	900000000162			58000000	APPR						5801
WO231053289	จ่ายเสา-สาย (OH)ไม่ติดเงิน	F/65.58.00030.23.303	900000000154			58000000	APPR						5801
WO231053282	จ่ายเสา-สาย (OH)ไม่ติดเงิน	F/65.58.00031.23.303	900000000156			58000000	APPR						5801
WO231053278	จ่ายเสา-สาย (OH)ไม่ติดเงิน	F/65.58.00034.23.302	900000000161			58000000	APPR						5801
WO231053274	ละเมิด MV 12/24KV. (OH)	F/66.58.00059.84.311	120002593396			58000000	APPR						5801

เมื่อเข้ามาที่ ใบสั่งงาน (Work Order Tracking) สามารถทำการค้นหาข้อมูลได้หลายแบบ ดังนี้

1. ทำการค้นหาจากเลข WBS Code ที่จะทำการสร้างเอกสารใบเบิก จากนั้นกด “Enter”

Work Order	Description	WBS Code	เลขรับเรื่อง	สถานที่เกิดเหตุ	MEA No.	ศูนย์งานซ่อมบำรุง	Status	Switch No.(ป้ายแดง)	Fixed ID
		F/66.58.00059.84.301							
WO231054003	เสา-สาย 24KV.(OH) ไม่ติดเงิน	F/66.58.00059.84.301	120002593396			58000000	WAPPR		
WO231053897	ละเมิด MV 12/24KV. (OH) ทดสอบ	F/66.58.00059.84.301	120002593396			58000000	APPR		
WO231053888	เสา-สาย 24KV.(OH) ไม่ติดเงิน	F/66.58.00059.84.301	120002593396			58000000	WAPPR		



2. ทำการค้นหาจากเลข PM Order ของระบบ SAP ที่จะทำการสร้างเอกสารใบเบิก จากนั้นกด “Enter”

The screenshot shows the 'Work Order Tracking' interface. At the top, there's a search bar with 'Find Work Order' and a magnifying glass icon. Below it, there's a table with columns: Work Order, Description, WBS Code, SAP PM Order, เลขรับเรื่อง, สถานที่ติดตั้ง, MEA No., ศูนย์งานซ่อมบำรุง, and Status. The 'SAP PM Order' column has a value '820000002122' highlighted with a red box and a red circle with the number '2' next to it. Below the table, there's a row with the value 'WO231053943 test relay.....' and '820000002122' in the 'SAP PM Order' column. At the bottom, there's a checkbox labeled 'Select Records'.

1.3. ขั้นตอนการสร้างใบเบิกที่หน้า “ใบสั่งงาน (Work Order Tracking)”

1. เมื่อเข้ามาที่ ใบสั่งงาน (Work Order Tracking) จากข้อ 1.2.1 ให้ดูที่ Work Order Tab จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่าง ที่ “เบิกวัสดุ”

The screenshot shows the 'Work Order Tracking' interface with the 'Work Order' tab selected. Below the tab, there's a section titled 'เบิกวัสดุ' (Request Materials). It contains three input fields: 'ผลล่างเทียบกับประมาณการ:' (0.000), 'ค่าใช้จ่ายวัสดุประมาณการ:' (0.000), and 'ค่าใช้จ่ายการจ้างวัสดุ:' (0.000). Below these fields, there's a button labeled 'สร้างใบจอง' (Create Request). Underneath the button, there's a search bar labeled 'โรงงานที่เบิก:' (Requesting Plant). At the bottom, there's a table with columns: วัสดุ (Material), รายละเอียด (Details), โรงงานที่เบิก (Requesting Plant), ที่เก็บสินค้า (Storage Location), จำนวน (Quantity), Issue Unit, ศูนย์ต้นทุน (Cost Center), Batch No, Reservation No. from SAP, SAP RSV Line No., Delete Flag?, Final Issue?, Usage, Line, and Usage Status. The table is currently empty, and a message at the bottom says 'There are no rows to display.'



2. ระบุโรงงานที่ต้องการเบิกของ และกด “Enter”

Work Order Tracking

Find Work Order

สร้างใบจอง

โรงงานที่เบิก: 5801

การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี

เบิกของ

Filter

0 - 0 of 0

วัสดุ รายละเอียด โรงงานที่เบิก ที่เก็บสินค้า จำนวน Issue Unit ศูนย์ต้นทุน Batch No. Reservation No. from SAP SAP RSV Line No. Delete Flag? Final Issue? Usage Line Usage Status

There are no rows to display.

เลือกจากประมาณการ New Row

GPS Location Asset Details

3. คลิกปุ่ม New Row เพื่อสร้างรายการเบิกวัสดุ

Work Order Tracking

Find Work Order

สร้างใบจอง

โรงงานที่เบิก: 5801

การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี

เบิกของ

Filter

0 - 0 of 0

วัสดุ รายละเอียด โรงงานที่เบิก ที่เก็บสินค้า จำนวน Issue Unit ศูนย์ต้นทุน Batch No. Reservation No. from SAP SAP RSV Line No. Delete Flag? Final Issue? Usage Line Usage Status

There are no rows to display.

เลือกจากประมาณการ New Row



4. ระบบทำการเพิ่มบรรทัดมาให้จากที่กดปุ่ม New Row

IBM

ใบสั่งงาน (Work Order Tracking) น.ส. 1522929 สกล1522929

Query Find Work Order Select Action

List View Work Order Install (Child) WBS Plans Related Records Actuals Log Failure Reporting Specifications Map

สร้างใบจอง

โรงงานที่เบิก: 5801 การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี

เบิกของ Filter 1 - 1 of 1

วัสดุ	รายละเอียด	โรงงานที่เบิก	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	Issue Unit	ศูนย์ต้นทุน	Batch No	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No.	Delete Flag?	Final Issue?	Usage
>	>	5801		1.000		C584400						

เลือกจากประมาณการ New Row



2. ประเภทของการเบิกพัสดุ

มี 2 ประเภท ดังนี้

2.1. เบิกพัสดุของงาน PM Order (Movementtype 261) ต้องเข้าไปยังงานที่มีเลข SAP PM Order

The screenshot shows the 'Work Order Tracking' interface. At the top, there's a search bar with 'Find Work Order' and a 'Select Action' dropdown. Below this is a table with columns: Work Order, Description, WBS Code, SAP PM Order, เลขรับเรื่อง, สถานที่ติดตั้ง, MEA No., ศูนย์งานซ่อมบำรุง, and Status. A row is highlighted with a blue background, showing 'WO231053943 test relay.....' with 'SAP PM Order' value '820000002122'. A red box highlights the 'SAP PM Order' field in the table.

1. เมื่อทำการ New Row ให้ทำการระบุข้อมูล วัสดุ (Itemnum) ที่ต้องการเบิก โดยทำการ คลิก > จากนั้นกดเลือก Select Value และระบบแสดงเป็นหน้าต่างรายการวัสดุภายใต้โรงงานที่ต้องการเบิกมาให้เลือกรายการพัสดุ

The screenshot shows the 'Work Order Tracking' interface with the 'Select Value' dialog box open. The dialog box has a search bar and a list of items. The 'Select Value' button is highlighted with a red box. Below the button, there are two options: 'เลือกจากประมาณการ' and 'Go To จัดการข้อมูลของวัสดุ (Inventory)'. The 'Go To จัดการข้อมูลของวัสดุ (Inventory)' option is selected. The dialog box also shows 'GPS Location' and 'Asset Details' sections.



2. ทำการค้นหาวัตสดุที่ต้องการเบิก ตามรูปด้านล่าง และกด “Enter” จากนั้นคลิกเลือกรายการ

Item	Description	Issue Unit	Status	Current Balance	Plant	Storeloc
561503013600	FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG	EA	ACTIVE	0.000	5801	9011
561503013600	FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG	EA	ACTIVE	9.000	5801	1011

3. รายการที่เลือกจะทำการสแตมป์ให้อัตโนมัติ

วัสดุ	รายละเอียด	โรงงานที่เบิก	ที่เก็บสินค้า	จำนวน	Issue Unit	ศูนย์ต้นทุน	Batch No	Reservation No. from SAP	SAP RS
561503013600	FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG	5801		1.000	EA	C584400			



4. กรณีที่ทราบเลขวัสดุ (Itemnum) สามารถเลือกได้อีกแบบ พิมพ์เลขวัสดุ ที่ฟิลด์ วัสดุ จากนั้นกด “Enter” ระบบจะทำการแสดงหน้าต่างรายการวัสดุภายใต้โรงงานที่ทำการเบิกมาให้ และทำการคลิกเลือกรายการที่จะเบิก

5. รายการที่เลือกจะทำการสแตมป์ให้อัตโนมัติ



6. ระบุที่เก็บสินค้า ที่จะทำการเบิก

IBM

น.ส. ชื่อ1522929 สกุล1522929

Query Find Work Order Select Action

List View Work Order Install (Child) WBS Plans Related Records Actuals Log Failure Reporting Specifications Map

เบิกของ Filter 1 - 1 of 1

วัสดุ	รายละเอียด	โรงงานที่เบิก ที่เก็บสินค้า	จำนวน	Issue Unit	ศูนย์ต้นทุน	Batch No	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No
> 561503013600	> FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG 5801	9011	1.000	EA	C584400			

เลือกจากประมาณการ New Row

7. ระบุ จำนวน ที่ต้องการเบิก

IBM

น.ส. ชื่อ1522929 สกุล1522929

Query Find Work Order Select Action

List View Work Order Install (Child) WBS Plans Related Records Actuals Log Failure Reporting Specifications Map

โรงงานที่เบิก: 5801 การไฟฟ้าหลวง เขตธนบุรี

เบิกของ Filter 1 - 1 of 1

วัสดุ	รายละเอียด	โรงงานที่เบิก ที่เก็บสินค้า	จำนวน	Issue Unit	ศูนย์ต้นทุน	Batch No	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No
> 561503013600	> FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG 5801	9011	2.000	EA	C584400			

เลือกจากประมาณการ New Row

8. ระบุ ศูนย์ต้นทุนของคนที่เบิก ระบบทำการ default มาให้จาก User ที่ทำการ login เข้าสู่ระบบ

IBM

น.ส. ชื่อ1522929 สกุล1522929

Query Find Work Order Select Action

List View Work Order Install (Child) WBS Plans Related Records Actuals Log Failure Reporting Specifications Map

โรงงานที่เบิก: 5801 การไฟฟ้าหลวง เขตธนบุรี

เบิกของ Filter 1 - 1 of 1

วัสดุ	รายละเอียด	โรงงานที่เบิก ที่เก็บสินค้า	จำนวน	Issue Unit	ศูนย์ต้นทุน	Batch No	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No
> 561503013600	> FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG 5801	9011	2.000	EA	C584400			

เลือกจากประมาณการ New Row



9. ระบุ Batch No ของวัสดุ (ถ้ามี)

- ระบุ New
- ระบุ Used

The screenshot shows the 'Work Order Tracking' interface. The 'List View' tab is selected. The table displays work order details. The 'Batch No' column is highlighted with a red box.

วัสดุ	รายละเอียด	โครงการที่เบิก	ทึบกับสินค้า	จำนวน	Issue Unit	ศูนย์ต้นทุน	Batch No	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No
> 561503013600	> FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG 5801	9011	2,000	EA	C584400				

2.2. เบิกวัสดุของงาน WBS (Movementtype 281) ต้องเข้าไปสั่งงานที่มีเลข WBS Code

The screenshot shows the 'Work Order Tracking' interface. The 'List View' tab is selected. The table displays work order details. The 'WBS Code' column is highlighted with a red box.

Work Order	Description	WBS Code	SAP PM Order	เลขรับเรื่อง	สถานที่ติดตั้ง	MEA No.	ศูนย์งานซ่อมบำรุง	Status
WO231054002	เสา-สาย 24KV.(OH) ไม่คิดเงิน	F/64.58.00138.23.302		111100000030		58000000		WAPPR



- เมื่อเข้ามาในใบสั่งงาน (Work Order Tracking) เลื่อนลงไปที่ด้านล่าง เบิกวัสดุ Tab จากนั้นทำการกดปุ่ม เลือกจากประมาณการ

- ระบบแสดงหน้าต่างรายการประมาณการของมาให้
 - สามารถทำการเลือกบางรายการ โดยติ๊ก checkbox หน้ารายการ และคลิก OK
 - เลือกทุกรายการ โดยทำการคลิก Apply All



3. เมื่อทำการเลือกรายการจากประมาณการ ระบบสแตมป์ข้อมูลให้จากประมาณการ ดังต่อไปนี้

วัสดุ	รายละเอียด	โครงการที่เบิก ที่เก็บสินค้า	จำนวน	Issue Unit	ศูนย์ต้นทุน	Batch No	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No
> 561503013600	> FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG	5801	16.000	EA	C580000			
> 561503029100	> ANGLE CROSSARM BRACE 40x40x4mm x91.3cm L	5801	14.000	EA	C580000			
> 561503058400	> ALLEY ARM BRACE 2.1 M	5801	12.000	EA	C580000			
> 561503500100	> FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR	5801	10.000	EA	C580000			

เลือกจากประมาณการ New Row

4. ทำการระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

วัสดุ	รายละเอียด	โครงการที่เบิก ที่เก็บสินค้า	จำนวน	Issue Unit	ศูนย์ต้นทุน	Batch No	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No
> 561503013600	> FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG	5801	16.000	EA	C580000			
> 561503029100	> ANGLE CROSSARM BRACE 40x40x4mm x91.3cm L	5801	14.000	EA	C580000			
> 561503058400	> ALLEY ARM BRACE 2.1 M	5801	12.000	EA	C580000			
> 561503500100	> FLAT STEEL CLEVIS F/1-SPOOL INSULATOR	5801	10.000	EA	C580000			

เลือกจากประมาณการ New Row

1 2 3 4

- 1) ระบุ ที่เก็บสินค้าที่ทำการเบิก
- 2) ระบุ จำนวนที่ทำการเบิก
- 3) ระบุ ศูนย์ต้นทุนของผู้ขอเบิก
- 4) ระบุ Batch No ของวัสดุ (ถ้ามี)
 - ระบุ New
 - ระบุ Used



3. สร้างใบจองพัสดุเพื่อส่งไปยัง SAP

เมื่อระบุข้อมูลครบแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม “สร้างใบจอง”

The screenshot shows the 'Work Order Tracking' interface. At the top, there are tabs for 'List View', 'Work Order', 'Install (Child)', 'WBS', 'Plans', 'Related Records', 'Actuals', 'Log', 'Failure Reporting', 'Specifications', and 'Map'. Below the tabs, there are summary statistics: 'ผลต่างเทียบกับประมาณการ: 0.000', 'ค่าใช้จ่ายวัสดุประมาณการ: 0.000', and 'ค่าใช้จ่ายการจ้างวัสดุ: 0.000'. A red arrow points to the 'สร้างใบจอง' (Create Inventory Usage) button. Below this button, there is a search bar for 'ใบจองที่เบิก: 5801' and a dropdown menu for 'การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี'. A table below shows a list of items with columns: 'วัสดุ', 'รายละเอียด', 'โรงงานที่เบิก', 'ที่เก็บสินค้า', 'จำนวน', 'Issue Unit', 'ศูนย์ต้นทุน', 'Batch No', and 'Reservation No. from SAP'. The table contains one row: '561503013600', 'FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG', '5801', '9011', '2.000', 'EA', 'C584400', and an empty reservation number. At the bottom, there are buttons for 'เลือกจากประมาณการ' and 'New Row'.

ระบบแสดงหน้าต่างรายการที่จะทำการเบิกมาให้

- ถ้าหากมีหลายรายการ และจะทำการเบิกเป็นบางรายการ สามารถกดติ๊ก checkbox ด้านหน้า และกดปุ่ม “Select”
- ถ้าหากต้องการเบิกทุกรายการ ให้ทำการกดปุ่ม “Create All”

The screenshot shows the 'Work Order Tracking' interface with a dialog box titled 'เลือกจากประมาณการ' (Select from Estimate) open. The dialog box contains a table with columns: 'Items', 'Filter', 'วัสดุ', 'รายละเอียดของวัสดุ', 'จำนวนของวัสดุ', 'จำนวนประมาณการ', 'โรงงาน', and 'ที่เก็บสินค้า'. The table contains one row: '561503013600', 'FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG', '2.000', '5801', and '9011'. At the bottom of the dialog box, there are buttons for 'Select', 'Create All', and 'Cancel'. The background interface shows the same table as the previous screenshot, with the 'เลือกจากประมาณการ' button highlighted.



- เมื่อกดปุ่มสร้างใบจองผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงแจ้งเตือนว่าทำการสร้างรายการสำเร็จ และทำการสแตมป์ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - เลขที่ Reservation No ของระบบ SAP
 - เลขที่ Line no ของเอกสารใบเบิก
 - Inventory Usage No เลขที่เอกสารใบเบิกบนระบบ CMMS
 - Inventory Usage Status สถานะของเอกสารใบเบิก บน CMMS จะเป็น WAPPR (รออนุมัติ) ให้อัตโนมัติ

รหัส	รายละเอียด	โครงการที่เบิก	ปริมาณ	Issue Unit	ศูนย์ต้นทุน	Batch No	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No.	Delete Flag?	Final Issue?	Usage	Line	Usage Status
561503013600	FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG 5801		1.000	EA	C550001		1636888	0001			IS23101163	1	WAPPR
561503013600	FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG 5801		1.000	EA	C550001		1636890	0001			IS23101164	1	APPROVED
561503013600	FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG 5801	9011	1.000	EA	C550001		1636891	0001			IS23101174	1	WAPPR

- เมื่อผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติเอกสารทำการ Login เข้าสู่ระบบ จะเห็นรายการเอกสารใบเบิกที่รอให้ทำการอนุมัติ
ที่หน้า Home ตรง Inbox/Assignment

Description	Owner	Description	Start Date	Route Workflow
Next Assignment Due: 08.11.2023 17:40:41				
Usage IS23101163, Site MEA	Site MEA	Work Order WO231007316 18.10.2023 11:50:38	08.11.2023 17:40:41	
WO WO231007316, Plant: 5801, APPR, เส้า-สาย 24KV.(OH) ไม่คิดเงิน is waiting on your action	Site MEA	Work Order WO231006670 18.10.2023 09:42:37		
WO WO231006670, Plant: 5801, APPR, เส้า-สาย 24KV.(OH) ไม่คิดเงิน is waiting on your action	Site MEA	Work Order WO231003782 17.10.2023 00:31:15		
WO WO231003782, Plant: 5801, APPR, อุปกรณ์ MT LV (OH) ไม่คิดเงิน is waiting on your action	Site MEA	Work Order WO231003701 12.10.2023 13:46:16		
WO WO231003701, Plant: 5801, APPR, เส้า-สาย 24KV.(OH) ไม่คิดเงิน is waiting on your action	Site MEA	Work Order WO231003494 11.10.2023 14:43:39		
WO WO231003494, Plant: , APPR, งานสาย LBS.ในพื้นที่การจ่ายไฟ พหุ. Q1 is waiting on your action	Site MEA	Work Order WO231003493 11.10.2023 14:43:33		
WO WO231003493, Plant: , APPR, งานสาย LBS.ในพื้นที่การจ่ายไฟ พหุ. Q1 is waiting on your action	Site MEA	Work Order WO231003492 11.10.2023 14:43:28		
WO WO231003492, Plant: , APPR, การติดตั้ง LBS.ในพื้นที่การจ่ายไฟ พหุ. Q1 is waiting on your action	Site MEA	Work Order WO231003442 11.10.2023 14:39:30		
WO WO231003442, Plant: , APPR, งานสาย LBS.ในพื้นที่การจ่ายไฟ พหุ. Q2 is waiting on your action	Site MEA	Work Order WO231003441 11.10.2023 14:39:25		
WO WO231003441, Plant: , APPR, งานสาย LBS.ในพื้นที่การจ่ายไฟ พหุ. Q2 is waiting on your action				



3. ทำการคลิกเลือกรายการที่จะทำการอนุมัติ ระบบแสดง ใบเบิก (Inventory Usage)

The screenshot shows the 'Inventory Usage' system interface. The top navigation bar includes a search bar and a 'Find Usage' button. The main content area displays a list of usage lines. The first usage line is highlighted, showing details such as 'Usage: IS23101163', 'รายการเบิกใบสั่งงานเลขที่ WO231053888 - WBS: F/66.58.0005', 'ประเภทการเคลื่อนย้าย: 281', 'ประเภทการใช้งาน: ISSUE', 'ศูนย์ต้นทุน: C580000', 'Work Center: 58000000', 'Reservation No. from SAP: 1636888', 'วันที่สร้างเอกสาร: 08.11.2023', and 'ผู้สร้างเอกสาร: TDC_PP'. Below the details, a table lists usage lines with columns: Line, รหัส, รายละเอียด, จำนวน, หน่วยนับ, โรงงาน, ที่เก็บสินค้า, Reservation No. from SAP, SAP RSV Line No., Release?, Final Issue?, and Delete Flag?.

Line	รหัส	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยนับ	โรงงาน	ที่เก็บสินค้า	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No.	Release?	Final Issue?	Delete Flag?
1	561503013600	FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG	1.000	EA	5801		1636888	0001			

4. ทำการคลิกปุ่ม เพื่อทำการอนุมัติเอกสารใบเบิก

The screenshot shows the same 'Inventory Usage' system interface as before, but with the 'Select Action' button highlighted in the top navigation bar. The button is located next to the 'Find Usage' button and is labeled 'Select Action'.



5. ระบบแสดงหน้าต่างให้ทำการเลือก อนุมัติ และคลิก OK จากนั้น Status ของเอกสารจะเปลี่ยนจาก WAPPR (รออนุมัติ) เป็น APPR (อนุมัติ) เมื่อ Status ของเอกสารเปลี่ยนเป็น APPR ระบบ CMMS ส่งรายการใบเบิกไปยังระบบ SAP เพื่อให้คลังพัสดุทำการตัดจ่าย

Usage: IS23101163 รายการเบิกในสำนักงานเลขที่ WO231053888 - WBS: F/66.58.0005
* ใบสั่งงาน: WO231053888
รายละเอียดใบสั่งงาน: เส้า-สาย 24KV.(OH) ไม่คิดเงิน.
WBS Code:

ประเภทการเคลื่อนย้าย: 281
ประเภทการใช้งาน: ISSUE
สถานะ: WAPPR

Manual Input

☒ อนุมัติ
☐ ยกเลิก

Memo:

OK Cancel

Line	วัสดุ	รายละเอียด	1,000	EA	5801	163688	0001			
1	561503013600	FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG	1,000	EA	5801	163688	0001			

หมายเหตุ *** ทั้งนี้ยังต้องใช้เอกสารใบเบิกพัสดุไปยังคลังที่ทำการขอเบิกพัสดุ พร้อมกับเซ็นเอกสาร ตามเดิม เนื่องด้วยเป็นระเบียบของการไฟฟ้านครหลวง



4. เรียกดูข้อมูลรายการตัดจ่ายจากระบบ SAP มา CMMS

เมื่อคลังวัสดุทำการตัดจ่ายบนระบบ SAP จะมีการส่ง Interface รายการตัดจ่ายมาระบบ CMMS และรายการดังกล่าวจะแสดงอยู่ที่ ใบสั่งงาน (Work Order Tracking) ที่มีการสร้างเอกสารใบเบิกวัสดุจาก (ข้อ 4.)

- เมื่อเข้ามาที่ ใบสั่งงาน (Work Order Tracking) ให้ทำการคลิกไปที่ Actual Tab

- เลื่อนลงมาด้านล่าง ทำการคลิก Material Tab รายการตัดจ่ายแสดงตามรูปภาพด้านล่าง




5. พิมพ์เอกสารใบเบิกพัสดุ

สามารถพิมพ์ได้ 2 ที่ ดังนี้

5.1. พิมพ์เอกสารใบเบิกพัสดุ จากหน้า ใบเบิก/ใบคืน/รื้อถอน(Inventory Usage)

สามารถเข้าได้จาก Goto > Inventory > ใบเบิก/ใบคืน/รื้อถอน (Inventory Usage) เมื่อเข้ามาที่หน้าใบเบิก/ใบคืน/รื้อถอน

(Inventory Usage) ให้ทำการคลิกที่  ตรง Tab ด้านบนสุด



The screenshot displays the 'ใบเบิก/ใบคืน/รื้อถอน (Inventory Usage)' interface. The top toolbar contains a print icon (a document with a printer) which is highlighted with a red box. Below the toolbar, the interface shows various fields for usage details, including 'Usage: IS23101163', 'รายการเบิกใบสั่งงานเลขที่ WO231053888', and 'ประวัติการเคลื่อนไหว: 281'. A table at the bottom lists usage lines, with the first line showing 'Line 1' for a 'FLAT CROSSARM BRACE' with a quantity of '1.000 EA' and a reservation number of '1636888'.



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)
การสร้างเอกสารใบเบิกพัสดุ (Inventory Usage)

โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CMMS

ตัวอย่างเอกสารใบเบิกพัสดุ

หน้า 1 / 1



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

การไฟฟ้านครหลวง ใบเบิกพัสดุ



เลขที่ใบเบิก 1636888

วันที่เอกสาร 08 พฤศจิกายน 2566

หน่วยงานผู้เบิก C550001

เลขที่ใบสั่งงาน F/66.58.00059.84.301

ใช้สำหรับงาน

เลขรับเรื่อง 120002593396

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า

สถานที่ใช้ไฟฟ้า

คลังพัสดุ

5801 การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี

เลขที่เอกสารควบคุม

Mvt.

281 GI ของโครงข่าย

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รหัสบัญชี
1	561503013600	FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG	1	EA	5330300050
รวม			1		

ผู้จัดทำใบเบิก

หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วย

ผู้รับ

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

วันที่

วันที่

วันที่


วันที่



5.2. พิมพ์เอกสารใบเบิกพัสดุ จากหน้า ใบสั่งงาน (Work Order)


สามารถเข้าได้จาก Goto > Work Orders > ใบสั่งงาน (Work Order Tracking)

- เมื่อเข้ามาที่หน้าใบสั่งงาน (Work Order Tracking) ให้ทำการเลื่อนลงไปยังด้านล่างตรง เบิกวัสดุ Tab ทำการ Copy เลขที่ Reservation No ของระบบ SAP รายการที่จะทำการพิมพ์เอกสารใบเบิกพัสดุ
- คลิกที่  ตรง Tab ด้านบนสุด (เอกสารใบเบิกของ)



วัสดุ	รายละเอียด	โรงงานที่เบิก ที่เก็บสินค้า	จำนวน	Issue Unit	ศูนย์ต้นทุน	Batch No	Reservation No. from SAP	SAP RSV Line No.
> 561503013600	> FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG 5801		1.000	EA	C550001			
> 561503013600	> FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG 5801		1.000	EA	C550001		1636888	0001
> 561503013600	> FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG 5801		1.000	EA	C550001		1636890	0001
> 561503013600	> FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG 5801	9011	1.000	EA	C550001		1636891	0001

- นำเลขที่ Copy จาก (ข้อ1) มาวางตรง SAP Res No และคลิก OK



Parameter

{> SAP RES NO. *

1636891

OK Cancel



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)
การสร้างเอกสารใบเบิกพัสดุ (Inventory Usage)

โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CMMS

ตัวอย่างเอกสารใบเบิกพัสดุ

หน้า 1 / 1



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

การไฟฟ้านครหลวง ใบเบิกพัสดุ



เลขที่ใบเบิก 1636891

วันที่เอกสาร 9 พฤศจิกายน 2566

หน่วยงานผู้เบิก C550001

คลังพัสดุ

5801 การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี

เลขที่ใบสั่งงาน F/66.58.00059.84.301

เลขที่เอกสารควบคุม

ใช้สำหรับงาน

Mvt.

281 GI ของโครงข่าย

เลขรับเรื่อง 120002593396

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า

สถานที่ใช้ไฟฟ้า

ลำดับ	รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	รหัสบัญชี
1	561503013600	FLAT CROSSARM BRACE 30x6MM x 91.3CM LONG	1	EA	5330300050
รวม			1		

ผู้จัดทำใบเบิก

หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วย

ผู้รับ

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่