



คู่มือการใช้งาน (User Manual)

Resources

Master Data / Work Center / Labor

Version 01.00

 การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority	คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)
	Resources Master Data/Work Center/Labor
	โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CMMS

ประวัติเอกสาร (Document Control)

สร้างโดย (Author(s))	Sumet Trakoonhirun ที่ปรึกษา
ชื่อไฟล์ (File Name)	UM_Resources_Master Data-Work Center-Labor_V01.00
วันที่สร้าง (Created)	1 พฤศจิกายน 2566
แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ (Last Edited)	15 พฤศจิกายน 2566
จำนวนหน้า (Number of Pages)	15
หมายเหตุ (Comments)	

เวอร์ชัน (Version)	วันที่แก้ไขเอกสาร (Revision Date)	แก้ไขโดย (Reviser)	คำอธิบายรายการที่แก้ไข (Revision Description)
01.00	15 พฤศจิกายน 2566	Sumet Trakoonhirun	Initial Document



สารบัญ

1. ศูนย์งาน (Work Center)	4
1.1. เรียกดูศูนย์งาน	4
1.2. การเรียกดูข้อมูล Labor	6
1.3. การเพิ่มคนเข้าที่ศูนย์งาน – Add Labor to Work Center	9
1.4. การลดคนออกจากศูนย์งาน – Delete Labor from Work Center.....	13




1. ศูนย์งาน (Work Center)

เป็นข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงเกี่ยวกับการทำงาน โดยจะเป็นเลขรหัสที่ใช้ในการแทนศูนย์งาน แผนก ฝ่ายของผู้ใช้งาน โดยจะเป็นข้อมูลที่มาจากระบบ SAP ที่นำเข้ามาด้วยโปรแกรมอัตโนมัติของระบบ ซึ่งผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์แก้ไขสามารถเพิ่มคน/ลดคน จากศูนย์งานตัวเองได้ นอกเหนือจากนั้นจะเป็นเพียงการเรียกดูข้อมูลศูนย์งานเพียงอย่างเดียว

1.1. เรียกดูศูนย์งาน

1.1.1. การเรียกดูข้อมูลศูนย์งาน

คลิกเลือกที่ Go To -> Administration -> Resources -> ศูนย์งาน (Work Center)





1.1.2. ศูนย์งาน (Work Center) – List View

ศูนย์งาน (Work Center)					
Query Find Craft Select Action					
Q Advanced Search Save Query Bookmarks					
Crafts Filter 1 - 20 of 2696					
Craft	Description	Cost Center	Plant	Standard Rate	Organization
26000000	ฝ่ายอุปกรณ์จำหน่าย (ผอจ.)	C260000	2601		MEAORG
26200000	ผอจ. กองเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (กคว.)	C262000	2601		MEAORG
26210000	แผนกค.ค. กลุ่มงานเครื่องวัด (คค.)	C262100	2601		MEAORG
26211000	แผนก คค. กลุ่มงานธุรการ	C262100	2601		MEAORG
26212000	แผนก คค. กลุ่มงานคลังเครื่องวัดไฟฟ้า	C262100	2601		MEAORG
26213000	แผนก คค. กลุ่มงานตรวจสอบสภาพเครื่องวัดไฟฟ้า	C262100	2601		MEAORG
26214000	แผนก คค. กลุ่มงานตรวจสอบและซ่อม	C262100	2601		MEAORG
26215000	แผนกคค.กลุ่มงานสถิติและประวัติเครื่องวัด	C262100	2601		MEAORG
26220000	แผนกช.ค. กลุ่มงานเครื่องวัด (ชค.)	C262200	2601		MEAORG
26221000	แผนก ชค. กลุ่มงานธุรการ	C262200	2601		MEAORG
26222000	แผนก ชค. กลุ่มงานซ่อมเครื่องวัดแยกเดี่ยว	C262200	2601		MEAORG
26223000	แผนก ชค. กลุ่มงานซ่อมเครื่องวัดสามยก	C262200	2601		MEAORG
26224000	แผนก ชค. กลุ่มงานชิ้นส่วนอะไหล่	C262200	2601		MEAORG
26230000	แผนกทดสอบเครื่องวัด (ทค.)	C262300	2601		MEAORG

- 1) Craft: รหัสศูนย์งาน
- 2) Description: คำอธิบายของรหัสศูนย์งาน
- 3) Cost Center: รหัสศูนย์ต้นทุนของศูนย์งาน
- 4) Plant: Plant ที่รับผิดชอบ
- 5) Organization: รหัสองค์กร

1.1.3. ศูนย์งาน (Work Center) – Header

ศูนย์งาน (Work Center)

Query Find Craft Select Action

List View Craft

Craft: 26200000

ผอจ. กองเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (กคว.)

Plant: 2601

Start Date: 03.03.2021

Attachments

Planner Plant:

Cost Center: C262000

End Date: 31.12.9999

Planner Group:

Skill Levels Filter 1 - 1 of 1

Skill Level	Description	Skill Level Rank	Standard Rate
DL00	ค่าแรงทางตรง	1	0.000

New Row

Associated Labor Filter 0 - 0 of 0

Labor	Name	ชื่อตำแหน่ง	Standard Rate	Rate	Start Date	End Date
-------	------	-------------	---------------	------	------------	----------

New Row

There are no rows to display.


- 1) Craft: รหัสศูนย์งาน
- 2) Description: คำอธิบายของศูนย์งาน



- 3) Plant: Plant ที่รับผิดชอบ
- 4) Cost center: รหัสศูนย์ต้นทุน
- 5) Start Date: วันที่ที่เริ่มมีผลของศูนย์งาน
- 6) End Date: วันที่สิ้นสุดของศูนย์งาน
- 7) Skill Levels: ค่าแรงทางตรงที่รับข้อมูลมาจากระบบ SAP
- 8) แสดงรหัสพนักงานที่อยู่ในศูนย์งานนี้

1.2. การเรียกดูข้อมูล Labor

- 1) คลิกเลือกที่ Go To -> Administration -> Resources -> Labor



1.2.1. Labor – List View

Labor						
Query Find Labor Select Action						
Advanced Search Save Query Bookmarks						
Labor Filter 1 - 20 of 224						
Labor	ชื่อ - นามสกุล	ศูนย์งานหลัก	โรงงาน	ฝ่าย/เขต	สถานะ	
1502130	น.ส. ชื่อ1502130 สกุล1502130	26540000	2601	ผอ.ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย	ACTIVE	
1502227	น.ส. ชื่อ1502227 สกุล1502227	26540000	2601	ผอ.ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย	ACTIVE	
1536514	นาย ชื่อ1536514 สกุล1536514	26540000	2601	ผอ.ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย	ACTIVE	
1537509	ว่าที่ร้อยโท ชื่อ1537509 สกุล1537509	26540000	2601	ผอ.ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย	ACTIVE	
1539730	นาย ชื่อ1539730 สกุล1539730	26540000	2601	ผอ.ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย	ACTIVE	
1548109	นาย ชื่อ1548109 สกุล1548109	26540000	2601	ผอ.ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย	ACTIVE	
1548206	นาย ชื่อ1548206 สกุล1548206	26540000	2601	ผอ.ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย	ACTIVE	
1548303	นาง ชื่อ1548303 สกุล1548303	26540000	2601	ผอ.ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย	ACTIVE	
1548825	นาง ชื่อ1548825 สกุล1548825	26540000	2601	ผอ.ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย	ACTIVE	
1550918	นาง ชื่อ1550918 สกุล1550918	26540000	2601	ผอ.ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย	ACTIVE	
1570807	นาง ชื่อ1570807 สกุล1570807	26540000	2601	ผอ.ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย	ACTIVE	
1588700	นาย ชื่อ1588700 สกุล1588700	26540000	2601	ผอ.ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย	ACTIVE	



- 1) Labor: รหัสพนักงาน
- 2) ชื่อ-นามสกุล: แสดงชื่อ-นามสกุลของ Labor
- 3) ศูนย์งานหลัก: แสดงชื่อศูนย์งานหลักที่ Labor สังกัดอยู่
- 4) โรงงาน: รหัสโรงงานที่รับผิดชอบ
- 5) ฝ่าย/เขต: แสดงคำอธิบายชื่อศูนย์งาน
- 6) สถานะ: แสดงสถานะของ Labor

1.2.2. Labor – Header

Labor

Query Find Labor Select Action

List View Labor ศูนย์งาน (Work Center) Qualifications

Labor: 1502130

Organization: MEAORG

Person: 1502130

Status: ACTIVE

Outsource?

Labor's Plant: 2601

ฝอจ.ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย

Attachments

Personal

First Name:

Last Name:

Display Name: น.ส. ชื่อ1502130 สกุล1502130

Address:

City:

State/Province:

Workflow E-mail Notification: PROCESS

Notice of E-commerce Exceptions: NEVER

Workflow Delegate:

Default Location to Service Request?

Calendar: MEACAL

Shift: DAY

- 1) Labor: รหัสพนักงาน
- 2) Person: แสดงรหัสข้อมูล Person
- 3) Organization: แสดงรหัสองค์กร
- 4) Status: แสดงสถานะของ Labor
- 5) Labor's Plant: แสดงรหัสโรงงาน และคำอธิบาย
- 6) Display Name: แสดงชื่อ และนามสกุลของ Labor



- 7) Calendar: แสดงปฏิทินการทำงานของ Labor
- 8) Shift: แสดงเวลาการทำงานของ Labor

1.2.3. Labor – ศูนย์งาน (Work Center)

Home Labor

Query Find Labor Select Action

List View Labor ศูนย์งาน (Work Center) Qualifications

Labor: 1502130 น.ส. ชื่อ1502130 สกุล1502130 Organization: MEAORG

Crafts Filter 1 - 2 of 2

4 ศูนย์งาน (WC)	5 Description	6 Description	7 Skill Level
> 26540000	> แผนกตรวจสอบเครื่องวัดฯ ผิดปกติ	ค่าแรงทางตรง	DL00
> 552552C1	> C1	ค่าแรงทางตรง	DL00


New Row

- 1) Labor: รหัสพนักงาน
- 2) Description: ชื่อนามสกุลของรหัสพนักงาน
- 3) Organization: แสดงรหัสองค์กร
- 4) ศูนย์งาน (WC): แสดงรหัสศูนย์งานที่ Labor อยู่
- 5) Description: คำอธิบายของศูนย์งาน
- 6) Description: คำอธิบายของ Skill level
- 7) Skill Level: รหัสการบันทึกบัญชี



1.3. การเพิ่มคนเข้าที่ศูนย์งาน – Add Labor to Work Center

1.3.1. คลิกไปที่ Go to -> Administration -> Resources -> ศูนย์งาน (Work Center)





1.3.2. เลือกค้นหาศูนย์งานที่ต้องการเพิ่มข้อมูล Labor ในช่อง Craft (ศูนย์งาน)

ศูนย์งาน (Work Center)			
Query	Find Craft	Select Action	
Advanced Search Save Query Bookmarks			
Crafts Filter 1 - 10 of 10			
Craft	Description	Cost Center	Plant
2925			
29250000	แผนกรักษาสายส่งอากาศ 3 (ร.ส.3)	C292500	2901
29255300	แผนก ร.ส.3 กลุ่มสายอากาศค้ำยสูง	C292500	2901
29255301	แผนก ร.ส.3 กลุ่มสายอากาศค้ำยสูง กอง 1	C292500	2901
29255302	แผนก ร.ส.3 กลุ่มสายอากาศค้ำยสูง กอง 2	C292500	2901
29255303	แผนก ร.ส.3 กลุ่มสายอากาศค้ำยสูง กอง 3	C292500	2901
29255304	แผนก ร.ส.3 กลุ่มสายอากาศค้ำยสูง กอง 4	C292500	2901
29255305	แผนก ร.ส.3 กลุ่มสายอากาศค้ำยสูง กอง 5	C292500	2901
29255306	แผนก ร.ส.3 กลุ่มสายอากาศค้ำยสูง กอง 6	C292500	2901
29255400	แผนก ร.ส.3 กลุ่มงานจัดจ้าง	C292500	2901
29255500	แผนก ร.ส.3 กลุ่มงานควบคุมงานจัดจ้าง	C292500	2901
Select Records			

1.3.3. เมื่อเข้ามา จะแสดงรายการคนที่อยู่ในศูนย์งานปัจจุบัน ดังด้านล่าง

ศูนย์งาน (Work Center)

Query

Find Craft

Select Action

List View

Craft

Craft: 29250000

แผนกรักษาสายส่งอากาศ 3 (ร.ส.3)

Plant: 2901

Start Date: 03.03.2021

Attachments

Planner Plant:

Cost Center: C292500

End Date: 31.12.9999

Planner Group: 25

Skill Levels

Filter

1 - 1 of 1

Skill Level

Description

Skill Level Rank

Standard Rate

DL00

ค่าแรงทางตรง

1

0.000

Details

Skill Level: DL00

ค่าแรงทางตรง

*Skill Level Rank: 1

Standard Rate: 0.000

New Row

Associated Labor

Filter

1 - 10 of 14

Labor

Name

ชื่อตำแหน่ง

Standard Rate

Rate

Start Date

End Date

> 1511807 > นาย ชื่อ1511807 สกุล1511807

ช่างสายอากาศ 5

0.000

03.03.2021

31.12.9999

> 1616323 > นาย ชื่อ1616323 สกุล1616323

ช่างเทคนิคสายอากาศ 5-6 ทน.

0.000

03.03.2021

31.12.9999

> 1759828 > นาย ชื่อ1759828 สกุล1759828

ช่างเทคนิคสายอากาศ 7

0.000

03.03.2021

31.12.9999

> 1835135 > นาย ชื่อ1835135 สกุล1835135

พนักงานใช้เครื่องมือกล 5

0.000

03.03.2021

31.12.9999

> 1844715 > นาง ชื่อ1844715 สกุล1844715

พนักงานธุรการ 5-6 ทน.

0.000

03.03.2021

31.12.9999



1.3.4. สามารถคลิก New Row เพื่อเพิ่มคนเข้าไปในศูนย์งานนี้ได้

Associated Labor							
Filter							
1 - 10 of 14							
Labor	Name	ชื่อตำแหน่ง	Standard Rate	Rate	Start Date	End Date	
> 1511807	> นาย ชื่อ1511807 สกุล1511807	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1616323	> นาย ชื่อ1616323 สกุล1616323	ช่างเทคนิคสายอากาศ 5-6 ทน.	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1759828	> นาย ชื่อ1759828 สกุล1759828	ช่างเทคนิคสายอากาศ 7	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1835135	> นาย ชื่อ1835135 สกุล1835135	พนักงานใช้เครื่องมือกล 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1844715	> นาง ชื่อ1844715 สกุล1844715	พนักงานธุรการ 5-6 ทน.	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1894329	> นาย ชื่อ1894329 สกุล1894329	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1894523	> นาย ชื่อ1894523 สกุล1894523	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1894717	> นาย ชื่อ1894717 สกุล1894717	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1949328	> นาย ชื่อ1949328 สกุล1949328	พนักงานใช้เครื่องมือกล 4	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 2108228	> นาย ชื่อ2108228 สกุล2108228	ช่างเทคนิคสายอากาศ 6 (อัตราเฉพาะตัว)	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
New Row.คลิกปุ่ม							

1.3.5. เมื่อคลิกแล้ว ระบุรหัสพนักงานที่ต้องการเพิ่มเข้ามายังศูนย์งาน

Associated Labor							
Filter							
2 - 11 of 15							
Labor	Name	ชื่อตำแหน่ง	Standard Rate	Rate	Start Date	End Date	
> 1616323	> นาย ชื่อ1616323 สกุล1616323	ช่างเทคนิคสายอากาศ 5-6 ทน.	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1759828	> นาย ชื่อ1759828 สกุล1759828	ช่างเทคนิคสายอากาศ 7	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1835135	> นาย ชื่อ1835135 สกุล1835135	พนักงานใช้เครื่องมือกล 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1844715	> นาง ชื่อ1844715 สกุล1844715	พนักงานธุรการ 5-6 ทน.	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1894329	> นาย ชื่อ1894329 สกุล1894329	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1894523	> นาย ชื่อ1894523 สกุล1894523	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1894717	> นาย ชื่อ1894717 สกุล1894717	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 1949328	> นาย ชื่อ1949328 สกุล1949328	พนักงานใช้เครื่องมือกล 4	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
> 2108228	> นาย ชื่อ2108228 สกุล2108228	ช่างเทคนิคสายอากาศ 6 (อัตราเฉพาะตัว)	0.000		03.03.2021	31.12.9999	🔍 🗑
1512123	นาย ชื่อ1512123 สกุล1512123	ช่างสายอากาศ 5	0.000	0.000	16.11.2023	31.12.9999	🔍 🗑
Details							
* Labor:	1512123	นาย ชื่อ1512123 สกุล1512123	Standard Rate:	0.000	Default Craft for Labor?		
Skill Level:	แผนกรักษาสายส่งอากาศ 3 (ร.ส.3)		Rate:	0.000	Inherit Rate from Craft?		
Vendor:					Active Contract?		
Contract:							
New Row							



1.3.6. คลิก  เพื่อทำการบันทึกข้อมูล หากต้องการเพิ่มคนเข้ามายังศูนย์งานอีก สามารถคลิก New Row และทำตามด้านบน

Home Menu ศูนย์งาน (Work Center) BMXAA42051 - Record has been saved.

Query Find Craft Select Action

List View Craft

DL00 ค้นหาทางตรง

Skill Level Rank: 1

Standard Rate: 0.000

New Row

Associated Labor Filter 1 - 10 of 15


Labor	Name	ชื่อตำแหน่ง	Standard Rate	Rate	Start Date	End Date
> 1511807	> นาย ชื่อ1511807 สกล1511807	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
> 1512123	> นาย ชื่อ1512123 สกล1512123	ช่างสายอากาศ 5	0.000	0.000	16.11.2023	31.12.9999
> 1616323	> นาย ชื่อ1616323 สกล1616323	ช่างเทคนิคสายอากาศ 5-6 พน.	0.000		03.03.2021	31.12.9999
> 1759828	> นาย ชื่อ1759828 สกล1759828	ช่างเทคนิคสายอากาศ 7	0.000		03.03.2021	31.12.9999
> 1835135	> นาย ชื่อ1835135 สกล1835135	พนักงานใช้เครื่องมือกล 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
> 1844715	> นาง ชื่อ1844715 สกล1844715	พนักงานธุรการ 5-6 พน.	0.000		03.03.2021	31.12.9999
> 1894329	> นาย ชื่อ1894329 สกล1894329	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
> 1894523	> นาย ชื่อ1894523 สกล1894523	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
> 1894717	> นาย ชื่อ1894717 สกล1894717	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
> 1949328	> นาย ชื่อ1949328 สกล1949328	พนักงานใช้เครื่องมือกล 4	0.000		03.03.2021	31.12.9999

Details



1.4. การลดคนออกจากศูนย์งาน – Delete Labor from Work Center

1.4.1. คลิกไปที่ Go to -> Administration -> Resources -> ศูนย์งาน (Work Center)



1.4.2. เลือกค้นหาศูนย์งานที่ต้องการลบข้อมูล Labor ในช่อง Craft (ศูนย์งาน)

ศูนย์งาน (Work Center)			
Query Find Craft Select Action			
Advanced Search Save Query Bookmarks			
Crafts Filter 1 - 10 of 10			
Craft	Description	Cost Center	Plant
2925			
29250000	แผนกรักษาสายส่งอากาศ 3 (รส.3)	C292500	2901
29255300	แผนก รส.3 กลุ่มสายอากาศดักยสูง	C292500	2901
29255301	แผนก รส.3 กลุ่มสายอากาศดักยสูง กอง 1	C292500	2901
29255302	แผนก รส.3 กลุ่มสายอากาศดักยสูง กอง 2	C292500	2901
29255303	แผนก รส.3 กลุ่มสายอากาศดักยสูง กอง 3	C292500	2901
29255304	แผนก รส.3 กลุ่มสายอากาศดักยสูง กอง 4	C292500	2901
29255305	แผนก รส.3 กลุ่มสายอากาศดักยสูง กอง 5	C292500	2901
29255306	แผนก รส.3 กลุ่มสายอากาศดักยสูง กอง 6	C292500	2901
29255400	แผนก รส.3 กลุ่มงานจัดจ้าง	C292500	2901
29255500	แผนก รส.3 กลุ่มงานควบคุมงานจัดจ้าง	C292500	2901

☐ Select Records



1.4.3. เมื่อคลิกเข้ามา จะแสดงรายการคนที่อยู่ในศูนย์งานปัจจุบัน ดังด้านล่าง

ศูนย์งาน (Work Center)

Query Find Craft Select Action

List View Craft

Craft: 29250000 แผนกรักษาสายส่งอากาศ 3 (ร.ส.3) Plant: 2901 Start Date: 03.03.2021 Attachments

Planner Plant: Cost Center: C292500 End Date: 31.12.9999

Planner Group: 25

Skill Levels Filter 1 - 1 of 1

Skill Level	Description	Skill Level Rank	Standard Rate
DL00	ค่าแรงทางตรง	1	0.000

Details

Skill Level: DL00 ค่าแรงทางตรง

* Skill Level Rank: 1

Standard Rate: 0.000

New Row

Associated Labor Filter 1 - 10 of 14

Labor	Name	ชื่อตำแหน่ง	Standard Rate	Rate	Start Date	End Date
1511807	นายชื่อ1511807 สกล1511807	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1616323	นายชื่อ1616323 สกล1616323	ช่างเทคนิคสายอากาศ 5-6 ทน.	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1759828	นายชื่อ1759828 สกล1759828	ช่างเทคนิคสายอากาศ 7	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1835135	นายชื่อ1835135 สกล1835135	พนักงานใช้เครื่องมือกล 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1844715	นางชื่อ1844715 สกล1844715	พนักงานธุรการ 5-6 ทน.	0.000		03.03.2021	31.12.9999

1.4.4. สามารถคลิก เพื่อลบคนออกจากศูนย์งานนี้ได้

Associated Labor Filter 1 - 10 of 15

คลิกเพื่อลบรายการ

Labor	Name	ชื่อตำแหน่ง	Standard Rate	Rate	Start Date	End Date
1511807	นายชื่อ1511807 สกล1511807	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1512123	นายชื่อ1512123 สกล1512123	ช่างสายอากาศ 5	0.000	0.000	16.11.2023	31.12.9999
1616323	นายชื่อ1616323 สกล1616323	ช่างเทคนิคสายอากาศ 5-6 ทน.	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1759828	นายชื่อ1759828 สกล1759828	ช่างเทคนิคสายอากาศ 7	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1835135	นายชื่อ1835135 สกล1835135	พนักงานใช้เครื่องมือกล 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1844715	นางชื่อ1844715 สกล1844715	พนักงานธุรการ 5-6 ทน.	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1894329	นายชื่อ1894329 สกล1894329	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1894523	นายชื่อ1894523 สกล1894523	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1894717	นายชื่อ1894717 สกล1894717	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1949328	นายชื่อ1949328 สกล1949328	พนักงานใช้เครื่องมือกล 4	0.000		03.03.2021	31.12.9999



1.4.5. คลิก เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

Home Menu ศูนย์งาน (Work Center) BMXAA42051 - Record has been saved.

Query Find Craft Select Action

List View Craft

DL00 ค้นหาทางตรง

* Skill Level Rank:
1

Standard Rate:
0.000

New Row

Associated Labor Filter 1 - 10 of 14

Labor	Name	ชื่อตำแหน่ง	Standard Rate	Rate	Start Date	End Date
1512123	นาย ชื่อ1512123 สกุล1512123	ช่างสายอากาศ 5	0.000	0.000	16.11.2023	31.12.9999
1616323	นาย ชื่อ1616323 สกุล1616323	ช่างเทคนิคสายอากาศ 5-6 ทน.	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1759828	นาย ชื่อ1759828 สกุล1759828	ช่างเทคนิคสายอากาศ 7	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1835135	นาย ชื่อ1835135 สกุล1835135	พนักงานใช้เครื่องมือกล 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1844715	นาง ชื่อ1844715 สกุล1844715	พนักงานธุรการ 5-6 ทน.	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1894329	นาย ชื่อ1894329 สกุล1894329	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1894523	นาย ชื่อ1894523 สกุล1894523	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1894717	นาย ชื่อ1894717 สกุล1894717	ช่างสายอากาศ 5	0.000		03.03.2021	31.12.9999
1949328	นาย ชื่อ1949328 สกุล1949328	พนักงานใช้เครื่องมือกล 4	0.000		03.03.2021	31.12.9999
2108228	นาย ชื่อ2108228 สกุล2108228	ช่างเทคนิคสายอากาศ 6 (อัตราเฉพาะตัว)	0.000		03.03.2021	31.12.9999