

INSPECTION AVANT-ACHAT

Mécanicien: Louis Date: 10/12/2015

Marque : Renault Modèle : Laguna III

Motorisation: 2.0 DCI Diesel Année: 2008

RAPPORT DÉTAILLÉ

Pneus

État général	Très mauvais	Mauvais	Moyen	Bon	Excellent	Avis et conseils du mécanicien
Côté conducteur - AV						
Côté conducteur - AR						Remplacement à prévoir
Côté passager - AV						
Côté passager - AR						Remplacement à prévoir
Roue de secours						

Freinage

Disques de frein	Très mauvais	Mauvais	Moyen	Bon	Excellent	Avis et conseils du mécanicien
Côté conducteur - AV						
Côté conducteur - AR						
Côté passager - AV						
Côté passager - AR						



Freinage (suite)

Plaquettes	Très mauvais	Mauvais	Moyen	Bon	Excellent	Avis et conseils du mécanicien
Côté conducteur - AV						
Côté conducteur - AR						
Côté passager - AV						
Côté passager - AR						

Niveaux

État du niveau	Très mauvais	Mauvais	Moyen	Bon	Excellent	Avis et conseils du mécanicien
Huile						Penser à vérifier le niveau dans quelques semaines
Liquide refroidissement						
Liquide de frein						

Moteur

État général	Très mauvais	Mauvais	Moyen	Bon	Excellent	Avis et conseils du mécanicien
Aspect général						
Embrayage						
Fuite d'huile						Aucune fuite détectée



Électricité

État général	Très mauvais	Mauvais	Moyen	Bon	Excellent	Avis et conseils du mécanicien
Batterie						Traces de corrosion. A remplacer.
Feux (croisement / route)						
Clignotants						

Comportement

État général	Très mauvais	Mauvais	Moyen	Bon	Excellent	Avis et conseils du mécanicien
Essai sur route						