

X3
SMA
R9
150/1206
R7
69.8/1206
R11
69.8/1206
C1
100n/1206
C7
1uF/1206
U1
AD8307
INP
VPS
ENB
INT
INM
COM
OFS
OUT
C2
100n/1206
C5
10n/1206
GND
X4
SMA
R10
150/1206
R8
69.8/1206
R12
69.8/1206
C3
100n/1206
C8
1uF/1206
U2
AD8307
C4
100n/1206
C6
10n/1206
U3
ISL60002DIH326Z
2.600 VDC
VOUT
VIN
GND
C11
100n/1206
C12
100n/1206
+3.3V
U6
ISL60002DIH326Z
5.0 VDC
C15
100n/1206
C17
100n/1206
J3
8 – 36 VDC
RA8875-3_4
RA8875-1_2
5.0 VDC
C16
100n/1206
C13
10n/1206
C14
100n/1206
U4
AD7991
VIN2
VIN3/VREF
GND
VDD
VIN1
VIN0
SDA
SCL
C9
100n/1206
C10
100n/1206
R13
2.2K/1206
R14
2.2K/1206
No pins through to pcb
U5
Teensy4.0
GND
UIO0
UIO1
UIO2
UIO3
UIO4
UIO5
UIO6
SWR-Alarm
RA8875-33
RA8875-5
RA8875-7
RA8875-6
RA8875-8
RA8875-35
RA8875-34
0_RX1_CRX2_CS1
1_TX1_CTX2_MISO1
2_OUT2
3_LRCLK2
4_BCLK2
5_IN2
6_OUT1D
7_RX2_OUT1A
8_TX2_IN1
9_OUT1C
10_CS_MQSR
11_MOSI_CTX1
12_MISO_MQSL
VBAT
3V3
GND
PROGRAM
ON_OFF
13_SCK_CRX1_LED
14_A0_TX3_SPDIF_OUT
15_A1_RX3_SPDIF_IN
16_A2_RX4_SCL1
17_A3_TX4_SDA1
18_A4_SDA0
19_A5_SCL0
20_A6_TX5_LRCLK1
21_A7_RX5_BCLK1
D+
D-
39_DAT2_TX5
38_DAT3_RX5
37_CMD_SCK2
3V3
36_CLK_CS2
GND
35_DAT0_MOSI2
34_DAT1_MISO2
33_MCLK2
32_OUT1B
31_CTX3
30_CRX3
29_TX7
28_RX7
27_A13_SCK1
26_A12_MOSI1
25_A11_RX6_SDA2
24_A10_TX6_SCL2
VUSB
3.6V to 5.5V VIN
GND
max 250mA 3V3
23_A9_CRX1_MCLK1
22_A8_CTX1
RA8875 Header
J4
header5x2
VDD
(NHD-7) SCK
(NHD-15) SCS
(NHD-8) MOSI
SDA
VSS
MISO
CTP-INT
SCL
Encoder (J5 pins):
UIO0:
UUIO1:
UIO2: EncI
UIO3: EncQ
UIO4: EnactSW
GND
UIO5:
UIO6:
GND
Header_01x09
User I/O Header
J5
NHD-0420CW-Axx display (J4 pins):
RA8875-5: CS (NHD pin 15)
RA8875-7: SDIN (NHD pin 8)
RA8875-8: SCLK (NHD pin 7)
RA8875-3_4: VDD
RA8875-1_2: VSS
J. G. Holstein
PDOLEW
Sheet: /
File: PWR_SWR_CPU_V1.0.sch
Title: LJ-2000M-CPU
Size: A4
Date:
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. kicad 5.1.8-db983349188ubuntu20.04.1
Id: 1/1