

Module 4 - Cours 1 : Outils de mesure

Jaspe Academy E-Learning Plateforme

Date : 25 Septembre 2025, 15 :48 WAT

1 Outils de mesure

Objectif : Découvrir les outils nécessaires pour diagnostiquer un réseau FTTH.

[Image principale : Photo stylisée d'un power meter et d'un OTDR avec un câble fibre, dans un style moderne avec des reflets lumineux.]

1.1 Outils principaux

- **Power meter** : Mesure la puissance optique pour détecter les pertes.
- **Source de lumière** : Utilisée avec le power meter pour tester la continuité.
- **Réfectomètre OTDR** : Analyse les défauts sur de longues distances.

[Schéma : Illustration de l'utilisation d'un OTDR, montrant une courbe de réflexion avec des annotations pour les cassures et pertes.]

Jaspe Tip : L'OTDR est essentiel pour identifier les problèmes sur de longues distances; apprenez à interpréter ses graphiques!