

辅助驾驶保障服务事故分析报告

声明

- 1.本报告仅供辅助驾驶事故分析提供参考，分析结果仅适用于收到的数据样本；
- 2.本公司不对由此发生的任何事故和故障承担责任；
- 3.事故分析报告缺少印章的无效；经涂改、部分复制使用的无效；
- 4.书面或电子文件均请妥善留存，避免导致非预期的滥用；
- 5.事故分析报告所依托的数据来自于委托单位【上海长城汽车科技有限公司】。

一、基本情况

委托机构：上海长城汽车科技有限公司

委托日期：2026年3月9日

判定日期：2026年3月10日

数据样本时间：2026年3月8日15时20分00秒 — 2026年3月8日16时18分37秒

二、事故分析

车辆品牌车型：WEY 全新高山

车辆 VIN 码：LGWFGVA87SM049027

事故时间：2026年3月8日16时13分10.1秒

事故描述：

- (1) 2026年3月8日16时12分50.2秒至16时13分10.1秒，车辆已开启辅助驾驶功能。
- (2) 2026年3月8日16时13分10.1秒，在【泊车辅助】功能激活期间，根据各项数据结果判断，车辆发生碰撞事故。

三、分析结果

1、事故综述：

2026年3月8日16时12分50.2秒车辆开启辅助驾驶功能，于2026年3月8日16时13分10.1秒发生碰撞事故，此期间辅助驾驶功能持续激活。

2、判定意见：

综上所述：本次事故在驾驶数据行为侧【符合】**长城辅助驾驶保障服务范围**。

上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

2026年3月10日