
		표준등록 NO	REV NO	PAGE	
SOP 작업지시서			·	4	
		작성부서	기술연구소/LPM 팀		
Model	DURAPORT	작 성 일	2019-03-26		
Module	DURAPORT	작 성 자	YMJoo		
Title	XEDION RFID test program 사용 SOP				
작업 인원	1명	총 공수	15분		








1. 안전 보호구 착용

No	작업 범위	필요 안전 보호구
1	INDEX	Hair Cap

2. 기본 Tool 및 Part 준비 List


No	이미지	Part List
1	RFID Test Suite	PC, TEST Program
2		Serial to USB




Title 프로그램 설치 및 실행 작업 공수 5min

- 1. 테스트 프로그램 'RFID Test Suit Setup program'을 설치한다.
 - Program password: xedion
- 2. 설치된 TEST Program을 실행한다
- ▶ 설치 파일
- RFID Test Suit Setup
- ▶ 설치 파일








Transponder ID reading 작업 공수 Title 5min


- Transponder ID reading button으로 data reading을 실시한다
 - 1. Transponder ID의 data내용이 정상인지 확인



- 2. 정상 / 비정상 비교



- ✓ 1~17 page까지 data를 표기함
 - Data page.end of page list를 표기



- ✓ Error message를 띄움
 - Error.no tag 띄움(FOUP이 없을 때)