
Correlation Heatmap
Torque [Nm]
Rotational speed [rpm]
Air temperature [K]
1.00
-0.88
-0.01
-0.88
1.00
0.02
-0.01
0.02
1.00
Torque [Nm]
Rotational speed [rpm]
Air temperature [K]
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00