Historique des interventions - MOTO-B-01

Export du registre de maintenance fictif - 2026-10

Ticket	Date	Code	Symptôme	Action	Durée	Statut
TK-3001	2026-04-10	M-103	Huile réducteur à 88 °C	Vidange, 4,5 L ISO VG 220	2,5 h	clos
TK-3002	2026-06-02	M-102	Orange fixe, moteur chaud	Nettoyage du ventilateur	1 h	clos
TK-3003	2026-08-25	M-101	Surintensité à 13,9 A	Rouleau coincé côté CONV-A-01, dégagé	2 h	clos

Page 2

Aucun ticket ouvert pour MOTO-B-01 à la date d'export. Les données sont fictives.