# M5Stackのピン配置

● 上下左右それぞれ向かい合うピンとソケットは同じ信号がつ ながっている

例: 左上の「3」と「R0」は同じ信号線がつながっている



上下のピンの機能		
ピン名	ピン番号	ピンの説明
5∨	-	5Vの電源を出力。センサなどの電源として使用。
3V3	-	3.3Vの電源を出力。センサなどの電源として使用。
G	-	グランド。電圧の基準を作る。
SDA	21	I2C クロック(SCL)。Groveポートとも接続されている。 マイコンとセンサなどがコマンドやデータをやり取りする。
SCL	22	I2C データ入出力(SDA)。Groveポートとも接続されている。 マイコンとセンサなどがコマンドやデータをやり取りする。
МО	23	SPI マスタ出力/スレーブ入力(MOSI)。 マイコンとセンサなどがコマンドやデータをやり取りする。
M1	19	SPI マスタ入力/スレーブ出力(MISO)。 マイコンとセンサなどがコマンドやデータをやり取りする。
SCK	18	SPI クロック(SCK)。 マイコンとセンサなどがコマンドやデータをやり取りする。

## • I2C (Inter-Integrated Circuit)

- フィリップス社が提唱した周辺デバイスとのシリアル通信の方式
- 主にEEPROMメモリICなどとの高速通信を実現する方式
- クロック(SCL), データ入出力(SDA) の2本の信号線を用いて通信

## SPI

- モトローラ社が提唱した方式で、3本または4本の接続線で構成し、数Mbpsの通信が可能
- 同期式/全二重のマスタ-スレーブ型インターフェース

### • Grove

- コネクタを挿すだけで簡単に使用できるツールセット
- 電子機器を組みたてるのにブレッドボードや各種電子部品をはんだごて等を使って組み立てる従来の 方式に比べ、大幅にそのプロセスを短縮化できる

左右のピンの機能		
ピン名	ピン番号	ピンの説明
R0	3	UART0受信。 シリアル通信でセンサなどと通信するための信号線。
ТО	1	UARTO送信。 シリアル通信でセンサなどと通信するための信号線。
R2	16	UART2受信。 シリアル通信でセンサなどと通信するための信号線。
Т2	17	UART2送信。 シリアル通信でセンサなどと通信するための信号線。
G2	2	GPIO2。 汎用のデジタル入出力ピン。
G5	5	GPIO5 汎用のデジタル入出力ピン。
DA	25,26	DAコンバータ。25の方がスピーカーに接続。 デジタル値をアナログ電圧に変換して出力する。
AD	35,36	ADコンバータ。アナログ電圧をデジタル値に変換する。 内蔵ADコンバータにつながっている。
RST	-	リセット。M5Stackをリセットする端子。
BAT	-	バッテリー。外部バッテリーをつなぐ端子。
3V3	-	3.3Vの電源を出力。センサなどの電源として使用。
5V	-	5Vの電源を出力。センサなどの電源として使用。
G	-	グランド。電圧の基準を作る。

#### UART

- o UARTは Universal Asynchronous Receiver Transmitterの頭文字
- 非同期シリアル通信
- シリアル通信とは、一本の信号線でデータをやりとりするために1bitずつデータを送り出すこと
- o 送信側が、1bitずつ送り出し、受信側が 1bitずつ取り込む

## • GPIO

- o GPIOは、General Purpose Input/Output (ジェネラル・パーパス・インプット/アウトプット) の略
- 汎用I/Oポートとも言われる
- GPIOは、I/Oのうち、デジタル信号に関するピンのこと
- GPIOはユーザ側で制御でき、入力でも出力でも使用できることから汎用の名前がついている
- 初期では入力か出力か固定された端子になっていたが、現在のGPIO端子は入力・出力ともに自由に 組み替えることが可能