# A&C week 2

Remi Reuvekamp - Timo Strating - ITV2E

1 oktober 2018, Groningen

# Inhoud sop gave

1	Opdracht 1	2
	1.1 A	$^{2}$
	1.2 B	3
2	Opdracht 2	4
	2.1 Python	4
	2.2 Assembly	4
	2.3 C	5
3	Opdracht 3	6
4	Opdracht 7	7
	4.1 A	7
	4.2 B	7
5	Opdracht 8	9
	5.1 A	9
	5.2 B	9

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 3;
    int b = 7;
    int c;
    do {
        a = a-1;
        b = b-1;
        c = a;
        if (b == 6) {
            b = b-a;
        } else {
            if (b == 3) \{
                a = a-1;
            }
    } while (a > 0);
    printf("%d", a);
    printf("%d", b);
    printf("%d", c);
}
```

#### 1.1 A

Welke waarde hebben a, b en c na afloop van het programma?

```
A: 0; B: 3; C: 1

(Tussenstappen:
    A: 3; B: 7; C: 0
    If
    A: 2; B: 4; C: 2

    A: 2; B: 4; C: 2
    Elif
    A: 0; B: 3; C: 1
)
```

### 1.2 B

Herschrijf het bovenstaande C programma in AVR assembly.

```
.def a=r16
.def b=r17
.def c=r18
start:
                        ; Initialize de variabelen
  ldi a, 0x03
  ldi b, 0x07
  ldi c, 0x00
loop:
                        ; De main loop
  dec a
  dec b
  mov c, a
  cpi b, 6
  breq ifbeq6
  cpi b, 3
  breq ifbeq3
ifbeq6:
                        ; De eerste IF
  sub b, a
  rjmp loopend
                        ; De tweede IF
ifbeq3:
  dec a
  rjmp loopend
loopend:
                        ; Het einde van de loop
  cpi a, 0
  breq end
  rjmp loop
end:
                       ; Infinite loop
  rjmp end
```

## 2.1 Python

Schrijf in Python (of een andere hogereprogrammeertaal) een functie die de rij van Fibonacci afdrukt

```
def fib(i):
    n1, n2 = 1, 1; listje = [1, 1]
    while i > 0:
        n1, n2 = n2, n1 + n2; listje.append(n2); i -= 1
    return listje

print(fib(20))

>>> [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711]
```

## 2.2 Assembly

"Vertaal" dit programma naar assembly. Je hoeft geen getallen groter dan 255 te genereren. Hoe vaak moet je dan de lus doorlopen?

```
.def n1=r16
.def n2=r17
.def temp=r18
.def counter=r19
start:
                  ; Initialize de variabelen
 ldi n1, 0x01
 ldi n2, 0x01
loop:
                 ; De main loop
 mov temp, n2
 add n2, n1
 brcs loopend
                  ; Als add een overflow veroorzaakt dan kunnen we niet verder
 mov n1, temp
 inc counter
 rjmp loop
            ; Onze laatste berekening veroorzaakte een overflow
loopend:
            ; dus we moeten de oude waarde nog ff terug zetten
            ; om het juiste antwoord in het geheugen te laten staan
 mov n2, temp
   rjmp end
```

```
end:
  rjmp end
```

## 2.3 C

Hoeveel klok-cycles doet je programma erover om de eindwaarde te berekenen? (De debugger houdt dit ook voor je bij. Je kan dit zien in Debug - Windows - Processor view "cycle counter").

Cycle counter: 83

Schrijf in Python (of een andere hogere programmeertaal) een programma dat de reeks getallen 1, 3, 2, 6, 5, 15, 14, ... afdrukt, waarbij de laatste waarde kleiner dan of gelijk aan 255 moet zijn.

Vertaal dit programma naar een assembly programma dat deze reeks getallen plaatst in het datasegment vanaf adres 0x100.

```
.def a=r16
.def temp=r17
ldi a, 0x01
ldi x1, low(0x100)
ldi xh, high(0x100)
st x+, a
loop:
 ldi temp, 0x03
 mul a, temp
                     ; * 3
 mov temp, r1
 mov a, r0
 cpi temp, 0x01
                      ; jump naar het einde als we niet verder kunnen
 brpl end
 st x+, a
 dec a
                      ; -1
 st x+, a
 rjmp loop
end:
 rjmp end
```

#### 4.1 A

Maak een programma dat een LED laat branden wanneer een knopje wordt ingedrukt. Wanneer knop 0 wordt ingedrukt, moet LED 0 gaan branden. Wanneer knop 1 wordt ingedrukt, moet LED 1 gaan branden.

```
start:
 ldi r16, low(RAMEND)
 out SPL, r16
 ldi r16, high(RAMEND)
 out SPH, r16
 ldi r16, OxFF
                          ; Pins B to output
 out DDRB, r16
 ldi r16, 0x00
                          ; Pins D to input
 out DDRD, r16
loop:
 in r16, PinD
 out PortB, r16
 rjmp loop
                          ; jump to loop
```

#### 4.2 B

Pas de vorige opdracht zodanig aan dat de LED blijft branden ook wanneer je de knop loslaat. De LED moet net zolang blijven branden tot de andere knop wordt ingedrukt.

```
.def temp=r16
.def state=r17

start:
    ldi temp, low(RAMEND)
    out SPL, temp
    ldi temp, high(RAMEND)
    out SPH, temp

ldi temp, 0xFF    ; Pins B to output
    out DDRB, temp
```

```
ldi temp, 0x00
                 ; Pins D to input
  out DDRD, temp
  ldi state, OxFF
disable:
  ldi temp, 0x00
  out PortB, temp
loopoff:
  sbic PinD, 2
  rjmp enable
 rjmp loopoff
enable:
  ldi temp, OxFF
  out PortB, temp
loopon:
  sbic PinD, 3
  rjmp disable
  rjmp loopon
```

#### 5.1 A

In de Atmega datasheet is een hoofdstuk opgenomen over de 16-bit timer/counter1. De laatste paragraaf in dit hoofdstuk beschrijft de control registers van deze timer. Bij het debuggen van een programma leest iemand de volgende registers met bijbehorende waarden

Bepaal wat deze instellingen betekenen, m.a.w. wat doet timer 1 en hoe vaak per seconde doet hij dit?

```
0.5 \sec = (256/16.000.000) * 31250
```

#### 5.2 B

Schrijf een programma dat alle LEDS laat knipperen met een periode van 0,5 seconde. Voor het bepalen van het interval gebruik je de 16-bit timer 1uit (a). Genereer elke 0,5 seconde een interrupt door de teller te laten tellen totdat een öutput compare match"bereikt is. Geef in je antwoord aan hoe je de waarde van OCR1A hebt berekend.

```
.def var = r16
.def temp = r17
.def tmpSREG = r18
.org 0x0000
rjmp init
.org OC1Aaddr
                                ; adres ISR (Timer1 Output Compare Match)
    rjmp TIMER1_COMP_ISR
TIMER1_COMP_ISR:
                                 ; ISR wordt elke seconde aangeroepen
    in tmpSREG, SREG
    in var, PORTB
    com var
    out PORTB, var
                                ; Schrijf de inverteerde waarde terug naar PORTB
    out SREG, tmpSREG
                                 ; Haal SREG terug uit temp
                                 ; Return van de interrupt
    reti
```

```
init:
   ldi var, high(RAMEND)
                          ; init stack pointer
   out SPH, var
   ldi var, low(RAMEND)
   out SPL, var
    ; 0.5 sec = (256/16.000.000) * 31250
    ldi temp, high(31250)
    sts OCR1AH, temp
   ldi temp, low(31250)
   sts OCR1AL, temp
    ; Zet de prescaler op 256 en stel de timer in op de CTC-modes
   ldi temp, (1 << CS12) | (1 << WGM12)</pre>
    sts TCCR1B, temp
   ldi temp, (1 << OCIE1A) ; Zet de interrupt aan</pre>
    sts TIMSK1, temp
                              ; tmp = OxFF
    ser temp
    out DDRB, temp
                              ; Port B is output port (via LEDs)
    out PORTB, temp
                               ; LEDs uitzetten
    sei
                               ; Zet alle interrupts aan
loop:
   rjmp loop
```