

ALERTA DE CALIDAD

Producto (molde):Pieza (cod. cliente):Fecha:Abierto por:Reclamo Nº:VIDE-POCHES INF S/TPLV S/SDCM98424695ZD10/3/2025Damian RojasQAN 774 2025 164

Reclamo Cliente:

X

Formal

X

Informal

N/A

Auditoria de Producto N/A

Control en Planta

ок

Lugar de detección:

Stellantis

FAC PG-09-01-06

Descripción del problema:

Dimensiones del Componente fuera de las tolerancias especificadas

Origen del defecto			Frazabilidad	Hora	Operador	Cantidad NO OK
STILOWG			N/A	N/A	N/A	135
Acciones de Contención (Proteger al cliente / Próximo puesto)					Plazo	Responsable
LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA STILOWG SON: LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA CLIENTE SON:						
TOTAL:		TOTAL:	OTAL: 0		10/4/2025	Nicolas Faura
OK:	810	OK:	OK: 0			
NO OK:	0	NO OK:		0		

PIEZA NO OK PIEZA OK



Componente **Ecroud Rapid** Código **04018002**

