

ALERTA DE CALIDAD

FAC PG-09-01-06

ALERTA N°9

Producto (molde):					Pieza (cod. cliente):			Fecha:		Abierto por:	Reclamo Nº:
SUPPORT, FR SEAT HEADREST					71931-X7A02-A			8/8/2024		Nicolás Faura	
Reclamo Cliente:	X	Formal	Inf	ormal	X	Auditoria de Producto	N/A	Control en Planta	ОК	Lugar de detección:	TBAR

Descripción del problema:

El diámetro interior de la pieza se encuentra en el límite mínimo de la especificación permitida.

	Origen del defecto		Trazabilidad		Hora	Operador	Cantidad NO OK	
	-		-	-	1			
,	Acciones de Contención	ciones de Contención (Proteger al cl		Plazo	Responsable			
LAS PIEZAS DU	JDOSAS EN PLANTA STILOWG SON	l:	CLIENTE SON:	22/8/2024	Nicolás Faura			
TOTAL:	-		TOTAL: -			-		
OK:	-		OK:			-		
NO OK:	0	ı	NO OK:		1			

PIEZA NO OK PIEZA OK



El diámetro de la pieza se encuentra en e límite de la especificación permitida MEJORAR





