

ALERTA DE CALIDAD

Producto

Producto (molde): Pieza (cod. cliente): Fecha: Abierto por: Reclamo Nº: 25/4/2025 **QPR 70928 INSERT, DOOR ARMREST, RR RH SUV** 74213X7A03 N. FAURA Auditoria de Control en Lugar de detección: **TBAR Formal Reclamo Cliente:** Informal

Planta

Descripción del problema:

Reababa NG, no permite montar pieza en panel de puerta

1						
Origen del defecto		Traz	zabilidad	Hora	Operador	Cantidad NO OK
StiloWG			-	-	-	50
Acciones de Contención (Proteger al cliente / Próximo puesto)					Plazo	Responsable
LAS PIEZAS DUDOSAS EN PLANTA STILOWG SON:			DUDOSAS EN PLA	NTA CLIENTE SON:		
TOTAL:	72	TOTAL:	360		26/4/2025	N. FAURA
OK:	48	OK:	350		ı	
NO OK:	24	NO OK:	10			

PIEZA NO OK

1,05 mm



PIEZA OK



Clip sin
Sobrante de
material

FAC PG-09-01-06