ВНИМАНИЕ! СМ! МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВОЗДУХА! ВРЕМЯ ЗАГАЗИРОВАНИЯ ЗАБОЯ ГАЗОДРЕНАЖНОГО ШТРЕКА 352-д6-3 №2 до 2% t= мин

ответственного

работ по ликвидации аварии.

руководителя

ПОЖАР

Газодренажный бремсберг 342-д6-3

пози	ЩИЯ	№ 2	20(
------	-----	------------	-----

1 азодренажный оремсоерт 342-до-3					
ПС	ЗИЦИЯ № 200			ПОЖАР	
№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и лик- видации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания	
1	2	3	4	5	
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №-1	горн. диспетчер, ком. взвода деж. у телефона 2 ВАСО	Из ГДБ 342-д6-3, заб. ГДШ 352-д6-3 №2, ГДШ 342-д6-3 от ГДБ 342-д6-3 до вент. гезенка 342-д6-13 №1 вых по вент гез.	1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д -170м, сбойке 342-д6-з №1, ГДШ 342-д6-з, газодрен.	
3.	Отключить эл. энергию: РПП-2 ф. 8; ЦПП-170 ф. 20, 27, 26	телефонистка <u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70	342-д6-13 №1 к ЦОКС – 10 мин. Из ГДШ 342-д6-3 от вент. гезенка 342-д6-13 №1 до сб. 342-д6-3 №1, туп. ГДШ 342-д6-3 и газодрен. бр-га 342-д6-13 №2,	342-д6-з к месту аварии и обратно в заб. газодрен 352-д6-з №2 и обратно, ГДШ 342-д6-з, сбойке 34 №1, пол. откат. штр. д6 гор170м к ЦОКС.	
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	. 342-до-3 и газодрен. ор-га 342-до-13 №2, сбойки 342-д6-3 №1 вых. по пол. отка- точному штреку д6 г170м к ЦОКС - 20 минут.	Задание: вывод людей. 2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д	
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл.ШГС уч. УРТ, з. вент. штр. 342-д7-з.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из пол. откат. штр. д6 г170м от сбой- ки 342-д6-з №1 до в/укл. 312-д6 3 гор., вент. укл. 312-д6 3гор. от пол. откат.	-170м, заезду в гараж зарядную, газодрен. бр-гу 34 к месту аварии Задание: тушение пожара.	
6.	Направить членов ШГС з. вент. штр. 342- д7-з с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по вент. штр. 342-д7-з, вент. бр-гу 342-д7-з, парн. кв-гу №1 г170м, гар. зар. г170м, ГДБ 342-д6-з к месту аварии на вывод людей и тушение по- жара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	штр. д6 г170м до сбойки 212-д6-3, сб. 212-д6-3 вых. по парн. штр. 212-д6-3 к нов. 2-х клет. стволу – 20 мин. Из парн. штрека 212-д6-3 от сбойки 212-д6-3 до обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м, откат. штр. 212-	3-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6 следовать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр д6-в, парн. штр. 212-д6-з, сб. 212-д6-з, вент. уклон д6 3г., пол. отк. штрек д6 г170м, сб. 342-д6-з №1	
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	д6-з, вент. штрека 332-д7-з от вент. сб. 322-д7-з №2 до погран. вент. уклона 31-	пик ГДШ 342-д6-з и газодрен. бр-га 342-д6-з и об сб. 342-д6-з №1, пол. отк. штрек д6 г170м, к ЦОКО	
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор.00м на протяж. выр. N2 к заезду на уг. конв. укл. д6 г170.	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ	д6-з, погран. вент. уклона 31-д6-з, вент. штр. 312-д7-з, сбойки на погран. вент. уклон 31-д6-з, ЗВФС выходят по ЗВФС	Задание: вывод людей. 4-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-3	
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21	на поверхность - 45 мин.	ратно, погран. вент. уклону 31-д6-з до сб. на погра укл. 31-д6-з и обратно, вент. штр. 312-д7-з, сбойке	
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		гран. вент. укл. 31-д6-3, погран. вент. укл. 31-д6-3, штреку 332-д7-3, сбойке 322-д7-3 №2 и обранто, штреку 332-д7-3 к ЦОКС.	
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков	Последующие отделения направляются по усмотрению	Задание: вывод людей. 5-е отделение:	

1-е отлеление:

С, откат. кв-гу г. -170м, пол. откат. штр. д6 гор. ойке 342-д6-з №1, ГДШ 342-д6-з, газодрен. бр-гу месту аварии и обратно в заб. газодрен. штр. №2 и обратно, ГДШ 342-д6-з, сбойке 342-д6-з откат. штр. д6 гор. -170м к ЦОКС.

2-е отделение:

С, откат. кв-гу г. -170м, пол. откат. штр. д6 гор. езду в гараж зарядную, газодрен. бр-гу 342-д6-з варии

3-е отделение:

, откат. штр. 212-д6-3, парн. штр. 212-д6-3, обобх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212он. штр. 212-д6-3, сб. 212-д6-3, вент. уклону 312л. отк. штрек д6 г.-170м, сб. 342-д6-з №1, в ту-342-д6-з и газодрен. бр-га 342-д6-з и обратно, -з №1, пол. отк. штрек д6 г.-170м, к ЦОКС. вывод людей.

4-е отделение:

, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-з и обгран. вент. уклону 31-д6-з до сб. на погран. вен. б-з и обратно, вент. штр. 312-д7-з, сбойке на пог. укл. 31-д6-з, погран. вент. укл. 31-д6-з, вент. 332-д7-з, сбойке 322-д7-з №2 и обранто, вент. 32-д7-з к ЦОКС.

5-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, пол. откат. штр. д6 гор. -170м, заезду в гараж зарядную, газодрен. бр-гу 342-д6-з. Задание: Установка парашют-перемычки