

## ПОЗИЦИЯ № 162 Протяженная выработка №1 от ВПП рельсового уклона д6 3 гор до косовичника.

## ПОЖАР

<b>№</b> пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1. 2. 3.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отде- лений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1 Отключить эл. энергию: ЦПП 0,0	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2ВАСО горн. диспетчер телефонистка	Из протяж. выр. №1 от ВПП р/укл. д6 3 гор. до откат. кв-га т1 –д6 г. 0,0 м вых по откат. кв-гу т1 –д6 г. 0,0 к нов. 2-х кл. стволу – 5 мин.	1-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, отк. кв. д6 г.00м., парн. кв. д9 г. 0,0м, протяж. выр. N2, откат. кв-гу т1-д6 г. 0,0м, косовичнику, протяж. выработке №1 к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.
3.	фид.19,25.	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70	Из протяж. выр. №1 от откат. квга т1 —д6 г. 0,0 м до косовичника выходят по косовичнику к нов. 2х кл. стволу —5 мин. Из откат. штр. 212-д6-з от косовичника до парн. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з от откат. штр. 212-д6-з до сб. 212-д6-з выходят по сб. 212-д6-з к нов. 2х кл. стволу — 25 мин. Из парн. штрека 212-д6-з от сбойки 212-д6-з до обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м от парн. штр. 212-д6-з до погран. вент. укл. 31-д6-з, выходят по погран. вент. укл. 31-д6-з к нов. 2х кл. стволу — 5 минут. Из откат. штрека 212-д6-з от	2-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №1, к месту аварии. Задание: тушение пожара.  З-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, парн. штр. 212-д6-3 до откат. штр. 212-д6-3, и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, откат. штр. 212-д6-3, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-3 и обратно, парн. штр. 212-д6-3, откат. штр. 212-д6-3, косовичнику к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей.  Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп , деж. сл. авт. т.3-77, 2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, уг. ямы	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Направить членов ШГС уг. ямы с респираторами и средствами пожаротушения из пункта ШГС по протяж. выр-ке №2, парн. кв-гу д9 г.0,0м, прот выр. №1 к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26		
8.	Доставить п/пож поезд и вагон со ср- ми п/тушения с п/п склада гор 00м на протяжен. выр-ку №1.	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ		
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67,4-21	парн. штр. 212-д6-з до ЗВФС г., обходной выработки ЗВФС г. 00м,	
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	<u>зам. главн. инж. по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты	ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность - 45 мин.	
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		