

ВЗРЫВ

Конвейерный штрек 332-д6-13 от грузолюдского ходка д6 г. -170м до конвейерного бремсберга 342-д6-13

111	ЈЗИЦИЯ N 419В	-	• •
№		Лица, ответственные за	
П	Мероприятия по спасению людей	выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей
/	и ликвидации аварий	Исполнители	
<u>п</u>	2	3	4
1.	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком. взво-	Из конв. штрека 332-д6-13 от грузо-
	Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспо- зиции.	<u>да</u> деж. у телефона 2 ВАСО	людского ходка до сб. на конв. штр. 332-д6-13 выходят по сб. на конв. штр. 332-д6-13 к ЦОКС – 10 мин.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из конв. штр. 332-д6-13 от конв. брем- сберга 342-д6-13 до вент. штр. 342-д6-
3.	Отключить эл. энергию с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная", фид.8,9,10,15,18,19 на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70 операт. "Энергоуголь" тел.2-12	13, вент. штр. 342-д6-13, вент. сб. 332-д7-3 №12 выходят по вент. штреку 332-д7-3 к ЦОКС — 15 минут. Из конв. бр-га 342-д6-13, конв. штр. 342-д6-13 от конв. бр-га 342-д6-13 до вент. гезенка 342-д7-3 №1 вых по вент. гез. 342-д7-3 №1 к ЦОКС — 10 мин Из конв. штр. 342-д6-13 от вент. гез. 342-д7-3 №1 до вент. гезенка 342-д6-13, заб. конв. штр. 342-д6-13, вент. гезенка 342-д6-13 вых по газодрен. штр. 342-д6-3 к ЦОКС — 20 мин Из ГДШ 342-д6-3 от вент. гезенка 342-д6-3, сбойки 342-д6-3 №1, туп. ГДШ 342-д6-3, сбойки 342-д6-3 №1 выходя по пол. откат. штреку д6 г170м к ЦОКС -15 минут. Из пол. откат. штр. д6 г170м от сбойки 342-д6-3 №1 до в/укл. 312-д6 3 гор., вент. укл. 312-д6 3гор. от пол. откат. штр. д6 г170м до сбойки 212-д6-3, сб. 212-д6-3 вых. по парн. штр. 212-д6-3 к нов. 2-х клет. стволу — 20 мин.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	
5	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл.ШГС уч. УРТ, з. ГДШ 352-д6-з №2.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	
6	Направить членов ШГС з. ГДШ 352-д6-з №2с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по ГДБ 342-д6-з, заезду в гаражзарядн., пол, откат. штр. д6 г. 170м., парн. кв-гу №1 г170м, обходн. выр. д6 г170м, конв. штр. 332-д6-13 к месту аварии на вывод людей, оказание помощи пострадавшим, тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	
7	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	Из парн. штрека 212-д6-з от сбойки 212-д6-з до обходной ЗВФС г. 00м,
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00 м на прот. вырку №2 к заезду на конв. укл. д6 г170м.	<u>нач.</u> УРТмаш. эл. воза, чл.ШГС уч. УРТ	обходной ЗВФС г. 00м, откат. штр. 212-д6-3, заб. вент. штр. 342-д6-13, вент. сбойки 332-д7-3 №12, вент. штрека 332-д7-3 от вент. сб. 322-д7-3 №9 до погран. вент. уклона 31-д6-3,
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2- 67, 4-21	тупика вент. сбойки 322-д7-з №2, по- гран. вент. уклона 31-д6-з, вент. штр.
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты	зам. гл. инжен. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты	312-д7-з, сбойки на погран. вент. уклон 31-д6-з, ЗВФС выходят по
11.	Собрать членов ШГС в здании	горн. диспетчер	ЗВФС на поверхность - 45 мин.

нач. ШГС, нач. уч-ков

ПОЗИПИЯ N 219в

ШГС

1-е отделение:

Пути движения отделений ПВАСС и задания

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв. №1 д6 г.-170м, сбойке на конв. штр. 332-д6-13 до конв. штр. 332-д6-13 и обратно, конв. бр-гу 342-д6-13, конв. штр. 332-д6-13 к месту аварии и обратно.

Задание: оказание помощи пострадавшим.

2-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, откат. кв-гу г.-170 №2, обх. выр-ке д6 г. -170м, грузолюд, ходку д6 гор. - 170м, конв. штр. 332-д6-13 к месту аварии. Задание: оказание помощи пострадавшим.

3-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, откат. кв-гу г.-170 №2, обх. выр-ке д6 г. -170м, грузолюд. ходку д6 гор. - 170м, конв. штр. 332-д6-13 к месту аварии. Задание: тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.

4-е отделение:

По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, погр. в/укл. 31-д6-з до сб. на погран. вент. укл. 31-д6-3 и обратно, вент. штр. 312-д7-3, сб. на погр. в/укл. 31-д6-3, погр. в/укл. 31-д6-з, вент. штр. 332-д7-з, в тупик вент. сб. 322-д7-з №2 и обратно, вент. штр. 332-д7-3, вент. сбойке 332-д7-3 №12 и обратно, вент. штр. 332д7-3, вент. сбойке 332-д7-3 №9, в заб. вент. штр. 342-д6-13 и обратно, вент. штр. 342-д6-13, конв. штр. 332-д6-13, конв. бр-гу 342-д6-13, сб. на конв. штр. 332-д6-13 к ПОКС.

Задание: вывод людей.

5-е отделение:

По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-3, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-3 и обратно, откат. штр. 212-д6-3, парн. штр. 212-д6-3, сб. 212-д6-3, вент. укл. 312-д6 3 гор., пол. откат. штреку д6 г. -170м к ЦОКС Задание: вывод людей.

6-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, пол. откат. штр. д6 гор. -170м, сб. 342-д6-3 №1, в тупик ГДШ 342-д6-з и газодрен. бр-га 342-д6-з и обратно, ГДШ 342д6-3, вент. гезенку 342-д6-13, в заб. конв. штр. 342-д6-13 и обратно, конв. штр. 342-д6-13, конв. бр-гу 342-д6-13, сб. на конв. штр. 332-д6-13 к ЦОКС. Задание: вывод людей.

Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.