Камера преобразовательная.

ПОЗИЦИЯ № 214 Камера преобразовательная.				
№ пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
2.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отде- лений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2ВАСО горн. диспетчер телефонистка	Из кам. преобраз. вых по пол. откат. штр. дб г170м к ЦОКС – 5 мин. Из пол. откат. штр. дб г170м от кам. преобр. до парн. кв-га №1 г170м вых по парн. кв-гу №1 г170м к ЦОКС – 5 мин. Из пол. откат. штр. дб г170м парн. кв-га №1 до заезда на парн. кв-г №1 вых по заезду на парн. кв-г №1 к ЦОКС – 5 мин. Из пол. откат. штр. дб г170м от заезда на парн. кв-г №1 г170м до сбойки 342-дб-з №1 вых. по сбойке 342-дб-з №1 к ЦОКС – 10 мин. Из пол. откат. штр. дб г170м от сбойки 342-дб-з №1 до в/укл. 312-дб 3 гор., вент. укл. 312-дб 3гор. от пол. откат. штр. дб г170м до сбойки 212-дб-з, вент. сб. 332-дб-з №1 от ГДШ 332-дб-з до вент. укл. 312-дб 3 гор., сб. 212-дб-з вых. по парн. штр. 212-дб-з к нов. 2-х клет. стволу — 15 мин. Из парн. штрека 212-дб-з от сбойки 212-дб-з до обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м от парн. штр. 212-дб-з до погран. вент. укл. 31-дб-з, выходят по погран. вент. укл.	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор170м, кам. преобр к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей. Время движения - 40 минут. 2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор170м, заезду в гар. зар. г170м, гаражу зар. г170м, кам. преобраз к месту аварии. Задание: тушение пожара. Время движения - 40 минут. 3-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, обследовать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212-д6-в, парн. штр. 212-д6-з, сб. 212-д6-з, вент. уклону 312-д6 зг., пол. отк. штреку д6 г170м к ЦОКС. Задание: вывод людей. Время движения - 80 минут. Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
3.	Отключить эл. энергию: ЦПП -170 фид. 6; РПП-2 ф. 7	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70		
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп , деж. сл. авт. т.3-77, 2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, заб. ГДБ 342-д6-з №2.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Направить членов ШГС заб. ГДБ 342- д6-з №2 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по гараж-заряд. г170м к месту аварии на вывод лю- дей и тушение пожара.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26		
8.	Доставить п/пож поезд и вагон со срми п/тушения с п/п склада гор 00м на протяжен. выр-ку №1.	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ		
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67,4-21	31-д6-3 к нов. 2х кл. стволу – 5 минут. Из откат. штрека 212-д6-3 от парн. штр. 212-	
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	<u>зам. главн. инж. по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты	д6-з до ЗВФС г., обходной выработки ЗВФС г. 00м, ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность - 45 мин.	
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		